Pomiary fizyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnością.

Powodem - niedoskonałość przyrządów pomiarowych i nieprecyzyjność naszych zmysłów biorących udział w obserwacjach.

Podawanie samego tylko wyniku pomiaru – niewystarczające

Opracowanie pomiarów winno zawierać także miarę ich wiarygodności, czyli niepewność pomiaru.

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru)

Teoria niepewności pomiaru – to nie ścisła teoria fizyczna, lecz przybliżony matematyczny opis niedoskonałości eksperymentu.

Jej metody i rezultaty nie ograniczają się do fizyki, lecz są takie same – lub bardzo podobne – dla wszystkich nauk doświadczalnych.

Guide to Expression of Uncertainty in Measurement - opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO w porozumieniu z szeregiem światowych organizacji naukowo–technicznych – wynik dążenia do uzgodnienia terminologii i metod szacowania niepewności.

Wdrażanie postanowień w naszym kraju.

Rodzaje błędów pomiaru

Błąd przypadkowy spowodowany jest losowym odchyleniem wyniku pomiaru od wartości rzeczywistej. Wynik kolejnego pomiaru jest inny, lecz szansa uzyskania wyników tak większych, jak i mniejszych od wartości rzeczywistej jest w przybliżeniu taka sama.




Rys.1. Losowy rozrzut wyników pomiarów wokół wartości rzeczywistej ilustrujący występowanie błędu przypadkowego.

Z **błędem systematycznym** mamy do czynienia, gdy przy powtarzaniu pomiaru występuje ta sama różnica między wynikami pomiarów a wartością rzeczywistą, natomiast rozrzut wyników poszczególnych pomiarów jest niewielki lub nie występuje w ogóle.

Błąd gruby to różnica między wynikiem pomiaru i wartością rzeczywistą, na ogół bardzo duża, powstała wskutek nieumiejętności użycia danego przyrządu, pomyłek przy odczytywaniu i zapisie wyników, itp.

 $Blad = x_i - x_0$ Blad – to różnica pomiędzy wartością zmierzona i rzeczywistą



Rys. 4. Rozrzut wyników pomiarów x_i wokół wartości rzeczywistej x_0 .

Niepewność pomiaru:


- parametr związany z rezultatem pomiaru,
- charakteryzujący rozrzut wyników,
- można go, w uzasadniony sposób przypisać, wartości mierzonej.

Różne miary niepewności:

- **Niepewność maksymalna** Δ**x** – staramy się określić przedział, w którym mieszczą się wszystkie wyniki pomiaru x_i, aktualnie wykonane i przyszłe.

Niepewność maksymalna jest miarą deterministyczną, gdyż twierdzimy, że wartość prawdziwa zawarta jest <u>na pewno</u> w przedziale $x_0 \pm \Delta x$. Niepewność maksymalna jest stosowana w określonych sytuacjach, np. jako miara dokładności elektrycznych przyrządów pomiarowych.

- **Niepewność standardowa u(x)** oszacowanie odchylenia standardowego
 - Rezultat pomiaru to zmienna losowa
 - Jej rozrzut charakteryzuje odchylenie standardowe pierwiastek z średniej wartości kwadratu różnicy wartości zmierzonej i rzeczywistej
 - Nie znamy wartości rzeczywistej -> nie znamy dokładnej wartości odchylenia standardowego



Rys. 5. Porównanie przedziałów niepewności pomiaru określonych przy pomocy modelu statystycznego (x_0 -u; x_0 +u) i deterministycznej teorii niepewności maksymalnej (x_0 - Δx ; x_0 + Δx).

Niepewność typu A

Wyznaczanie niepewności w oparciu o serię wyników pomiarów, przy których występuje rozrzut statystyczny nazywany jest obliczaniem niepewności metodą A.

- Wynik pomiarów określamy jako wartość średnią z serii pomiarów.
- Niepewność standardową pomiaru (wyznaczenia wartości średniej) określamy podając wartość odchylenia standardowego wartości średniej.

Niepewność typu B

Nie występuje statystyczny rozrzut wyników (wszystkie pomiary dają ten sam wynik). Główną przyczyną niepewności pomiaru jest niepewność przyrządu pomiarowego (niepewność wzorcowania).

Przyrząd pomiarowy powinien gwarantować taką dokładność, aby wynik pomiaru x_i różnił się od wartości rzeczywistej nie więcej niż o działkę elementarną - $\Delta_p x$, czyli odstęp sąsiadujących kresek podziałki (termometr, linijka).

Dokładność przyrządów określona przez producenta np.

- dla mierników elektromagnetycznych

$$\Delta_P x = \frac{C \cdot zakres}{100}$$

C - klasa

- dla mierników cyfrowych

Dr inż. Danuta J. Michczyńska Dr inż. Adam. Michczyński

$$\Delta_p x = \frac{C_1 \cdot x + C_2 \cdot zakres}{100}$$

C1, C2 - stałe podane przez producenta.

Tak określona dokładność jest równoznaczna pojęciu niepewności maksymalnej. Niepewność będzie określona wzorem:

$$u(x) = \frac{\Delta_p x}{\sqrt{3}}$$

Niepewność całkowita

Niepewność całkowitą wyznaczamy uwzględniając wszystkie czynniki określające niepewność tzn. niepewność wynikającą z rozrzutu statystycznego wyników pomiarów, niepewność przyrządu pomiarowego a także niepewność eksperymentatora.

Najczęściej mamy jednak do czynienia z dwoma pierwszymi czynnikami. Niepewność całkowitą wyliczamy w oparciu o prawo dodawania dyspersji (wariancji). Dla zmiennych losowych niezależnych:

$$u_c(x) = \sqrt{[u_r(x)]^2 + [u_p(x)]^2}$$

 $u_c(x)$ – niepewność całkowita,

 $u_r(x)$ – niepewność obliczona z rozrzutu statystycznego serii wyników pomiarów,

 $u_p(x)$ – niepewność obliczona inną drogą niż z rozrzutu wyników (w powyższym przypadku na podstawie dokładności przyrządu pomiarowego)

Prawo przenoszenia niepewności

Wiele wielkości fizyczne wyznaczane metodą pomiarów pośrednich.

Funkcja jednej zmiennej

Niepewność u(x) jest mała w porównaniu z wartością mierzoną x

$$y = f(x)$$

$$u(y) = \frac{dy}{dx}u(x)$$

Funkcja wielu zmiennych:

$$y = f(x_1, x_2, x_3, ..., x_i, ..., x_k)$$
$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i} \left[\frac{\partial y}{\partial x_i} u(x_i) \right]^2}$$

Zapis wyniku końcowego

- 1. Niepewność podajemy z dokładnością do dwóch cyfr znaczących, np.: $u(g) = 0.0287532 \text{ m/s}^2 \rightarrow u(g) = 0.029 \text{ m/s}^2$
- 2. Wynik pomiaru zaokrąglamy do tego samego miejsca dziesiętnego, co niepewność, np.:

 $g = 9.8662317 \text{ m/s}^2 \rightarrow g = 9.866 \text{ m/s}^2$

 Zapisujemy wynik końcowy wraz z niepewnością i jednostką, np: g = 9,866 m/s²; u(g) = 0,029 m/s² lub

 $g = 9.866(29) \text{ m/s}^2$

- 4. Porównujemy otrzymany wynik z wartością tablicową
 - czy w granicach pojedynczej (podwojonej/potrojonej) niepewności wynik jest zgodny z wartością tablicową?

Wzory

Średnia arytmetyczna:

Wartość średnia - estymator wartości oczekiwanej:

$$x_{sr} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru:

$$s_{x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_{i} - x_{sr})^{2}}{n - 1}}$$

Odchylenie standardowe wartości średniej:

$$s_{xsr} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{sr})^2}{n(n-1)}}$$

Średnia ważona:

Poszczególnym wynikom pomiarów przypisujemy wagi w_i równe kwadratowi odwrotności ich niepewności:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$$

Średnia ważona:

$$x_{srw} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

Niepewność średniej ważonej:


$$u(x_{srw}) = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}}}$$

Wykresy

Przy rysowaniu wykresu należy stosować się do następujących zasad:

- 1. Wykres powinien być możliwie duży (co najmniej połowa kartki A4)
- 2. Wykres powinien być mniej więcej kwadratowy
- 3. Podziałki obu osi należy dobrać tak, punkty z wynikami pomiarów zajmowały całą powierzchnię wykresu. Podziałki obu osi nie muszą zaczynać się od zera.
- 4. Osie powinny być opisane symbolem wielkości i symbolem stosowanej jednostki
- 5. Podziałki opisujemy zaznaczając okrągłe wartości stosownej wielkości fizycznej, a nie wartości otrzymane w pomiarach
- 6. Punkty zaznaczamy możliwie dużymi symbolami. Unikamy stosowania kropek jako symboli.
- 7. Wykresy sporządzamy ołówkiem na papierze milimetrowym lub przy użyciu komputera (z zachowaniem zasad 1-6).

Wykres może nie tylko ilustrować zależność między mierzonymi wielkościami, ale również może być pomocny w wyznaczeniu interesującej nas wielkości. Np. wartości okresów w funkcji pierwiastka z długości wahadła układają się na linii prostej.



Istnieje metoda statystyczna, tzw. **metoda regresji liniowej**, pozwalająca najlepiej dopasować prostą do danych pomiarowych. Metoda pozwala obliczyć wartość współczynnika nachylenia prostej (a) i jego odchylenie standardowe (s(a)), jak również wartość wyrazu wolnego i jego odchylenie standardowe. Znając a i u(a) = s(a) można wyznaczyć przyspieszenie ziemskie i jego niepewność standardową.

Laboratorium z fizyki, kierunek Informatyka

Rok akademicki 2009/2010, Sem. letni

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzą:

Dr inż. Piotr Kościelniak

Dr inż. Danuta J. Michczyńska

Dr inż. Piotr Moska

Dr inż. Sławomira Pawełczyk

Dr inż. Andrzej Rakowski

I. Literatura

- Ćwiczenia w pierwszej pracowni fizycznej, pod redakcją Pazdur A., skrypt uczelniany.
- Respondowski R., Laboratorium z fizyki, skrypt uczelniany.
- Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, pod redakcją Nowaka M., skrypt uczelniany.
- Dryński T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN.
- Szydłowski H., Pracownia fizyczna, PWN.
- II pracownia fizyczna, pod redakcją Kaczmarka F., WNT.
- Zięba A., Natura rachunku niepewności pomiaru a jego nowa kodyfikacja , Postępy Fizyki, tom 52, zeszyt 5, rok 2001.
- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO,1993 (Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik wydanie polskie: Główny Urząd Miar, 1999): http://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/index.html
- Analiza niepewności, fragment skryptu AGH A. Zięba: http://www.ftj.agh.edu.pl/zdf/danepom.pdf
- Proste przyrządy pomiarowe fragment skryptu AGH A. Zięba: http://www.ftj.agh.edu.pl/zdf/przyrzady.pdf
- Witryna internetowa pracowni C:
- http://fizyka.polsl.pl/pl/index.php?page=dydaktyka
- http://fizyka.polsl.pl/stare/dydaktyka/lab/c/
- Witryna internetowa dr Michczyńskiej <u>http://www.carbon14.pl/~asia</u>
 - II. Studenci wykonują ćwiczenia w sekcjach dwu osobowych. Podział na sekcje i ich numerację dokonują studenci przed pierwszymi zajęciami.
 - III. Rejestrację danych z ćwiczeń i sprawozdania z ćwiczeń, wykonują studenci indywidualnie w zeszytach. Zeszyty winny być kratkowane, formatu A4, zawierające przynajmniej 60 kartek. Na stronie pierwszej winno być zamieszczone:
 - Imię i Nazwisko studenta, kierunek, rok studiów, grupa dziekańska, oraz
 - Tabela do rejestracji wykonanych ćwiczeń. W tabeli winny być kolumny: data wykonywania ćwiczenia, temat ćwiczenia, data zaliczenia ćwiczenia, ocena, podpis prowadzącego.

7

Dr inż. Danuta J. Michczyńska

Lista ćwiczeń, z numerami

- 1. Zależność lepkości wody od temperatury wyznaczenie energii aktywacii.
- 2. Wahadło matematyczne.
- 3. Absorpcja promieniowania gamma.
- 4. Pomiar okresu połowicznego zaniku izotopów promieniotwórczych.
- 5. Wyznaczanie charakterystyki licznika Geigera-Müllera
- 6. Temperatura Curie ferrytów.
- 7. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w powietrzu.
- 8. Wyznaczanie szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika metodą termiczną.
- 9. Rezonans fali dźwiękowej (puzon).
- 10. Analiza drgań harmonicznych struny. Badanie zjawiska dyspersji fal poprzecznych.
- 11. Wrażenie barwy a widmo światła
- 12. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji w wodnym roztworze cukru

Ćwiczenia rezerwowe:

Zjawisko Halla.

Wyznaczanie stosunku e/m.

- V. Sprawozdanie z ćwiczenia winno spełniać następujące warunki, wyliczone w kolejności układu sprawozdania:
 - Wstęp teoretyczny, nieprzekraczający jednej strony, napisany przed przystąpieniem do ćwiczenia. Winien zawierać rozszerzenie tytułu ćwiczenia opisujące, co jest treścią ćwiczenia, wzory wykorzystywane w ćwiczeniu, szkic układu, jeżeli jest potrzebny do wyjaśnienia ćwiczenia lub badanego zjawiska.
 - 2. **Tabela do wpisania danych pomiarowych**, przygotowana przed ćwiczeniem. W tabeli oprócz kolumn wielkości mierzonych winny być miejsca na wpisanie niepewności mierników. Wpisane do tabeli dane pomiarowe winny być parafowane przez prowadzącego ćwiczenie.
 - 3. Opracowanie wyników pomiarów. Przedstawia się tutaj wyliczenia docelowych wielkości i wykresy wymagane w ćwiczeniu. Dopuszcza się wklejenie wykresu wykonanego na papierze milimetrowym, ale kratka zeszytu w zasadzie jest wystarczająca do rysowania wykresów. Wykresy winny spełniać standardowe wymagania: właściwie dobrane skale wykresów, właściwe oznaczenie osi wykresu (nazwy, jednostki), krzywe wykresów muszą być ciągłe, bez ostrych załamań, w sposób rozsądny uśredniające punkty pomiarów.
 - 4. Analiza niepewności. Winny być oszacowane niepewności wyznaczanych wielkości. Jeżeli dotyczą wielkości przedstawionych na wykresie, owe niepewności zaleca się pokazać na wykresach. Zaleca się uwagi opisowe o naturze i przyczynie powstałych niepewności.
 - 5. **Wnioski**. Winny zawierać omówienie otrzymanych wielkości i jeśli to możliwe porównanie z wartościami tablicowymi (wraz z testem zgodności).
- VI. Aby zadość uczynić przedstawionym wyżej zasadom postępowania, studenci winni zapoznać się z instrukcją roboczą ćwiczenia przed ćwiczeniem. Instrukcje są do wglądu w Laboratorium oraz na witrynie internetowej pracowni C.