Zagadnienia

- 1. definicja i sposób oznaczenia masowego wskaźnika szybkości płynięcia
- 2. czynniki wpływające na wartość wskaźnika szybkości płynięcia
- 3. znaczenie wskaźnika szybkości płynięcia w technologii polimerów
- 4. stany fizyczne polimerów termoplastycznych opis
- 5. charakterystyczne temperatury przemian fazowych
- 6. charakterystyka PP oraz PE


Odpowiedzi

- 1. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia, MFR obok objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVF) jedna z wielkości charakteryzujących szybkość płynięcia tworzyw termoplastycznych w procesie przetwórstwa. Wyrażana jest jako liczba gramów tworzywa wytłoczonego:
 - w czasie 10 min
 - przez dyszę o określonej średnicy
 - w określonej temperaturze
 - pod określonym obciążeniem

Sposób oznaczania. Po jego uprzednim ogrzaniu (temperaturę utrzymuje się przez 15 min przed badaniem i w jego trakcie), próbkę tworzywa uplastycznienia się w cylindrze plastometru. Przez dyszę wytłacza się pręt, który jest odcinany po upływie określonego czasu (10 min) i ważony. Wartość MFR wyznacza się ze wzoru:

$$MRF(heta,m_{nom})[rac{g}{10min}] = rac{t_{ref}[rac{s}{10min}]m[g]}{t[s]} = rac{600[rac{s}{10min}]m[g]}{t[s]}$$

gdzie MFR – masowy wskaźnik szybkości płynięcia, θ – temperatura oznaczania [°C], m_{nom} – nominalne obciążenie [kg], m – średnia masa wytłoczonego odcinka tworzywa [g], t_{ref} – czas odniesienia, t – czas wypływu wytłoczonego odcinka tworzywa (odstęp czasu odcinania) [s].



- 1 płytka podtrzymująca dyszę
- 2 płytka izolująca
- 3 dysza
- 4 cylinder
- 5 izolacja cieplna
- 6 obciążnik
- 7 termometr kontrolny

RYSUNEK 1. Schemat aparatury do oznaczania wskaźnika szybkości płynięcia

2. Czynniki:

- temperatura
- obciążenie

- kształt i rozmiar dyszy
- właściwości tworzywa
 - średni ciężar cząsteczkowy
 - stopień usieciowania

Kształt dyszy, a także temperaturę i obciążenie dla danego tworzywa określa norma. Jeżeli pomiar wykonujemy zgodnie z normą to nie można powiedzieć, że te czynniki wpływają na wartość wskaźnika.


3. Wskaźniki szybkości płynięcia służą do szybkiej i praktycznej oceny płynności tworzywa w warunkach technicznych. Wskaźniki charakteryzują średnią prędkość płynięcia przy ustalonych wartościach podstawowych parametrów procesu przetwórstwa - temperatury i ciśnienia.

Tzn. (chyba!) jak mamy jakiś proces technologiczny i znamy ciśnienie i temperaturę przetwarzania polimeru w tym procesie to możemy sobie wyznaczyć MFR/MVR dla tej temperatury i dla obciążenia opowiadającego temu ciśnieniu i mieć jakie takie pojęcie o szybkości płynięcia polimeru w aparaturze.

Ważny komentarz, który nie pasuje gdzie indziej: im wyższa płynność tworzywa tym mniejsza jego lepkość.

4. Stany:

- 1. szklisty występuje w nim pewien stopień uporządkowania bliskiego zasięgu sąsiadujących makrocząsteczek lub ich fragmentów. Makrocząsteczki nie są zdolne do przemieszczania się względem siebie. Pod wpływem działania siły zewnętrznej występują bardzo niewielkie, sprężyste odkształcenia.
- 2. lepkosprężysty (elastyczny) znaczna ruchliwość segmentów łańcucha. Pod wpływem działania siły zewnętrznej odkształca się sprężyście. Odkształcenia są duże (mały moduł sprężystości). W tym stanie zachodzą zjawiska relaksacji naprężeń oraz odkształceń
- 3. plastyczny (lepkociekły) oddziaływanie siły zewnętrznej odkształca polimer nieodwracalnie, nie wywołując naprężeń. Makrocząsteczki, zmieniające względem siebie położenie, nie mogą być połączone wiązaniami. Ważnym parametrem w przetwórstwie polimerów termoplastycznych jest lepkość w stanie stopionym η .
- 5. Temperatury przemian (niekoniecznie) fazowych



Temperatury przemian (które niekoniecznie można nazwać fazowymi ale o jakie inne miałoby chodzić), są średnią temperaturą zakresu, w którym zachodzi zmiana stanu polimeru.

Temperatura zeszklenia, T_g

czynnik (ceteris paribus)	wpływ na T_g
mocniejsze oddziaływanie międzycząsteczkowe	7
większy ciężar cząsteczkowy	<pre>/ (od pewnej wartości krytycznej stały)</pre>
większa giętkość makrocząsteczki (mniej sztywne podstawniki boczne)	¥
polarność	7
obecność plastyfikatora	Y

Temperatura płynięcia, T_p

czynnik (ceteris paribus)	wpływ na T_p
większy ciężar cząsteczkowy	7
większa giętkość makrocząsteczki (mniej sztywne podstawniki boczne)	¥

6. Polimery

- 1. PP, polipropylen,
 - 1. Właściwości
 - Oddziaływania steryczne między podstawnikami $-CH_3$ powodują ich odchylenie od płaszczyzny wyznaczonej pozostałymi atomami węgla. Każda grupa metylowa jest przesunięta względem poprzedniej o kąt 120° . Powstaje w ten sposób struktura helikalna (śrubowa)

Rodzaj właściwości	PP	PE-HD
gęstość [g/dm³]	900-920	940-965
emperatura topnienia [K]	433-443	393-408
naprężenie zrywające [MPa]	26-40	22-36
naprężenie zrywające po zorientowaniu [MPa]	245-390	
wydłużenie względne przy zerwaniu [%]	200-800	200-900
maksymaina temperatura stosowania [K]	419	353
temperatura kruchości [K]	263-268	173-223
absorbcja wody po 30 dniach w temp. 297 K [%]	0.01	0,03-0,04
oporność elektryczna właściwa skrośna [Ω·m]	1015	1015

2. Rodzaje:

- izotaktyczny grupy metylowe przy asymetrycznym atomie węgla znajdują się po tej samej stronie łańcucha
- syndiotaktyczny gr. met. przy a.a.w. występują na przemian po jednej i po drugiej stronie łańcucha
- ataktyczny przypadkowe rozmieszczenie grup metylowych

3. Zastosowania

- sprzęt medyczny wymagający sterylizacji termicznej
- rury do ciepłej wody
- zbiorniki i pojemniki dużych rozmiarów
- wyposażenie mieszkań (futryny, drzwi, wanny)
- elementy produkcji samochodów
- po procesie orientacji:
 - bardzo wytrzymałe włókna liny okrętowe, tkaniny, wykładziny, materiały wchłaniające wodę
 - cienkie folie opakowania spożywcze, folia izolacyjna w elektronice, folie termokurczliwe


2. PE, polietylen, $(-CH_2 - CH_2 -)_n$

1. Właściwości:

- obojętny fizjologicznie
- odporny na działanie związków chemicznych
- właściwości dielektryczne
- bardziej odporny na starzenie atmosferyczne i termiczne niż inne termoplasty

2. Rodzaje:

- polietylen małej gęstości, PE-LD
- polietylen dużej gęstości, PE-HD
- polietylen liniowy małej gęstości, PE-LLD



Rodzaj właściwości	PE-LD	PE-LLD	PE-HD
gęstość [g/dm³]	910-925	912-935	940-965
temperatura topnienia [K]	378-383	387-400	393-408
and a service and a service [MPa]	10-15	18-36	20-36
wydłużenie względne przy zerwaniu [%]	150-600	450-900	200-900
twardość wg Brinella	13-25	20-35	44-57
maksymalna temp. stosowania [K]	333	343	353
oporność skrośna [Ω·m]	1015	1015	1015

3. Zastosowania

- opakowania (metoda wtryskiwania/wtryskiwania z rozdmuchiwaniem)
- folie (wytłaczanie)
- węże, rury, przewody i kable (wytłaczanie)