
제 12 강

설명을 위한 예제 도면 (제9강 4-2 모델링 실습예제 도면)

- 1. 모자 관계의 애해 및 참조 편집 변경
- 2. 관계식에 의한 모델링 설정
- 3. 패밀리 테으블에 의한 라이브러리 구축
- 4. 단면 표현
- 5. 모델링 실습 예제 도면

설명을 위한 예제 도면




설명을 위한 모델링 순서 및 방법

Top평면에서 밀어내기




왼판 윗면에서 밀어내기



정육각형 양 끝 수직 모서리를 지나는 평면에서 회전 컷




원판 아랫면에서 밀어내기




축을 지나는 평면에서 헬리컬 수욉 재질제거





축을 지나는 평면에서 회전 컷




1-1. 모자 관계의 이해 및 참조 편집 변경 (모자 관계 확인 : 도구 => 참조뷰어))









1-2. 모자 관계의 이해 및 참조 편집 변경 (참조를 대체할 평면 위치 측정 및 생성)




1-3. 모자 관계의 이해 및 참조 편집 변경 (밀어내기2 선택 후 참조편집)












1-4. 모자 관계의 이해 및 참조 편집 변경 (모자관계 재확인 및 피쳐 순서 변경)








2-1. 관계식에 의한 모델링 설정 (치수 관계 확인)

회전 컷 직경치수 100 = 밀어내기2 스케치 직경치수 100

밀어내기2 스케치 직경치수 100 x 1.5 ≒ 밀어내기1 직경치수 148




2-2. 관계식에 의한 모델링 설정 (관계식 작성 : 도구=>관계식=>기호전환)


d7 : 모델트리에서 회전1 선택 Ø100 치수 선택

d3 : 모델트리에서 밀어내기2 선택 Ø100 치수 선택

d1 : 모델트리에서 밀어내기1 선택 Ø148 치수 선택



- 1. Ctrl + G : 모델 재생성
- 2. 밀어내기1 피쳐 편집
- 3. 치수 150 변경 확인
- 4. 치수 150 수정을 위한 더블클릭
- 5. 관계식 제어 메시지 확인



3-1. 패밀리 테이블에 의한 라이브러리 구축 (변경 부분 결정)

1. 볼트 직경:

M76, M80, M30

2. 육각머리직경:

Ø100, Ø80, Ø150

3. 볼트 길이:


200, 100, 500

4. 나사산 길이 :

150, 50, 50

5. 헬리컬 피쳐 표시 : 유, 무, 유

6. 회전컷 피쳐 표시 : 유, 유, 무



3-2. 패밀리 테이블에 의한 라이브러리 구축 (변경 항목 설정 : 도구=>패밀리테이블)



치수 항목에 Check

d10: 모델트리에서 밀어내기3 선택

직경 치수(Ø76) 선택

d3 : 모델트리에서 밀어내기2 선택

직경 치수 0100 선택

d9 : 모델트리에서 밀어내기 3선택

길이 치속 200 선택

d29 : 모델트리에서 <u>헬리컬 스윕1</u>선택

프로파일에 check=>완료 선택

길이 치수(150)선택

피쳐 항목에 Check


F538, 헬리컬스윕1: 모델 트리에서

헬리컬 스윕1 선택


F262, 회전2 : 모델 트리에서 회전2 선택




3-3. 패밀리 테이블에 의한 라이브러리 구축 (데이터 확인 : Bolt.prt 열기)




3-4. 패밀리 테이블에 의한 라이브러리 구축 (문제가 발생되는 치수 확인)




3-5. 패밀리 테이블에 의한 라이브러리 구축 (대체 치수 기입 및 변경) Bolt.prt 원본을 열어서 수정해야 함. 회전2 정의편집에서 수정.



4. 단면 표현 (보기 => 보기관리=>단면=>새로만들기)




<u>오프셋</u> 단면 방향 바꾸기 (옵션=>클리핑 방향 대징이동



영역단면

Front 평면과 Right 평면을 이용한 영역 지정 평면 선택 시 화살표 방향이 남는다 AND에 Check(교집합), OR에 Check(합집합)




5-1. 모델링 실습 예제 도면 (GEAR 약식 설계)



스퍼기어	요목표
치형	보통이
모듈	2
압력각	20°
잇수	31
피치원지름	Ø62

5-2. 모델링 실습 예제 도면 (매개변수 생성 및 관계식 생성)



- 고치원지름
 모듈 x 잇수 = M x Z
- ② : 피치원부터 치선원까지의 높이 모듈 = M
- ③ : 피치원부터 치저원까지의 높이 1.25 × 모듈 = 1.25 × M
- ④ : 기어 곡선과 피치원이 만나는부분의 각도 90도(360도의 ¼) ÷ 잇수 = 90 ÷ Z
- ⑤ : 패턴 각도 360도 ÷ 잇수 = 360 ÷ Z
- ⑥ : 패턴 수량 잇수 = Z

5-3. 모델링 실습 예제 도면 (잇수 변경으로 간단하게 여러 개의 Gear 생성)

