

作業手順書

作業名	グラインダー研削作業
想定危険	はさまれ・巻き込まれ・飛散
トラブル事例	・指の切創　・研削屑が目に入る
保護具	・防塵メガネ(ゴーグルタイプ) ・防塵マスク ・保護手袋()

使用工具、重機			
名称	数	名称	数
両頭グラインダー			

	年 月 日	改正理由	課長	係長	安全専任	作業長
制定	‘89年 5月 30日		池田	永田		稲盛
改定	‘10年 6月 10日	災害発生による見直し	小川	小田	西條	一
改定	11年 4月 15日	災害発生による見直し	小川	福山	向出	

No1	
作成者	
福山 隆	
有効期限	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

No	作業工程	手順の図解	作業ポイント	安全ポイント	品質精度ポイント	PMポイント
	(使用前点検)					
1	主スイッチの解放		1-1指差確認呼称をする	1-1「絶対さわるな」札をかける		
2	トング・レスト・の確認		2-1専用ゲージがある場合はそれを使用する	2-1レスト台が固定されていること	2-1トング10mmレスト3mm以下(規程外は調整する)	
				2-2砥石端カバーに変形、割れのないこと	2-2カバーと砥石にスキマが5mm以下	
3	保護手袋の着装		3-1軍手または薄皮手袋を使用	3-1服装の確認もする(特に袖口のボタン)		
4	砥石の確認		4-1手で上方向へ1周以上回す(下へ回すとレスト台に指を挟む危険がある)	4-1欠け・割れ・偏摩耗なし		
				4-1不具合がある時は交換またはドレッシング		
				サーをかける(別手順書で対応)		
					5-1 8分目程度の水量がある事	
5	被研削物冷却水の確認		6-1炉布式集塵機は運転確認をする(砥石連動式は空運転時に確認する)	6-1簡易集塵機の場合はシュート部が		
6	集塵機の確認		7-1指差確認呼称をする	7-1手元SW「切」状態の確認・札の取外	水没していること	
7	主スイッチの投入		8-1メガネはゴーグルタイプを着用する	8-1顔に密着させる(メガネは事前にエアブロー等で清潔にする)		
8	保護メガネ・防塵マスクの着装		9-1指差確認呼称をする	9-1砥石カバーをかぶせる		
9	空運転の実施(手元スイッチ投入)		9-2 1分以上運転する(タイマー使用)			9-1異音・異常振動がない事
10	空運転の終了(手元スイッチ開放)		10-1指差確認呼称をする			
	(研削作業)			11-1使用する側のカバーのみ取手をもってあける(砥石回転時は慎		
11	砥石カバーをあける			11-2 2名同時の研削作業は禁止		
			12-1指差確認呼称をする	12-1保護メガネ・保護手袋()・防塵マスクを着装		
12	手元スイッチを投入する		13-1被切削物は徐々に砥石へ押し付ける	13-1足を前後に開いて立つ(嘔み込み等の咄嗟の現象に対応する)	13-1砥石全体を使用	
13	研削実施		13-2連続切削をやらず、適度に冷却する	13-2立ち位置はできるだけ砥石正面をさける	する	

