

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-001



担当	係長	課長

報告者部署名	製造部 塗装課	報告者名	佐藤 健一
発生日付	2026年8月3日	不良カテゴリ	塗装不良

概要

製品Xシリーズ筐体の塗装面に色ムラが確認された。

状況詳細

出荷前検査にて、筐体側面の塗装表面に光沢のムラおよび色調の違いが複数箇所を確認された。対象ロット10台中3台に同様の傾向が見られた。

原因

塗装ブース内の温湿度管理が不十分であり、乾燥工程でムラが生じたと推定される。また、スプレーガンの移動速度が一定でなかった可能性がある。

再発防止策

塗装ブースの温湿度を自動記録・管理する体制を整備する。あわせて、作業者に対し塗装手順の再教育を実施する。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-002



担当	係長	課長

報告者部署名	製造部 組立課	報告者名	鈴木 大輔
発生日付	2026年8月4日	不良カテゴリ	締結不良

概要

組立工程においてボルトの締め付けトルクが規定値に達していない事象が発生。

状況詳細

完成品の抜き取り検査にて、フレーム固定用ボルト4本のうち1本の締め付けトルクが規定値(15N・m)を下回る12N・mであることが確認された。

原因

使用したトルクレンチの校正期限が超過しており、正確なトルク管理ができていなかった。

再発防止策

トルクレンチの校正スケジュールを台帳で一元管理し、期限超過前にアラートが出る仕組みを導入する。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-003



担当	係長	課長

報告者部署名	製造部 機械加工課	報告者名	高橋 誠
発生日付	2026年8月5日	不良カテゴリ	寸法不良

概要

部品Aの外径寸法が図面公差を超過。

状況詳細

受入検査にて部品Aの外径寸法を測定したところ、規格値(20.0±0.1mm)に対し20.3mmであることが判明した。該当ロット50個中5個に同様の傾向。

原因

加工機の切削工具が摩耗し、切削寸法が徐々に大きくなっていたと推定される。

再発防止策

工具の使用時間に応じた交換基準を新設し、工程内での定期的な寸法チェックを実施する。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-004



不良カテゴリ

キズ・外観不良

担当	係長	課長

報告者部署名	品質保証部 検査課	報告者名	田中 陽子
発生日付	2026年8月6日	不良カテゴリ	キズ・外観不良

概要

製品表面に線状のキズが確認された。

状況詳細

最終外観検査にて、製品カバー表面に長さ約5mmの線状のキズが1箇所確認された。

原因

工程間搬送の際、搬送治具との接触により傷が生じたと推定される。

再発防止策

搬送治具の接触部にクッション材を追加するとともに、搬送時の取り扱い手順を見直す。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-005

担当	係長	課長



報告者部署名	製造部 組立課	報告者名	伊藤 直樹
発生日付	2026年8月7日	不良カテゴリ	異物混入

概要

製品内部に異物（繊維片）が混入。

状況詳細

組立完了後の内部確認にて、基板周辺に布片の繊維が付着しているのが発見された。

原因

清掃用ウエスの繊維が飛散し、組立工程中に混入したと考えられる。

再発防止策

清掃用ウエスを低発塵タイプの不織布に変更し、組立エリアでの使用を制限する。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-006

担当	係長	課長



報告者部署名	製造部 塗装課	報告者名	渡辺 隆
発生日付	2026年8月10日	不良カテゴリ	塗装不良

概要

製品Yシリーズの塗装色に部分的な濃淡が確認された。

状況詳細

出荷前検査にて、上面パネルの塗装色に部分的な濃淡差が確認された。目視でも判別可能なレベルであった。

原因

塗料の攪拌が不十分であり、顔料が均一に分散していなかった可能性がある。

再発防止策

塗料の攪拌時間・手順を標準化し、チェックシートによる確認を工程内で徹底する。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-007



担当	係長	課長

報告者部署名	製造部 塗装課	報告者名	中村 拓也
発生日付	2026年8月11日	不良カテゴリ	塗装不良

概要

製品エッジ部の塗装が一部剥離。

状況詳細

完成品検査にて、製品エッジ部分の塗膜が幅約2mmにわたり剥離しているのが確認された。

原因

下地処理（脱脂・研磨）が不十分であり、塗料の密着性が低下していたと推定される。

再発防止策

下地処理工程にチェック項目を追加し、工程内検査で密着性を確認する体制とする。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-008



担当	係長	課長

報告者部署名	製造部 組立課	報告者名	小林 蓮
発生日付	2026年8月12日	不良カテゴリ	締結不良

概要

背面カバー固定ネジの締め付けトルクが不足。

状況詳細

品質パトロールにて、背面カバー固定ネジ2箇所の締め付けトルクが規定値を下回っていることが確認された。

原因

自動ドライバーのトルク設定値が誤って低く設定されていた。

再発防止策

設備の設定値変更時にダブルチェック体制を導入し、始業前点検項目に設定値確認を追加する。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-009



担当	係長	課長

報告者部署名	製造部 機械加工課	報告者名	加藤 修
発生日付	2026年8月13日	不良カテゴリ	寸法不良

概要

部品Bの取付穴径が規格外であった。

状況詳細

組立工程にて部品Bの取付穴にボルトが通らない事象が発生し、確認したところ穴径が規格値(5.0±0.05mm)に対し4.8mmであった。

原因

ドリル工具の摩耗により、穴径が徐々に縮小していたと考えられる。

再発防止策

ドリル工具の摩耗管理基準を新設し、定期交換および抜き取り測定を実施する。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-010



不良カテゴリ

キズ・外観不良

担当	係長	課長

報告者部署名	品質保証部 検査課	報告者名	山本 沙織
発生日付	2026年8月14日	不良カテゴリ	キズ・外観不良

概要

製品表面に微小な擦り傷が複数確認された。

状況詳細

最終検査にて、製品上面に長さ1～2mm程度の微小な擦り傷が3箇所確認された。

原因

保護フィルム貼付作業の際、フィルムと製品表面の間に異物が挟まっていたと推定される。

再発防止策

フィルム貼付前のエア洗浄工程を追加し、作業台の清掃頻度を増やす。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-011



担当	係長	課長

報告者部署名	製造部 塗装課	報告者名	斎藤 亮
発生日付	2026年8月17日	不良カテゴリ	塗装不良

概要

塗膜厚が箇所によりばらつきがある。

状況詳細

塗膜厚測定にて、規定範囲(30～40μm)に対し、一部箇所で25μm、一部箇所で48μmとばらつきが確認された。

原因

スプレーガンの噴射距離・角度が作業者によって一定でなかった。

再発防止策

塗装治具を導入し噴射距離・角度を固定化するとともに、作業者間の技能差是正のための訓練を実施する。

不良報告書

QUALITY DEFECT REPORT

報告書No. QDR-2026-012



担当	係長	課長

報告者部署名	製造部 梱包課	報告者名	松本 圭
発生日付	2026年8月18日	不良カテゴリ	異物混入

概要

梱包工程で製品表面に金属片が付着しているのを発見。

状況詳細

梱包前の最終確認にて、製品底面に微小な金属片（約2mm）が付着しているのが発見された。

原因

前工程（ネジ締め）で発生した切粉が十分に除去されないまま搬送されたと考えられる。

再発防止策

ネジ締め工程後にエアブローによる切粉除去工程を追加し、梱包前のダブルチェックを徹底する。