Codes d'alarme du BMS du pack BAT-A-01

Les codes sont lus avec l'outil de diagnostic ou affichés par la station de charge. Ils sont cohérents avec le manuel BAT-A-01 v1.3.

Code	Défaut	Seuil	Voyant	Action
E01	Surtension cellule	> 4,25 V	Rouge fixe	Arrêter la charge, mesurer les cellules
E02	Sous-tension cellule	< 2,80 V	Rouge clignotant	Ne pas recharger sans avis du responsable
E03	Surintensité en décharge	> 20 A	Rouge clignotant rapide	Vérifier l'appareil alimenté
E04	Déséquilibre des cellules	> 80 mV	Orange clignotant	Équilibrage puis nouvelle mesure
E05	Défaut sonde NTC	valeur hors plage	Orange clignotant lent	Contrôler NTC1 et NTC2
E06	Perte de communication BMS	> 5 s	Orange et rouge alternés	Contrôler le connecteur J1
E07	Surchauffe cellule	> 60 °C	Rouge fixe et buzzer	Isoler le pack, fiche FS-BAT-01
E08	Fin de vie	SoH < 70 %	Aucun (outil de diagnostic)	Prévoir le remplacement

Tableau 1 : codes d'alarme BAT-A-01

Attention : le code E07 du BMS ne doit pas être confondu avec le code E-07 des modules écran, qui désigne un défaut différent.