PROC-CHG v1 : contrôle de charge

Objet : vérifier qu'un pack BAT-A-01 se charge correctement après une intervention.

1. Placer le pack sur la station et noter l'état du voyant.
2. Charger à 0,5C (1,5 A) jusqu'à une tension de fin de charge de 4,25 V par cellule.
3. Surveiller la température : arrêter la charge si elle dépasse 50 °C.
4. En fin de charge, mesurer chaque cellule. L'écart maximal toléré est de 80 mV.

Critères d'acceptation

Mesure	Critère v1
Tension de fin de charge	4,25 V par cellule
Température maximale	50 °C
Écart entre cellules	< 80 mV

Tableau 1 : critères de la version 1

Visa du responsable : ..... Date : .....