برقی آلات

خالد خان يوسفر. كي

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد khalidyousafzai@comsats.edu.pk

تاریخ در نگی: 12 مئی <u>2020</u>

عنوان

ix		ديباچه
1	عا كنّ	1 بنیادی<
1	ينيادى اكائياں	1.1
1	غيرسمتى	1.2
2	سمتير	1.3
3		1.4
3	1.4.1 كار تىبى محددى نظام	
5	1.4.2 نگلی محددی نظام	
7	سمتيررقبر	1.5
9	ر قبه عمودی تراش	1.6
10	ېر قی اور مقناطیسی میدان	1.7
10	1.7.1 برقی میدان اور برقی میدان کی شدت	
11	1.7.2 مقناطیسی میدان اور مقناطیسی میدان کی شدت	

iv

11	سطح اور حجی کثافت	1.8	
11	1.8.1 سطی کثافت		
12	حجى ثافت	1.9	
13	صلیبی ضرب اور ضرب نقطه می	1.10	
13	1.10.1 صلیبی ضرب		
15	1.10.2 نقطی ضرب		
18	تفرق اور جزوی تفرق	1.11	
18	خطی تکمل	1.12	
19	سطحي تکمل	1.13	
20	دوري سمتير	1.14	
25	ن) اد وار	مقناطيسو	2
2525	ں ادوار مزاحمت اور پیچلیائٹ	, -	2
25		2.1	2
2526	مزاحمت اور نیچگیابت	2.1	2
252628	مرزاحمت اور نیچگواېث	2.1	2
25 26 28 30	مزاهمت اور نه کچاپه ث کثافت بر تی رواور برتی میدان کی شدت برتی ادوار متناطبیسی دور حصه اول	2.12.22.3	2
25 26 28 30 32	مزاحمت اور نتجگوا پرٹ کثافت ِ برتی رواور برتی میدان کی شدت برتی او وار متناطیسی دور حصه اول	2.1 2.2 2.3 2.4	2
25 26 28 30 32 34	مزاهمت اور نهجگیابت کثافت برتی رواور برتی میدان کی شدت برتی ادوار متناطبی دور حصه اول کثافت ِ متناطبی بهاواور متناطبی میدان کی شدت	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	2
25 26 28 30 32 34 38	مزاحمت اور نتجکیا به ب کثافت برتی رواور برتی میدان کی شدت برتی ادوار مقناطیسی دور حصه اول کثافت ِمقناطیسی بهاواور مقناطیسی میدان کی شدت مقناطیسی دور حصه دوم مقناطیسی دور حصه دوم	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	2

عـــنوان

3 گرانسفادمر	55
3.1 ٹرانسفار مر کی اہمیت	56
3.2 ٹرانسفار مرکے اقسام	59
3.3 المالى برقى د باو	59
3.4 يجانا نگيز برقى رواور قالبى ضياع	61
3.5 تبادلہ برقی د ہاواور تبادلہ برتی روکے خواص	64
3.6 ثانوی جانب بو جھ کا ابتدائی جانب اثر	68
3.7 ٹرانسفار مرکی علامت پر نقطوں کامطلب	69
3.8 رکاوٹ کاتبادلہ	70
3.9 ٹرانسفار مر کاوولٹ-ایمپیئر	75
3.10 ٹرانسفار مرکے امالہ اور مساوی او وار	77
3.10.1 کچھے کی مزاحمت اوراس کی متعاملہ علیحدہ کرنا	77
3.10.2 رِشَالماله	79
3.10.3 څانوې بر قی رواور قالب کے اثرات	80
3.10.4 څانوی کیچیے کا مالی بر تی د یاو	81
3.10.5 ثانوی کچھے کی مزاحمت اور متعاملہ کے اثرات	81
3.10.6 ركاوك كاابتدائي ياتانوى جانب تباوله	83
3.10.7 ٹرانسفار مر کے سادہ ترین مساوی ادوار	85
3.11 كطيخ دور معائند اور كسر دور معائند	86
3.11.1 كھلادور معائنہ	87
3.11.2 كسر دور معائنه	89
3.12 تىن دورى ٹرانسفار مر	93
3.13 ٹرانسفار مر جالو کرتے لمحہ زیادہ محر کی برقی روکا گزر	101

vi

ميكاني توانائي كابا يمى تبادله	بر قی اور	4
متناطبيسي نظام ميس قوت اور قوت مر وڑ	4.1	
تبادله توانائی والدا یک کچھے کا نظام	4.2	
توانائی اور بم - توانائی	4.3	
متعدد کچھول کامقناطیسی نظام	4.4	
مشین کے بنیاد ی اصول	گھومتے	5
قانون فيراد ك	5.1	
معاصر مشين	5.2	
محرک برقی دباو	5.3	
ت کیلیے کچھے اور سائن نمامقناطیسی دیاو	5.4	
5.4.1 برلتارومشين		
متناطیسی د باو کی گھومتی امواج	5.5	
5.5.1 ایک دورکی لپٹی مثنین		
5.5.2 تين دورکي لپڻي مشين کا تحليلي تجربي		
5.5.3 تين دورکي لپڻي مشين کاتر سيمي تجربير		
محرک برتی د باو	5.6	
5.6.1 بدلاروبر قی جزیئر		
5.6.2 يك ست روبر قى جزيئر		
موار قطب مثينوں ميں قوت مروڑ	5.7	
5.7.1 ميكاني قوت مر ور بذريعه تركيب توانائي		
5.7.2 ميكاني قوت مر وژبذريعه متناطيسي بهاو		

vii

ر قرار چالومعاصر مشين	6 كيسال حال، ب
ه.دد وري معاصر مشين	تنه 6.1
صر مشین کے امالہ	6.2 معا
6.2 خوداماله	.1
6.2 مشتر كه اماله	.2
6.2 معاصراءاله	.3
صر مشین کامساوی دوریاریاضی نمونه	6.3 معا
نى ھاقت كى شتقى	6.4 برأ
ال حال، بر قرار چالومشین کے خواص	6.5 كيس
196 معاصر جزیٹر: برتی بوجھ ہالقابل I_m کے خط I_m ک خط 6.5	.1
معاصر موثر: I_a بالمقابل I_m کے خط I_m خط I_m کا معاصر موثر: I_a بالمقابل معاصر موثر: والمعالم المعالم المعا	.2
دوراور کسر دور معائنه	6.6 کھلا
6.6 کھلادور معائنہ	.1
6.6 کر دور معائنہ	.2

211	امالی مشیرز	7
ساكن كمچھوں كى گھومتى مقناطىيى موج	7.1	
مشين كاسر كاواور گھومتى امواج پر تبعره	7.2	
ساكن كچھول ميں امالي برقى دياو	7.3	
ساکن کچھوں کی مون کا گھومتے کچھوں کے ساتھ اضافی رفتار اور ان میں پیدا امالی برقی دباو	7.4	
گھومتے کچھوں کی گھومتے متناطبین دباو کی موج ہے۔	7.5	
گھومتے کچھوں کے مساوی فرضی ساکن کچھے ۔	7.6	
المالي موٹر كا مساوى برقى دور	7.7	
ماوي برقي دور پرغور	7.8	
المالي موشر كامسادى تقونن دورياريا شي نمونه	7.9	
پنجره نماامالی موثر	7.10	
بے پوچھ موٹراور جامد موٹر کے معائنہ	7.11	
7.11.1 بے پوچھ موڑ کامعائنہ		
7.11.2 جامد موثر کا معاتند		
رومشين 245	يک سمت	8
ميكاني ست كاركي بنيادى كاركروگى	8.1	
8.1.1 ميكاني ست كاركي تفصيل		
يك ست جزيرً كابر تى د باو	8.2	
قوت مرور الله الله الله الله الله الله الله الل	8.3	
بير وني بيجان اورخود بيجان يك سمت جزير	8.4	
يک ست مشين کي کار کرد گي کے خط	8.5	
8.5.1 حاصل برتی د باو بالقابل برتی بوجه		
8.5.2 رفتار بالمقابل قوت مرور شرور		
271	ئ	فرہنًا

عـــنوان

إب2

مقناطيسى ادوار

2.1 مزاحمت اور ہچکچاہٹ

شکل 2.1 میں ایک سلاخ و کھائی گئی ہے جس کی لمبائی کے رخ مزاحمہا

$$(2.1) R = \frac{l}{\sigma A}$$

 μ ررج و گل جہال σ موصلیتے 2 اور A=wh رقبہ عمودی تراش ہے۔ اس سلاخ کی بھیکھا ہے 3 ورج و بل ہے جہال م



شكل 2.1:مزاحمت اور جيكيا ہٹ

resistance¹ conductivity²

باب2. مقن طبیسی ادوار

مقناطبیر متقل 4 کہلاتا ہے۔

$$\Re = \frac{l}{\mu A}$$

مقناطیسی مستقل μ کو عموماً خلاء کی مقناطیسی مستقل $\mu_0=4\pi\,10^{-7}\,rac{H}{m}$ کی نسبت سے لکھا جاتا ہے لیعنی

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

جبال μ_r برومقناطیسی متقل کہلاتا ہے۔ ایکچاہٹ کی اکائی ایمپیر - چکر فی ویبر ہے جس کی وضاحت جلد کی جائے گی۔

 $\mu_r=10\,\mathrm{cm}$ مثال $\mu_r=2000$ مثال المراجع بين معاون

حل:

$$\begin{split} \Re &= \frac{l}{\mu_r \mu_0 A} \\ &= \frac{10 \times 10^{-2}}{2000 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 2.5 \times 10^{-2} \times 3 \times 10^{-2}} \\ &= 53\,044\,\mathrm{A} \cdot \mathrm{turns/Wb} \end{split}$$

2.2 کثافت برقی رواور برقی میدان کی شدت

 5 گل 2.2 میں ایک موصل سلاخ کے سروں پر برتی دیاو v لاگو کیا گیا ہے۔سلاخ میں برتی روi اوہم کے قانون 5 ہے حاصل ہو گا۔

$$(2.4) i = \frac{v}{R}$$

 $\begin{array}{c} {\rm reluctance^3} \\ {\rm permeability,\ magnetic\ constant^4} \\ {\rm Ohm's\ law^5} \end{array}$



شكل 2.2: كثافت برقى رواور برقى د باوكى شدت

درج بالا مساوات كو مساوات 2.1 كى مدد سے

$$(2.5) i = v\left(\frac{\sigma A}{l}\right)$$

لعيني

$$\frac{i}{A} = \sigma\left(\frac{v}{l}\right)$$

يا

$$(2.7) J = \sigma E$$

کھا جا سکتا ہے جہاں J اور E کی تعریفات درج ذیل ہیں۔

$$(2.8) J = \frac{i}{A}$$

$$(2.9) E = \frac{v}{l}$$

شکل 2.2 میں سمتیہ J کی مطلق قیت J اور سمتیہ E کی مطلق قیت E کی مطلق قیت و کے مساوات 2.7 کو درج ذیل کھا جا سکتا ہے

$$(2.10) J = \sigma E$$

جو قانون اوہم کی دوسری روپ ہے۔ J اور E دونوں کا رخ $a_{
m y}$ ہے۔

28 باب_2. مقت طبيسي ادوار

شکل 2.2 سے ظاہر ہے کہ برقی رو i سلاخ کے رقبہ عمودی تراش A سے گزرتا ہے للذا مساوات 2.8 کے تحت I کا فیضے برقی روI ہو گا۔ ای طرح مساوات 2.9 سے واضح ہے کہ I برقی دباو فی اکائی لمبائی کو ظاہر کرتی ہے للذا I کو برقی میدان کی شدھے کہتے ہیں۔ I کو برقی میدان کی شدھے کہتے ہیں۔ I

بالكل اى طرح كى مساواتين مقناطيسى متغيرات كے لئے حصد 2.5 ميں لكھى جائيں گا۔

2.3 برقی ادوار

 $\sigma=5.9\times10^7\,rac{\mathrm{S}}{\mathrm{m}}$ رقی دور میں برقی دباوہ v^8 وجہ سے برقی رووا v^8 اللہ ہوتا ہے۔ تانباکی موصلیت کی مقدار بہت بڑی مقدار ہے۔ موصلیت کی اکائی v^8 ہے۔ تانباکی موصلیت کی مقدار بہت بڑی ہونے کی بنا اس سے بنی تارکی مزاحمت v^8 عموماً قابل نظرانداز ہو گی۔ تار میں برقی رو v^8 گرزنے سے تارکے سروں کے نیج برقی دباو بنی تارکی مزاحمت v^8 بیدا ہو گا جس کو v^8 کی بنا نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یوں تانبے کی تار میں برقی دباو کے گھٹاو کو رو کیا جا سکتا ہے۔ یون تانبے کی تار میں برقی دباو کے گھٹاو کو رو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم v^8 کی حکم کے سکتے ہیں۔

شکل 2.3-الف میں ایک ایسا ہی برقی دور دکھایا گیا ہے جس میں تانبے کی تارکی مزاحمت کو اکٹھے کر کے ایک ہی جگہ _{تار}R دکھایا گیا ہے۔اس دور کے لئے درج ذیل کھا جا سکتا ہے۔


$$(2.11) v = \Delta v + v_L$$

تار میں برقی گھٹاو Δv نظرانداز کرتے ہوئے


$$(2.12) v = v_L$$

حاصل ہوتا ہے۔اس کا مطلب ہوا کہ تار میں برقی دباو کا گھٹاو قابل نظرانداز ہونے کی صورت میں لا گو برقی دباو کا توں مزاحمت R_L تک پنچتا ہے۔ برقی ادوار حل کرتے ہوئے یہی حقیقت بروئے کار لاتے ہوئے تار میں برقی دباو کے نظرانداز کیا جاتا ہے۔شکل 2.3-الف میں ایسا کرنے سے شکل 2.3-ب حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ برقی تار کو اس غرض سے استعال کیا جاتا ہے کہ لا گو برقی دباو کو مقام استعال تک بغیر گھٹائے پہنچایا جائے۔

2.3. برتی ادوار




شكل 2.3: برقى ادواريس برقى تاركى مزاحت كو نظرانداز كياجاسكتا ہے۔



شکل 2.4: کم مزاحمتی راه میں برقی رو کی مقدار زیادہ ہو گی۔

عا_2.مقت طيسي ادوار



شكل 2.5: مقناطيسي دور

شکل 2.4 میں دوسری مثال دی گئی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برقی رواس راہ زیادہ ہو گا جس کی مزاحمت کم ہو۔ یوں $R_1 < R_2$ کی صورت میں $R_1 > R_2$ ہو گا۔

2.4 مقناطيسي دور حصه اول

current density⁶

electric field intensity⁷

electric voltage⁸

⁹ برقی د باوکیا کائی وولٹ ہے جواٹلی کے الیانڈر ووولٹا کے نام ہے جنہوں نے برقی بیٹری ایجاد کی۔

electric current¹⁰

¹¹ برقی رو کی اکائی ایمپیئر ہے جو فرانس کے انڈرِ میرا ہمپیئر کے نام ہے جن کا برقی و مقناطیسی میدان میں اہم کر دار ہے۔

copper 12

¹³ مزاحت کی اکائی اوہم ہے جو جر منی کے جارج سائن اوہم کے نام ہے جنہوں نے قانون اوہم دریافت کیا۔

magnetomotive force, mmf¹⁴

 $flux^{15}$

 $[\]rm reluctance^{16}$

2.4 مقت طیسی دور حصیه اول

اوہم کے قانون کی طرح، درج ذیل مساوات سے حاصل ہو گا۔

$$\tau = \phi \Re_a$$

جہاں \Re_c قابل نظرانداز ہو وہاں، سلسلہ وار مزاحمتوں کی طرح، دو سلسلہ وار بچکچاہٹوں کا مجموعی بچکچاہٹ \Re_c استعال کر کے برتی بہاو حاصل ہو گا۔

$$\Re_s = \Re_a + \Re_c$$

برقی دور کی طرح، مقناطیسی دباو کو کم بھکچاہٹ کی راہ استعال کرتے ہوئے مقام ضرورت تک پہنچایا جاتا ہے۔ مساوات 2.2 تحت بھکچاہٹ کی قیمت مقناطیسی مستقل μ پر مخصر ہے ۔ مقناطیسی مستقل کی اکائی ہمیزی فی میٹر مساوات μ_r کو عموماً میں μ_r کو عموماً جہاں μ_r کو عموماً جہاں μ_r کو عموماً جہاں μ_r کو عموماً جہاں μ_r کو عموا جہاں ہور ہمینوں میں مستقل μ_r کی قیمت میں اور چند جدید مصنوعی مواد الیی ہیں جن کی μ_r کی قیمت 2000 اور جو مقناطیسی مواد میں جاتی ہیں۔ مقناطیسی دباو کو ایک مقام سے دوسری مقام منتقل کرنے کے لئے ان ہی مقناطیسی مواد کو استعال کیا جاتا ہے۔

بد قسمتی سے مقناطیسی مواد کے μ کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ ان سے بنی سلاخ کی ہیکچاہٹ ہر موقع پر قابل نظرانداز ہو۔ مساوات 2.2 کے تحت ہیکچاہٹ کم سے کم کرنے کی خاطر رقبہ عمودی تراش کو زیادہ سے زیادہ اور لمبائی کو کم سے کم کرنا ہو گا۔ یول مقناطیسی دباو منتقل کرنے کے لئے باریک تار نہیں بلکہ خاصا زیادہ رقبہ عمودی تراش کا مقناطیسی راستہ درکار ہوتا ہے۔

مقناطیسی مثین، مثلاً موٹر اور ٹرانسفار مر، کا بیشتر حصہ مقناطیسی دباو منتقل کرنے والے ان مقناطیسی مواد پر مشتمل ہوتا ہے۔ایسے مشینوں کے قلب میں عموماً یہی مقناطیسی مادہ پایا جاتا ہے الہذا ایسا مواد مقناطیسی قالبہ 18 کہلاتا ہے (شکل 2.6)۔

برقی مثینوں میں مستعمل مقناطیسی قالب لوہے کی باریک چادر یا پتری 19 تہہ در تہہ رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ مقناطیسی قالب کے بارے میں مزید معلومات حصہ 2.8 میں فراہم کی جائے گی۔

relative permeability, relative magnetic constant 17

magnetic core¹⁸

laminations¹⁹

باب_2,مقت طبيسي ادوار



شكل 2.6: كثافت مقناطيسي بهاواور مقناطيسي ميدان كي شدت_

2.5 كثافت مقناطيسي بهاواور مقناطيسي ميدان كي شدت

حصہ 2.2 میں برقی دور کی مثال دی گئی۔ یہاں شکل 2.6 میں دکھائے گئے مقناطیسی دور پر غور کرتے ہیں۔ مقناطیسی قالب کا $\mu_r = \infty$ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں قالب کی بچکچاہٹ \Re_c صفر ہو گی۔ حصہ 2.2 میں تانیا کی تار کی طرح یہاں مقناطیسی قالب کو مقناطیسی دباو τ ایک مقام سے دوسری مقام تک منتقل کرنے کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ شکل 2.6 میں مقناطیسی دباو کو خلائی درز کی بچکچاہٹ \Re_c تک پہنچایا گیا ہے۔ یہاں \Re_c کو نظرانداز کرتے ہوئے کل بچکچاہٹ کو خلائی درز کی بچکچاہٹ کے برابر تصور کیا جا سکتا ہے:

$$\Re_a = \frac{l_a}{\mu_0 A_a}$$

 $l_a \ll b$ خلائی درز کی لمبائی l_a قالب کے رقبہ عمودی تراش کے اضلاع d اور w ہے بہت کم ہونے کی صورت ، لیخی اور m اور m کو قالب کے رقبہ عمودی تراش m کے برابر تصور کیا جا سکتا ہے:

$$(2.17) A_a = A_c = wb$$

اس کتاب میں جہال بتلایا نہ گیا ہو وہال $l_a \ll b$ اور $w \gg l_a \ll b$ کتاب میں جہال بتلایا نہ گیا ہو وہال

مقناطیسی دباو
$$au$$
 کی تعریف درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے۔

یوں برقی تار کے چکر ضرب تار میں برقی رو کو مقناطیسی دباو کہتے ہیں۔ مقناطیسی دباو کی اکائی ایمپیئر-چکر²⁰ ہے۔ حصہ 2.2 کی طرح ہم مساوات 2.15 کو یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$\phi_a = \frac{\tau}{\Re_a}$$

مقناطیسی بہاو کی اکائی 22 ورہر 22 اور ہیکچاہٹ کی اکائی ایمپیئر۔ چکر فی ویبر 23 ہے۔ اس سلسلہ وار دور کے خلائی درز میں مقناطیسی بہاو ϕ_c ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔درج بالا مساوات کو مساوات کی مدد ہے 0 کی مدد ہے

$$\phi_a = \tau \left(\frac{\mu_0 A_a}{l_a} \right)$$

يا

$$\frac{\phi_a}{A_a} = \mu_0 \left(\frac{\tau}{l_a}\right)$$

کھ سکتے ہیں جہاں درز کی نشاندہی زیر نوشت میں a کھ کر کی گئی ہے۔ اس مساوات میں بائیں ہاتھ مقناطیسی بہاو فی اکائی رقبہ کو کثافیہ مقناطیسی بہاو²⁵ B_a اور دائیں ہاتھ مقناطیسی دباو فی اکائی لمبائی کو مقناطیسی میدالنے کی شدھے B_a کا کھا جا سکتا ہے:

$$(2.21) B_a = \frac{\phi_a}{A_a}$$

$$(2.22) H_a = \frac{\tau}{l_a}$$

کافت متناطیسی بہاوکی اکائی ویبرفی مرفع میٹر ہے جس کو ٹسلا²⁶ کا نام دیا گیا ہے۔مقناطیسی میدان کی شدت کی اکائی المبیئرفی میٹر²⁷ ہے۔ یوں مساوات 2.20 کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(2.23) B_a = \mu_0 H_a$$

جہاں متن سے واضح ہو کہ مقناطیسی میدان کی بات ہو رہی ہے وہاں مقناطیسی میدان کی شدت کو مختصراً میدانھے شدھے²⁸ کہا جاتا ہے۔

ampere-turn²⁰

Weber²¹

²²یہ اکائی جر منی کے ولیم اڈورڈو میر کے نام ہے جن کا برقی ومتناطیعی میدان میں اہم کر دار رہاہے ampere-turn per weber²³

magnetic flux density²⁴

magnetic field intensity²⁵

Tesla: ²⁶ یا الای سربیا کے بکولاٹسلا کے نام ہے جنہوں نے بدلتار وبر قی طاقت عام کرنے میں اہم کر دار اداکیا۔

 $[\]begin{array}{c} {\rm ampere\ per\ meter^{27}} \\ {\rm field\ intensity^{28}} \end{array}$

ا_2, مقت طبيسي ادوار

 $B_a = B_a$ گل 2.6 میں خلائی درز میں مقناطیسی بہاو کا رخ اکائی سمتیہ کا مخالف ہے لہذا کثافت ِ مقناطیسی بہاو ہو گائی سمتیہ a_Z کی مخالف رخ دباو ڈال رہا ہے لہذا $-B_a a_Z$ کی خالف رخ دباو ڈال رہا ہے لہذا مقناطیسی دباو کی شدت $H_a = -H_a a_Z$ کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی درج سے کسی درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی درج بیار کسی درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی درج بیار کسی درج بیار کسی درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی درج بیار کسی درج بیار کسی درج بیار کسی درج درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی درج بیار کسی در کسی درج بیار کسی

$$(2.24) B_a = \mu_0 H_a$$

خلاء کی جگہ کوئی دوسرا مادہ ہونے کی صورت میں میہ مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(2.25) B = \mu H$$

مثال 2.2: شکل 2.6 میں خلائی درز میں کثافتِ مقناطیسی بہاو 0.1 ٹسلا درکار ہے۔ قالب کی $\mu_r = \infty$ خلائی درز کی لمبائی 1 ملی میٹر اور قالب کے گرد برقی تار کے چکر 100 ہیں۔ درکار برقی رو i تلاش کریں۔

حل: مساوات 2.13 سے

$$\tau = \phi \Re$$

$$Ni = \phi \left(\frac{l}{\mu_0 A}\right)$$

$$\frac{\phi}{A} = B = \frac{Ni\mu_0}{l}$$

لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔


$$0.1 = \frac{100 \times i \times 4\pi 10^{-7}}{0.001}$$
$$i = \frac{0.1 \times 0.001}{100 \times 4\pi 10^{-7}} = 0.79567 \,\text{A}$$

بر تی رو خلائی درز میں $B=0.1\,\mathrm{T}$ کثافت مقناطیسی بہاویپدا کرے گا۔ $i=0.795\,67\,\mathrm{A}$

2.6 مقناطیسی دور حصه دوم

شکل 2.7 میں ایک سادہ مقناطیسی نظام دکھایا گیا ہے جس میں قالب کے مقناطیسی مستقل کو محدود تصور کرتے ہیں۔مقناطیسی دباو au=0 مقناطیسی قالب میں مقناطیسی بہاو au=0 پیر۔مقناطیسی دباو au=0 مقناطیسی قالب میں مقناطیسی بہاو م

2.6 مقت طيبي دور حصيه دوم



شكل 2.7: ساده مقناطيسي دور ـ

مقام پر یکساں ہے اور قالب کی اوسط لمبائی l_c ہے۔ قالب میں مقناطیسی بہاو کا رخ فلیمنگ 29 کے دائیں ہاتھ کے قانون 30 سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کو دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔

- اگرایک کچھے کو دائیں ہاتھ سے یوں کپڑا جائے کہ ہاتھ کی چار انگلیاں کچھے میں برقی رو کے رخ لیٹی ہوں تب انگوٹھا اُس مقناطیسی بہاو کے رخ ہو گا جو اس برقی رو کی وجہ سے وجود میں آیا ہو۔
- اگرایک تارجس میں برقی رو کا گزر ہو کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ انگوٹھا برقی رو کے رخ ہو تب باقی چار انگلیاں اُس مقناطیسی بہاو کے رخ لیٹی ہوں گی جو اس برقی رو کی وجہ سے پیدا ہو گا۔

ان دو بیانات میں پہلا بیان کیھے میں مقناطیسی بہاو کا رخ معلوم کرنے کے لئے زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے جبکہ سیر تھی تار کے گرد مقناطیسی بہاو کا رخ دوسرے بیان سے زیادہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

قالب میں مقناطیسی بہاو گھڑی کے رخ ہے۔ مقناطیسی بہاو ہ کو شکل 2.7 میں ہلکی سیابی کے تیر دار کیبر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ قالب کی بچکچاہٹ

$$\Re_c = \frac{l_c}{\mu_c A_c}$$

لکھتے ہوئے مقناطیسی بہاو

$$\phi_c = \frac{\tau}{\Re_c} = Ni \left(\frac{\mu_c A_c}{l_c} \right)$$

29فليمنگ!دايال باتھ قانون Fleming's right hand rule³⁰ اب_2. مقن طبیمی ادوار



شکل 2.8: خلائی در زاور قالب کے ہیکیاہٹ۔

ہو گا۔ یوں تمام نا معلوم متغیرات حاصل ہو چکے۔

مثال 2.3: شکل 2.8 میں ایک مقناطیسی قالب و کھایا گیا ہے جس کی معلومات ورج ذیل ہیں۔

(2.26)
$$\psi \mathbf{\ddot{v}} = \left\{ \begin{array}{ll} h = 20 \, \mathrm{cm} & m = 10 \, \mathrm{cm} \\ n = 8 \, \mathrm{cm} & w = 2 \, \mathrm{cm} \\ l_a = 1 \, \mathrm{mm} & \mu_r = 40 \, 000 \end{array} \right.$$

قالب اور خلائی درز کی ہیکچاہٹیں تلاش کریں۔

عل:

$$b = \frac{m-n}{2} = \frac{0.1 - 0.08}{2} = 0.01 \,\mathrm{m}$$

$$A_a = A_c = bw = 0.01 \times 0.02 = 0.0002 \,\mathrm{m}^2$$


$$l_c = 2(h-b) + 2(m-b) - l_a$$

$$= 2(0.2 - 0.01) + 2(0.1 - 0.01) - 0.001 = 0.359 \,\mathrm{m}$$

$$\begin{split} \Re_c &= \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 A_c} = \frac{0.359}{40000 \times 4\pi 10^{-7} \times 0.0002} = 55\,605\,\mathrm{A\cdot t/Wb} \\ \Re_a &= \frac{l_a}{\mu_0 A_a} = \frac{0.001}{4\pi 10^{-7} \times 0.0002} = 3\,978\,874\,\mathrm{A\cdot t/Wb} \end{split}$$

قالب کی لمبائی خلائی درز کی لمبائی سے 359 گنا زیادہ ہونے کے باوجود خلائی درز کی پنچکچاہٹ قالب کی پنچکچاہٹ سے 72 گنا زیادہ ہوگا۔

2.6. مقت طيسي دور حصب دوم



مثال 2.4: شکل 2.9 سے رجوع کریں۔خلائی درز 5 ملی میٹر لمباہے اور گھومتے حصہ پر 1000 چکر ہیں۔خلائی درز میں 3.4 کی فاطر درکار برقی رو معلوم کریں۔

حل: اس شکل میں گھومتے مشین، مثلاً موٹر، کی ایک سادہ صورت دکھائی گئی ہے۔ ایسی مشینوں کا ہیرونی حصہ ساکن رہتا ہے للذا اس جھے کو مشین کا ساکھنے حصہ 31 ہیں۔ ساکن رہتا ہے للذا اس جھے کو مشین کا ساکھنے حصہ 32 ہیں۔ اس مثال میں ان دونوں حصوں (قالب) کا $m_r = \infty$ تصور کیا گیا ہے اس جھے کو مشین کا گھومتا حصہ 32 ہیں۔ اس مثال میں ان دونوں حصوں (قالب) کا $m_r = \infty$ تصور کیا گیا ہے للذا ان کی بچکچاہٹ صفر ہو گی۔ مقاطیسی بہاو کو ہلکی سیابی کی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مقناطیسی بہاو کی ایک مکمل چکر کے دوران مقناطیسی بہاو دو خلائی درزوں سے گزرتا ہے۔ یہ دو خلائی درز ہر لحاظ سے ایک دوسرے جیسے ہیں للذا ان دونوں خلائی درزوں کی بچکچاہٹ سلسلہ وار ہوں خلائی درزوں کی بچکچاہٹ سلسلہ وار ہیں۔ شکل 2.9 میں مقناطیسی بہاو کو گھومتے حصہ ، ساکن حصہ اور دو خلائی درزوں سے گزرتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ خلائی درز کی لمبائی a_0 ، قالب کے رقبہ تراش میں مفاطر کیا جائے گا۔

يوں
$$A_a=A_c$$
 ليتے ہوئے ايک خلائی درز کی انگجاہٹ
$$\Re_a=\frac{l_a}{\mu_0A_a}=\frac{l_a}{\mu_0A_c}$$
 اور دو سلسلہ وار خلائی درزوں کی کل انگجاہٹ درج ذیل ہو گ۔
$$\Re_s=\Re_a+\Re_a=\frac{2l_a}{\mu_0A_c}$$

 ${
m stator}^{31}$ ${
m rotor}^{32}$

يا___2. مقت طبيسي اووار

خلائی درز میں مقناطیسی بہاہ ϕ_a اور کثافتِ مقناطیسی بہاہ B_a درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{split} \phi_a &= \frac{\tau}{\Re_s} = (Ni) \left(\frac{\mu_0 A_c}{2l_a} \right) \\ B_a &= \frac{\phi_a}{A_a} = \frac{\mu_0 Ni}{2l_a} \end{split}$$

دی گئی معلومات پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{split} 0.95 &= \frac{4\pi 10^{-7} \times 1000 \times i}{2 \times 0.005} \\ i &= \frac{0.95 \times 2 \times 0.005}{4\pi 10^{-7} \times 1000} = 7.56 \, \mathrm{A} \end{split}$$

روایتی موٹروں اور جزیٹروں کی خلاء میں تقریباً ایک ٹسلا کثافت برقی بہاو ہوتی ہے۔


2.7 خوداماله، مشتركه اماله اور توانائي


وقت کے ساتھ بدلتا مقناطیسی میدان برقی دباو پیدا کرتا ہے جس کو قانون فیراؤے 33 کے تحت 34

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}s = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}S$$

سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ کسی بند راہ کی ہمراہ مقناطیسی سمتی میدان E کا ارتفاعی کمل اس راہ کے ارتباط بہاہ کے (وقت کے ساتھ) تفرق کے برابر ہو گا۔ برقی ادوار میں مستعمل برقی تاروں کی کی ہمراہ E قابل نظر انداز ہوتا ہے لہٰذا اس مساوات کا بایاں ہاتھ تاروں کے سروں پر امالی برقی دباوہ وہ کا منفی کے برابر ہو گا۔ یوں یہ مساوات درج ذیل صورت ہو گا۔ ساتھ ہی مساوات کی دائیں ہاتھ تکمل کا بیشتر حصہ $N \phi$ کے برابر ہو گا۔ یوں یہ مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

(2.27)
$$e = N \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\partial \lambda}{\partial t}$$





شکل 2.10: قالب میں مقناطیسی بہاو کی تبدیلی کھیے میں برقی دیاوپیدا کرتی ہے۔

یوں شکل 2.10-ا کے قالب میں مقناطیسی بہاو ϕ کی تبدیل کی بنا کچھے میں برتی دباو e پیدا ہو گا جو کچھے کے سروں پر نمودار ہو گا۔

امالی برقی دباو کو منبع برقی دباو تصور کریں۔

امالی برقی دباو کا رخ تعین کرنے کی خاطر کچھے کے سرول کو کسرِ دور³⁶ کریں۔کچھے میں پیدا برقی رواُس رخ ہو گا جو متناطیسی بہاو کی تبدیلی کو روکے۔

فرض کریں شکل 2.10-ا میں بہاو ہ گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کے رخ ہے اور بہاو کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ بہاو کی تبدیلی کا مخالف بہاو ہل پیدا کرنے کی خاطر کچھے کا بالائی سر مثبت ہو گا۔شکل 2.10-ب میں کچھے کے سروں کے بچ مزاحمت نسب کیا گیا ہے۔ کچھے کو منبع دباو تصور کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزاحمت میں روکا رخ قالب میں گھڑی کے مخالف رخ بہاو کھے پیدا کرے گا۔

قالب میں مقناطیسی بہاو ϕ ، قالب پر لییٹے گئے کچھے کے تمام چکروں N کے اندر سے گزرتا ہے۔N کو کچھے کا ارتباط بہاو λ کی اکائی ویبر۔ چکر λ 38 ہے۔

$$(2.28) \lambda = N\phi$$

Faraday's law³³

³⁴ ما ککل فیراڈے انگستانی سائنسدان تھے جنہوں نے محرک برقی د باودریافت کی۔

 $induced\ voltage^{35}$

short $\operatorname{circuit}^{36}$

flux linkage³⁷

 $^{{\}rm weber-turn}^{38}$

ا___2, مقت طبيسي ادوار



شكل 2.11: اماليه (مثال 2.5)

جن مقناطیسی ادوار میں مقناطیسی مستقل μ کو اٹل مقدار تصور کیا جا سکے یا جن میں خلائی درز کی ہیکچاہٹ قالب کی جن مقاطیسی ہیکچاہٹ سے بہت زیادہ ہو، $\Re_a\gg\Re_c$ ، ان میں کیھے کی امالہ 39 L^{39} کی تعریف درج ذیل مساوات دیتی ہے۔

$$(2.29) L = \frac{\lambda}{i}$$

 $\lambda=N\phi$ اوالہ کی اکائی و بیر - چکر فی ایمپیئر ہے جس کو ہینری H^{40} کا نام H^{40} دیا گیا ہے۔ مساوات $\phi=R_c$ میں $\phi=R_c$ ، $\phi=R_c$ اور $\phi=R_c$ بر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا

(2.30)
$$L = \frac{N\phi}{i} = \frac{NB_cA_c}{i} = \frac{N^2\mu_0A_a}{l_a}$$

جہاں قالب کا رقبہ عمودی تراش A_c اور درز کا رقبہ عمودی تراش A_a ایک دوسرے کے برابر لیے گئے ہیں۔

مثال 2.5: شکل 2.11 میں $b=5\,\mathrm{cm}, w=4\,\mathrm{cm}, l_a=3\,\mathrm{mm}$ مثال 2.11 شکل 2.15 شکل اور قالب کی اوسط لمبائی $l_c=30\,\mathrm{cm}$ ہے۔درج ذیل دو صورتوں میں کچھے کی امالہ تلاش کریں۔

- -ے $\mu_r=\infty$ قالب کا •
- قالب کا $\mu_r = 500$

inductance³⁹

ر میں۔۔۔۔ ⁴¹امر کی سائنسدان جوزف بینری جنہوں نے مانگل فیراڈے سے علیحدہ طور پر محرک برتی دیاودریافت کی

حل: (1) قالب کے $\mu_r=\infty$ کی بنا قالب کی پھکھاہٹ قابل نظرانداز ہو گی لہذا امالہ درج ذیل ہو گا۔

$$L = \frac{N^2 \mu_0 wb}{l_a}$$

$$= \frac{1000^2 \times 4\pi 10^{-7} \times 0.04 \times 0.05}{0.003}$$

$$= 0.838 \, \mathrm{H}$$

(+) کی صورت میں قالب کی بیچکیاہٹ قابل نظر انداز نہیں ہو گی۔خلاء اور قالب کی بیچکیاہٹ دریافت کرتے ہیں۔

$$\Re_a = \frac{l_a}{\mu_0 wb} = \frac{0.003}{4\pi 10^{-7} \times 0.04 \times 0.05} = 1\,193\,507\,\text{A} \cdot \text{t/Wb}$$

$$\Re_c = \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 wb} = \frac{0.3}{500 \times 4\pi 10^{-7} \times 0.04 \times 0.05} = 238\,701\,\text{A} \cdot \text{t/Wb}$$

یوں بہاو، ارتباط اور امالہ درج ذیل ہوں گے۔


$$\begin{split} \phi &= \frac{Ni}{\Re_a + \Re_c} \\ \lambda &= N\phi = \frac{N^2i}{\Re_a + \Re_c} \\ L &= \frac{\lambda}{i} = \frac{N^2}{\Re_a + \Re_c} = \frac{1000^2}{1\,193\,507 + 238\,701} = 0.698\,\mathrm{H} \end{split}$$

مثال 2.6: شکل 2.12 میں ایک پیچپرار گچھا
42
 و کھایا گیا ہے جس کی جسامت درج ذیل ہے۔ $N=11, r=0.49~\mathrm{m}, l=0.94~\mathrm{m}$

یچپرار کچھے کے اندر مقناطیسی بہاو ϕ کا بیشتر حصہ محوری رخ ہوتا ہے۔ کچھے کے بار یہی بہاو پوری کا نئات سے گزرتے ہوئے واپس کچھے میں داخل ہوتا ہے۔ چونکہ پوری کا نئات کا رقبہ عمودی تراش A لا متناہی ہے لہذا کچھے کے باہر کثافت مقناطیسی بہاو $B = \frac{\phi}{A}$ کی مقدار قابل نظرانداز ہوگی۔ کچھے کے اندر محوری رخ مقناطیسی شدت درج ذیل ہوگی۔ خال ہوگی۔ خال ہوگی۔

$$H = \frac{Ni}{l}$$

42 مقت طبیسی اووار



اس کچھے کی خود امالہ حاصل کریں۔

:ل

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 Ni}{l}$$

$$\phi = B\pi r^2 = \frac{\mu_0 Ni\pi r^2}{l}$$

$$\lambda = N\phi = \frac{\mu_0 N^2 i\pi r^2}{l}$$

$$L = \frac{\lambda}{i} = \frac{\mu_0 N^2 \pi r^2}{l}$$

اور l کی قیمتیں پر کرتے ہوئے درج ذیل امالہ حاصل ہو گا 43

$$L = \frac{4\pi 10^{-7} \times 11^2 \times \pi \times 0.49^2}{0.94} = 122 \,\mu\text{H}$$

 i_1 ور اس میں برقی رو N_1 کی ہے۔ ایک کچھے کے چگر N_1 اور اس میں برقی رو رو کھایا گیا ہے۔ ایک کچھے کے چگر N_2 اور اس میں برقی رو N_2 ہیں ہے، دوسرا کچھا N_2 چکر کا ہے اور اس میں برقی رو N_2 ہے۔ دونوں کچھوں میں مثبت برقی رو قالب میں ایک جیسے رخ مقناطیسی دباو پیدا کرتے ہیں۔ اگر قالب کا R_c قابل نظرانداز ہو تب مقناطیسی بہاو 0درج ذیل ہو گا۔

(2.31)
$$\phi = (N_1 i_1 + N_2 i_2) \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

شكل 2.13: دولچھے والا مقناطیسی دور۔

دونوں کچھوں کا مجموعی مقناطیسی دباو، $N_1 i_1 + N_2 i_2$ ، مقناطیسی بہاو ϕ پیدا کرتا ہے۔ اس مقناطیسی بہاو کا پہلے کچھے کے ساتھ ارتباط

(2.32)
$$\lambda_1 = N_1 \phi = N_1^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_1 + N_1 N_2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_2$$

لعيني

$$\lambda_1 = L_{11}i_1 + L_{12}i_2$$

ہے جہاں L_{11} اور L_{12} ہے مراد درج ذیل ہے۔

$$(2.34) L_{11} = N_1^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

$$(2.35) L_{12} = N_1 N_2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

 L_{11} پہلے کچھے کا نود امالہ 44 ہے اور $L_{11}i_1$ اس کچھے کے اپنے برقی رو i_1 سے پیدا مقناطیسی بہاو کے ساتھ ارتباط بہاو $L_{12}i_2$ بن دونوں کچھوں کا مشرکہ امالہ 46 ہے اور $L_{12}i_2$ کچھا- $L_{12}i_2$ ساتھ i_2 سے پیدا بہاو کے ساتھ ارتباط بہاو ہے جسے مشرکہ ارتباط بہاو ⁴⁷ کہتے ہیں ۔ بالکل اسی طرح ہم دوسرے کچھے کے لئے درخ زیل لکھ سکتے ہیں

(2.36)
$$\lambda_2 = N_2 \phi = N_2 N_1 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_1 + N_2^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_2$$
$$= L_{21} i_1 + L_{22} i_2$$

spiral coil⁴²

⁴³ يد يبحيد الرئيها مين في 3000 كلو كرام لوبا يكهلان والى بھٹى ميں استعال كياہے۔

self inductance⁴⁴

self flux linkage⁴⁵

 $[\]rm mutual\ inductance^{46}$

 $[\]rm mutual~flux~linkage^{47}$

با___2.مقن طیسی ادوار 44

جہال L_{22} اور L_{21} سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(2.37) L_{22} = N_2^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

(2.38)
$$L_{21} = L_{12} = N_2 N_1 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

یے الے ہے۔ امالہ کا تصور اس وقت کارآمد ہوتا ہے $L_{21}=L_{12}$ دونوں کچھوں کا مشتر کہ امالہ ہے۔ امالہ کا تصور اس وقت کارآمد ہوتا ہے حب مقناطیسی مستقل پر کو اٹل تصور کرنا ممکن ہو۔

مباوات 2.29 کو مباوات 2.27 میں پر کرتے ہیں۔

(2.39)
$$e = \frac{\partial \lambda}{\partial t} = \frac{\partial (Li)}{\partial t}$$

اگر اماله کی قیمت اٹل ہو، جبیا کہ ساکن مشینوں میں ہوتا ہے، تب ہمیں اماله کی جانی پیجانی مساوات

$$(2.40) e = L \frac{\partial i}{\partial t}$$

ملتی ہے۔ اگر امالہ بھی تبدیل ہو، جیسا کہ موٹروں اور جزیٹروں میں ہوتا ہے، تب درج ذیل ہو گا۔

$$(2.41) e = L \frac{\partial i}{\partial t} + i \frac{\partial L}{\partial t}$$

توا کی 54 کی اکائی جاول 64 کی اور کی توان کی سکنڈ ہے جس کو والے 53 کا نام دیا گیا ہور 54 کی اکائی جاول والے 54 کا نام دیا گیا

اس كتاب ميں توانائي ياكام كو W سے ظاہر كيا جائے گا اگرچه طاقت كى اكائى واٹ W كے لئے بھى يہى علامت استعال ہوتی ہے۔امید کی حاتی ہے کہ متن سے اصل مطلب جاننا ممکن ہو گا۔

وقت $t \geq -$ ساتھ توانائی W کی تبدیلی کی شرح کو طاقہ p کہتے ہیں۔ بوں درج ذیل لکھا حا سکتا ہے۔

$$(2.42) p = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = ie = i\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}$$

energy⁴⁸

⁵⁰ جیمس پریسقوٹ حاول انگلتانی سائنسدان جنہوں نے حرارت اور مکافی کام کارشتہ دریافت کیا

⁵² سکاٹلدنڈ کے جبیمزواٹ جنہوں نے بخارات پر چلنے والے انجن پر کام کیا

2.8. مقت طیسی مادہ کے خواص

مقناطیسی دور میں لمحہ t_1 تا t_2 مقناطیسی توانائی کی تبدیلی کو تکمل کے ذریعہ حاصل کیا جا سکتا ہے:

(2.43)
$$\Delta W = \int_{t1}^{t2} p \, \mathrm{d}t = \int_{\lambda 1}^{\lambda 2} i \, \mathrm{d}\lambda$$

ایک لچھے کا مقناطیسی دور، جس میں امالہ کی قیمت اٹل ہو، کے لئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

(2.44)
$$\Delta W = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} i \, \mathrm{d}\lambda = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{\lambda}{L} \, \mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2L} \left(\lambda_2^2 - \lambda_1^2 \right)$$

یوں
$$t_1$$
 پر 0 نصور کرتے ہوئے کسی بھی λ پر مقناطیسی توانائی درج ذیل ہو گ۔
$$\Delta W = \frac{\lambda^2}{2L} = \frac{Li^2}{2}$$

2.8 مقناطیسی مادہ کے خواص


قالب کے استعال سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قالب کے استعال سے کم مقناطیسی دباو، زیادہ مقناطیسی بہاو پیدا کرتا ہے اور مقناطیسی بہاو کو پہند کی راہ پر رہنے کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ یک دوری ٹرانسفار مروں میں قالب کے استعال سے مقناطیسی بہاو کو اس طرح پابند کیا جاتا ہے کہ تمام کچھوں میں کیساں بہاو پایا جاتا ہو۔ موٹروں میں قالب کے استعال سے مقناطیسی بہاو کو یوں پابند کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوت پیدا ہو جبکہ جزیئروں میں زیادہ سے زیادہ برق دباو عاصل کرنے کی نیت سے بہاو کو پابند کیا جاتا ہے۔

B-H کے اور B اور H کا تعلق ترسیم کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ لوہا نما مقناطیسی مادے کی B مقناطیسی مواد کی B اور B کا نقط مورت میں مقناطیسی اثر نہیں پایا جاتا ہو کو نقط میں مقناطیسی اثر نہیں پایا جاتا ہو کو نقط سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس نقط پر درج ذیل ہوں گے۔

$$H_a = 0$$

$$B_a = 0$$

باب_2.مقت طبيسي ادوار



شکلB-H:2.14خطوط یامقناطیسی جال کے دائرے۔

اس مادہ کو کچھے میں رکھ کر اس پر مقناطیسی دباو لا گو کیا جا سکتا ہے۔ مقناطیسی میدان کی شدت H لا گو کرنے سے لوہا نما مقناطیسی مادے میں کثافت مقناطیسی بہاو B پیدا ہو گی۔میدانی شدت بڑھانے سے کثافت مقناطیسی بہاو b بھی بڑھے گی۔اس عمل کو نقطہ a سے ابتدا کرتے ہوئے ایک تیردار قوس سے دکھایا گیا ہے۔میدانی شدت کو نقطہ b تک بڑھایا گیا ہے جہاں b اور b ہوں گے۔


نقطہ b تک پہنچنے کے بعد میدانی شدت کم کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ واپی قوس ایک مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ یوں نقطہ b سے میدانی شدت کم کرتے ہوئے صفر کرنے سے لوہا نما مادہ کی کثافتِ مقناطیسی بہاہ کم ہو کر نقطہ c پر آن پہنچتی ہے۔ نقطہ d سے مقاطیسی کہاہ میں اس عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ d پر بیرونی میدانی شدت صفر ہم لیکن لوہا نما مادے کی کثافتِ مقناطیسی بہاہ صفر نہیں ہے۔ یہ مادہ ایک مقناطیس بن گیا ہے جس کی کثافتِ مقناطیسی بہاہ مقدار کو بقایا کثافِ مقناطیسی بہاہ مصنوعی مقناطیس اسی طرح بنایا جاتا ہے۔

نقطہ c سے میدانی شدت منفی رخ بڑھانے سے B کم ہوتے ہوتے آخر کار ایک مرتبہ دوبارہ صفر ہو جائے گی۔اس نقطہ کو d سے ظاہر کیا گیا ہے۔مقناطیسیت ختم کرنے کے لئے درکار میدانی شدت کی مقدار $|H_d|$ کو مقناطیسیت ختم کرنے والی شدت یا مختصراً غاتم شدھے 55 کہتے ہیں۔

منفی رخ میدانی شدت مزید بڑھانے سے نقطہ e حاصل ہو گا۔ اس کے بعد منفی رخ کی میدانی شدت کی مطلق قیت کم کرنے سے نقطہ f حاصل ہو گا جہاں میدانی شدت صفر ہونے کے باوجود کثافت مقاطیسی بہاو صفر نہیں

magnetic flux!residual⁵⁴ coercivity⁵⁵

2.8 مقت طیسی مادہ کے خواص



شكل 5:2.15 فولاد كى 0.3048 ملى ميٹر موٹى پترى كى ترسيم ميدانى شدت كاپيانىدلاگ ہے۔

ہے۔اس نقطہ پر لوہا نما مادہ اُلٹ رخ مقناطیس بن چکا ہے اور B_f بقایا کثافتِ مقناطیسی بہاو ہے۔اسی طرح اس رخ مقناطیسیت ختم کرنے کی شدت $|H_g|$ ہے۔میدانی شدت بڑھاتے ہوئے نقطہ b کی بجائے نقطہ b پہنچا جاتا ہے۔

برقی شدت کو متواتر اسی طرح پہلے ایک رخ اور پھر مخالف (دوسری) رخ ایک خاص حد تک پہنچانے سے آخر کار گلا ہے۔ اس دائرہ پر گھڑی کے مخالف کار H – H منحنی کا ایک بند دائرہ حاصل ہو گا جسے شکل 2.14-ب میں دکھایا گیا ہے۔اس دائرہ پر گھڑی کے مخالف رخ سفر ہو گا۔ شکل 2.14-ب کو مقناطیسی چالے کا دائرہ 56 کہتے ہیں۔

مختلف H کے لئے شکل 2.14-ب حاصل کر کے ایک ہی کاغذ پر کھینچنے کے بعد ان تمام کے b نقطے جوڑنے سے شکل 2.15 میں دکھائی گئ B-H ترسیم حاصل ہو گی۔ ٹرانسفار مروں میں استعال ہونے والی 0.3048 ملی میٹر موٹی M5 قالبی پتری کی B-H ترسیم شکل 2.15 میں دکھائی گئ ہے۔ اس ترسیم میں موجود مواد جدول 2.1 میں بھی دیا گیا ہے۔ عموماً مقناطیسی مسائل حل کرتے ہوئے شکل 2.14 کی جگہ شکل 2.15 طرز کی ترسیم استعال کی جاتی ہے۔دھیان رہے کہ اس ترسیم میں H5 کی بیانہ لاگھ H5 ہے۔

اوہ نما مقناطیسی مادے پر لا گو متناطیسی شدت بڑھانے سے کثافتِ مقناطیسی بہاو بڑھنے کی شرح بتدر ج کم ہوتی جاتی ہے حتی کہ آخر کار یہ شرح خلاء کی شرح μ_0 کے برابر ہو جاتی ہے:

$$\frac{\Delta B}{\Delta H} = \mu_0$$

اس اثر کو سیرابیدے 58 کہتے ہیں جو شکل 2.15 میں واضح ہے۔

hysteresis \log^{56} \log^{57} saturation⁵⁸

48 باب_2 مقت طبيسي ادوار

شکل 2.14 سے واضح ہے کہ H کی کسی بھی قیمت پر B کے دو مکنہ قیمتیں ہوں گی۔ بڑھتے مقناطیسی بہاو کی صورت میں ترسیم میں نیچ سے اُوپر جانے والی منحنی B اور H کا تعلق بیش کرے گی جبکہ گھٹے ہوئے مقناطیسی بہاو کی صورت میں اوپر سے نیچ جانے والی منحنی اس تعلق کو بیش کرے گی۔ چو نکہ B/H ہے المذا B کی مقدار تبدیل ہونے سے B کی متدار صورت میں اوپر سے نیچ جانے والی منحنی اس تعلق کو بیش کرے گی۔ چو نکہ B مقال میں مقال تصور کرتے تبدیل ہو گی۔ باوجود اس کے ہم مقناطیسی ادوار میں B کو ایک مستقل تصور کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے عموماً نتائج پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا۔

مثال 2.7: شکل 2.15 یااس کے مساوی جدول 2.1 میں دی گئی مواد استعال کرتے ہوئے شکل 2.6 کی خلاء میں ایک ٹسلا اور دو ٹسلا کثافت مقناطیسی بہاو حاصل کرنے کے لئے درکار برقی رو معلوم کریں۔درج ذیل معلومات استعال کریں۔ قالب اور خلاء کا رقبہ عمودی تراش ایک دوسرے جتنا لیں۔

 $b = 5 \text{ cm}, w = 4 \text{ cm}, l_a = 3 \text{ mm}, l_c = 30 \text{ cm}, N = 1000$

حل: ایک ٹسلا کے لئے۔ جدول 2.1 کے تحت قالب میں 1 ٹسلا کے لئے قالب کو 11.22 ایمپیئر - چکر فی میٹر قیمت کی شدت H در کار ہو گی۔ یوں 30 سم لمبے قالب کو 3.366 = 11.22 \times 10.3 ایمپیئر چکر در کار ہوں گے۔

خلاء کو درج ذیل ایمپیئر - چکر فی میٹر شدت درکار ہے۔

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1}{4\pi 10^{-7}} = 795\,671$$

يوں 3 ملى ميٹر خلاء كو 2387 = 795671 = 2387 × 0.003 ايمپيئر چكر دركار ہوں گے۔اس طرح كل دايمپيئر - چكر +3.366 2390.366 = 2387 ميں جن سے درج ذیل حاصل كيا جا سكتا ہے۔

$$i = \frac{2390.366}{1000} = 2.39 \,\mathrm{A}$$

حل: دو ٹسلا کے لئے۔

جدول 2.1 کے تحت قالب میں 2 ٹسلا کثافت کے لئے قالب کو 10000 ایمپیئر - چکر فی میٹر H درکار ہو گی۔ یوں 300 سم قالب کو $3000=0.3\times1000$ ایمپیئر چکر درکار ہوں گے۔خلاء کو

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{2}{4\pi 10^{-7}} = 1591342$$

2.9. بيجبان شده لچھ

B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H
0.000	0	0.700	9	1.480	30	1.720	200	1.852	1000	1.998	9000
0.040	2	0.835	10	1.540	40	1.752	300	1.900	2000	2.000	10000
0.095	3	1.000	11.22	1.580	50	1.780	400	1.936	3000	2.020	20000
0.160	4	1.100	12.59	1.601	60	1.800	500	1.952	4000	2.040	30000
0.240	5	1.200	14.96	1.626	70	1.810	600	1.968	5000	2.048	40000
0.330	6	1.300	17.78	1.640	80	1.824	700	1.975	6000	2.060	50000
0.440	7	1.340	20	1.655	90	1.835	800	1.980	7000	2.070	60000
0.560	8	1.400	23.77	1.662	100	1.846	900	1.985	8000	2.080	70000

جدول 2.1: مقناطيسي بهاو بالمقابل شدت

ایمپیئر- چکر فی میٹر درکار ہیں للذا 3 ملی میٹر کمبی خلاء کو 4774 = 4791342 × 0.003 ایمپیئر چکر درکار ہوں گے۔یوں کل ایمپیئر- چکر 7774 = 4774 + 3000 ہیں جن سے درج ذیل حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$i = \frac{7774}{1000} = 7.774 \,\mathrm{A}$$

اس مثال میں مقناطیسی سیر ابیت واضح ہے۔

2.9 ميجان شده لجها

بدلتا رو بجلی میں برتی دباو اور مقناطیسی بہاو عموماً سائن نما ہوتے ہیں جن کا وقت کے ساتھ تعلق sin wt یا sin سال ہو گا۔ اس حصہ میں بدلتا رو سے کچھا ہیجان کرنا اور اس سے نمودار ہونے والی برتی توانائی کے ضیاع پر تذکرہ کیا جائے گا۔ قالب میں کثافت مقناطیسی بہاو

$$(2.48) B = B_0 \sin \omega t$$

کی صورت میں قالب میں درج ذیل بدلتا مقناطیسی بہاو $\,arphi$ پیدا ہو گا۔

(2.49)
$$\varphi = A_c B = A_c B_0 \sin \omega t = \phi_0 \sin \omega t$$

باب 2. مقت طبيسي ادوار

اس مساوات میں مقناطیسی بہاو کا حیطہ ϕ_{\mp} ، کثافت مقناطیسی بہاو کا حیطہ π_0 ، قالب کا رقبہ عمود کی تراش A_c (جو ہر مقام پر کیسال ہے)، زاویائی تعدد $\alpha=0$ اور تعدد $\alpha=0$ اور تعدد و تعدد اور تعدد کا مقام پر کیسال ہے کا رقبہ علم مقام کی اللہ مقام کی اللہ کا رقبہ علم مقام کی اللہ کا رقبہ عمود کی تراش کے اللہ کا رقبہ عمود کی تراش کے اللہ کا رقبہ عمود کی تراش کی اللہ کا رقبہ عمود کی تراش کے اللہ کا رقبہ عمود کی تراش کی تعدد کا مقام کی تعدد کی تراش کی تعدد کی تراش کی تعدد کا مقام کی تعدد کے تعدد کی تراش کی تعدد کی تعدد کی تراش کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تراش کی تعدد کی

فیراڈے کے قانون (ماوات 2.27) کے تحت یہ مقناطیسی بہاو کیھے میں e(t) امالیے برقی دباو 69 پیدا کرے گا

(2.50)
$$e(t) = \frac{\partial \lambda}{\partial t}$$

$$= \omega N \phi_0 \cos \omega t$$

$$= \omega N A_c B_0 \cos \omega t$$

$$= E_0 \cos \omega t$$

جس کا حیطہ درج ذیل ہو گا۔

$$(2.51) E_0 = \omega N \phi_0 = 2\pi f N A_c B_0$$

ہم بدلتے رو مقداروں کے مربع کی اوسط کے جذر میں ولیجیں رکھتے ہیں جو ان مقداروں کی موثر 60 قیت ہوتی ہے۔ جیسا صفحہ 19 پر مساوات 1.42 میں ویکھا گیا، سائن نما موج کی موثر قیت موج کے حیطہ کی $1/\sqrt{2}$ گیا ہو گی لہذا امالی برتی و باو کی موثر قیت E_{rms} درج ذیل ہو گی۔

(2.52)
$$E_{rms} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f N A_c B_0}{\sqrt{2}} = 4.44 f N A_c B_0$$

ہے مساوات بہت اہم ہے جس کو ہم بار بار استعمال کریں گے۔بدلتے برقی دباو یا بدلتے برقی رو کی قیمت سے مراد ان کی موثر قیمت ہو گی۔پاکستان میں گھریلو برقی دباو کی موثر قیمت 220 وولٹ ہے۔اس سائن نما برقی دباو کی چوٹی $\sqrt{2} \times 220 = 311$

مثال 2.8: شکل 2.16 میں کچھے کے 27 چکر ہیں۔ قالب کی لمبائی 30 سم جبکہ اس کا رقبہ عمودی تراش 2.8 مثال 2.8: شکل 2.16 میں کچھے کے 27 چکر ہیں۔ قالب کی لمبائی 30 سم جبکے کو گھر بلو 220 وولٹ موثر برقی دباوسے بیجان کیا جاتا ہے۔جدول 2.1 کی مدد سے مختلف برقی دباو پر محرک برقی رو معلوم کریں اور اس کا خط کھیجنیں۔

حل: گھریلو برقی دباو 50 ہرٹز کی سائن نما موج ہو گ۔

(2.53)
$$v = \sqrt{2} \times 220 \cos(2\pi 50t)$$

induced voltage⁵⁹ root mean square, rms⁶⁰

2.9. بيجبان شده لچھ



شكل 2.16: ساده مقناطيسي دور (مثال 2.8) ـ

ωt	B	H	0.3H	$i_{\varphi} = \frac{0.3H}{27}$	ωt	B	H	0.3H	$i_{\varphi} = \frac{0.3H}{27}$
0.675	1.000	11.22	3.366	0.125	0.000	0.000	0	0.000	0.000
0.757	1.100	12.59	3.777	0.140	0.025	0.040	2	0.600	0.022
0.847	1.200	14.96	4.488	0.166	0.059	0.095	3	0.900	0.033
0.948	1.300	17.78	5.334	0.198	0.100	0.160	4	1.200	0.044
0.992	1.340	20	6.000	0.222	0.150	0.240	5	1.500	0.056
1.064	1.400	23.77	7.131	0.264	0.208	0.330	6	1.800	0.067
1.180	1.480	30	9.000	0.333	0.278	0.440	7	2.100	0.078
1.294	1.540	40	12.000	0.444	0.357	0.560	8	2.400	0.089
1.409	1.580	50	15.000	0.556	0.453	0.700	9	2.700	0.100
1.571	1.601	60	18.000	0.667	0.549	0.835	10	3.000	0.111

جدول2.2: محرک برقی رو

مساوات 2.52 کی مدد سے ہم کثافتِ مقناطیسی بہاو کی چوٹی حاصل کرتے ہیں۔

(2.54)
$$B_0 = \frac{220}{4.44 \times 50 \times 27 \times 0.0229253} = 1.601 \,\mathrm{T}$$


يوں قالب ميں کثافتِ مقناطيسي بہاو کا حيطہ 1.601 ہو گا اور قالب ميں کثافتِ مقناطيسي بہاو کی مساوات ورج ذيل ہو گی۔

$$(2.55) B = 1.601 \sin \omega t$$


ہم جدول کی مدو ہے 0 اور 1.601 ٹسلا کے ﷺ مختلف قیمتوں پر درکار محرک برقی رو i_{ϕ} معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ہم مختلف B پر جدول 2.1 ہے قالب کی H حاصل کریں گے جو ایک میٹر کہی قالب کے لئے درکار ایمپیئر - چکر ہوں گے۔اس سے 30 سم کمی قالب کے لئے درکار ایمپیئر - چکر کر معلوم کر کے برقی رو حاصل کریں گے۔

جدول 2.2 مختلف کثافتِ مقناطیسی بہاو کے لئے درکار محرک برقی رو دیتی ہے۔جدول میں ہر B کی قیمت پر ωt مساوات 2.55 کی مدد سے حاصل کی گئی ہے۔ ωt بالمقابل محرک برقی رو کا خط شکل ωt میں دیا گیا ہے۔ ωt

52 باب 2. مقت طبیسی ادوار



شکل 5:2.17 پتری کے قالب میں 1.6 ٹسلاتک ہیجان پیدا کرنے کے لئے در کار ہیجان انگیز برقی رو۔



شكل 2.18: ہيجان انگيز پر قي روپ


برتی کچھے میں برتی دباو سے بیجان پیدا کیا جاتا ہے۔ بیجان شدہ کچھا میں گزرتے برتی رو i_{φ} کی بنا قالب میں مقناطیسی بہاو پیدا ہو گا۔ اس برتی رو i_{φ} کو ہیجارہ انگیزبرتی رو i_{φ} مقناطیسی بہاو پیدا ہو گا۔ اس برتی رو i_{φ} کو ہیجارہ انگیزبرتی رو i_{φ} بین۔

مثال 2.8 میں بیجان انگیز برقی رو معلوم کی گئی جے شکل 2.17 میں دکھایا گیا۔ اسے حاصل کرتے وقت مقناطیسی چالے 62 کو نظر انداز کیا گیا۔ شکل 2.18 میں بیجان انگیز برقی رو $_{i_{\varphi}}$ دکھائی گئی ہے جو مقناطیسی چال کو مدِ نظر رکھ کر حاصل کی گئی ہے۔ اس کو سبجھنا ضروری ہے۔

شکل 2.18-الف میں مقاطیسی عال کا دائرہ و کھایا گیا ہے۔درج ذیل تعلقات کی بنا مقناطیسی عال کے خط کو

 $\begin{array}{c} {\rm excitation~current^{61}} \\ {\rm hysteresis^{62}} \end{array}$

2.9. بيجبان شده لچھ



شکل 2.19: پچاس ہر ٹزیر 0.3 ملی میٹر موٹی پتری کے لئے در کار موثر وولٹ -امپیئر فی کلو گرام قالب

کا خط لکھا جا سکتا ہے۔ $arphi-i_{arphi}$

قالب میں سائن نما مقناطیسی بہاو φ کو شکل 2.18-ب میں دکھایا گیا ہے۔سائن نما مقناطیسی بہاو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ لمحہ t_1 پر اس کی قیمت φ ہو گ۔مقناطیسی بہاو φ حاصل کرنے کے لئے درکار بیجان انگیز برقی رو i_1 شکل-الف سے حاصل کی جا سکتی ہے۔اسی بیجان انگیز برقی رو کو شکل-ب میں لمحہ i_1 پر دکھایا گیا ہے۔

دھیان رہے کہ لمحہ t_1 پر مقناطیسی بہاو بڑھ رہا ہے للذا مقناطیسی چال کے خط کا درست حصہ استعال کرنا ضروری ہوئے سے اوپر ہے۔ شکل 2.18-الف میں $\varphi - i_{\varphi}$ خط میں گھڑی کی سوئیوں کے مخالف رخ گھومتے ہوئے یوں نیچ سے اوپر جاتا ہوا حصہ استعال کیا گیا ہے۔ شکل 2.14-ب میں تیر کے نشان مقناطیسی بہاو بڑھنے (ینچے سے اوپر) اور گھنے (اوپر سے نیچے) والے حصوں کی نشانہ ہی کرتے ہیں۔

لمحہ t_2 پر مقناطیسی بہاو گھٹ رہا ہے۔اس لمحہ پر مقناطیسی بہاو φ_2 ہے اور اسے حاصل کرنے کے لئے درکار بیجان انگیز برقی رو i_2 ہے۔

اسی طرح مختلف کمحات پر درکار ہیجان انگیز برتی رو حاصل کرنے سے شکل 2.18-ب کا i_{arphi} خط ملتا ہے جو غیر سائن نما ہے۔

ا_2, مقت طبيسي ادوار

 $e=N\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=N\phi_0\omega\cos\omega t$ وباو کو $\varphi=\phi_0\sin\omega t$ ہو گا۔ شکل $\varphi=\phi_0\sin\omega t$ ہو گا۔ شکل جانتے ہیں کہ برقی دباو سے مقاطیسی بہاو $\varphi=0$ تاخیر سے $\varphi=0$ میں اس برقی دباو کو بھی دکھایا گیا ہے۔آپ دکھ سکتے ہیں کہ برقی دباو سے مقاطیسی بہاو $\varphi=0$ تاخیر سے $\varphi=0$ ہے۔

 $H_{c,rms}$ قالب میں $B=B_0\sin\omega t$ کی صورت میں B اور i_{arphi} غیر سائن نما ہوں گے جن کی موثر قیتوں

$$(2.57) Ni_{\varphi,rms} = l_c H_{c,rms}$$

مساوات 2.52 اور مساوات 2.57 سے درج ذیل حاصل ہو گا

$$(2.58) E_{rms}i_{\varphi,rms} = \sqrt{2\pi}fB_0H_{c,rms}A_cl_c$$

جہاں $A_c l_c$ قالب کا مجم ہے۔ یوں $A_c l_c$ مجم کے قالب کو B_0 کثافت مقناطیسی بہاو تک بیجان کرنے کے لئے درکار $A_c l_c$ میاوات $A_c l_c$ دے گی۔ ایک مقناطیسی قالب جس کا مجم $A_c l_c$ اور میکانی کثافت $A_c l_c$ ہو، کی کمیت $E_{rms} i_{\varphi,rms}$ ہو گی لہٰذا ایک کلو گرام قالب کے لئے مساوات $A_c l_c$ کو درج ذیل روپ میں کھا جا سکتا ہے۔ $m_c = \rho_c A_c l_c$

$$(2.59) P_a = \frac{E_{rms}i_{\varphi,rms}}{m_c} = \frac{\sqrt{2\pi}f}{\rho_c}B_0H_{c,rms}$$

 $H_{c,rms}$ ویکھا جائے تو کسی ایک تعدد f پر P_a کی قیمت صرف قالب اور اس میں B_0 یعنی چوٹی B_0 پیدا کرنے کے خود B_0 پیدا کرنے کے خود B_0 پیدا کرنے کے قالب میں مختلف چوٹی B_0 پیدا کرنے کے لئے درکار B_0 کی B_0 کی B_0 کی B_0 کی جائے الی کے درکار B_0 کی میٹر موٹی پتری کے لئے الیک ترسیم شکل B_0 میں دکھایا گیا ہے۔

باب.2.مقن طیسی ادوار

فرہنگ

earth, 95	ampere-turn, 33
eddy current loss, 62	armature coil, 135, 255
eddy currents, 61, 130	
electric field	capacitor, 198
intensity, 10	carbon bush, 181
electrical rating, 59	cartesian system, 4
electromagnet, 135	charge, 10, 141
electromotive force, 61, 142	circuit breaker, 183
electronics	coercivity, 46
power, 211	coil
emf, 142	high voltage, 56
enamel, 62	low voltage, 56
energy, 44	primary, 55
co, 115	secondary, 55
Euler, 20	commutator, 170, 245
excitation current, 52, 60, 61	conductivity, 25
excitation voltage, 61	conservative field, 111
excite, 61	core, 55, 130
excited coil, 61	core loss, 62
	core loss component, 64
Faraday's law, 38, 129	Coulomb's law, 10
field coil, 135, 255	cross product, 13
flux, 30	cross section, 9
Fourier series, 63, 146	current
frequency, 134	transformation, 66
fundamental, 147	cylindrical coordinates, 5
fundamental component, 64	
	delta connected, 94
generator	differentiation, 18
ac, 165	dot product, 15
ground current, 95	
ground wire, 95	E,I, 62

Ohm's law, 26	harmonic, 147
open circuit test, 87	harmonic components, 64
orthonormal, 3	Henry, 40
	hunting, 182
parallel connected, 258	hysteresis loop, 47
permeability, 26	
relative, 26	impedance transformation, 71
phase current, 95	induced voltage, 38, 50, 61
phase difference, 22	inductance, 40
phase voltage, 95	leakage, 187
phasor, 21	induction
pole	motor, 211
non-salient, 144	
salient, 144	Joule, 44
power, 44	
power factor, 22	lagging, 22
lagging, 22	laminations, 31, 62, 130
leading, 22	leading, 22
power factor angle, 22	leakage inductance, 79
power-angle law, 192	leakage reactance, 79
primary	line current, 95
side, 55	line voltage, 95
	linear circuit, 230
rating, 97, 98	load, 99
rectifier, 170	Lorentz law, 141
relative permeability, 26	Lorenz equation, 104
relay, 103	
reluctance, 25	magnetic constant, 26
residual magnetic flux, 46	magnetic core, 31
resistance, 25	magnetic field
rms, 19, 50, 169	intensity, 11, 33
rotor, 37	magnetic flux
rotor coil, 106	density, 33
rpm, 161	leakage, 79
	magnetizing current, 64
saturation, 47	mmf, 30
scalar, 1	model, 81, 211
self excited, 255	mutual flux linkage, 43
self flux linkage, 43	mutual inductance, 43
self inductance, 43	
separately excited, 255	name plate, 98
side	non-salient poles, 181

ف رہنگ

transformer	secondary, 55
air core, 59	single phase, 23, 59
communication, 59	slip, 213
ideal, 65	slip rings, 181, 233
oil, 77	squirrel cage, 236
transient state, 179	star connected, 94
turbine, 181	stator, 37
unit vector, 2	stator coil, 106, 131 steady state, 179
VA, 76 vector, 2 volt, 141 volt-ampere, 76 voltage, 141 DC, 170	step down transformer, 58 step up transformer, 58 surface density, 11 synchronous, 134 synchronous inductance, 188 synchronous speed, 160, 161, 180
transformation, 65	Tesla, 33
Watt, 44 Weber, 33 winding distributed, 144 winding factor, 152	theorem maximum power transfer, 233 Thevenin theorem, 230 three phase, 59, 93 time period, 101, 146 torque, 170, 213 pull out, 182

ئنربنگ 274

بھنور نمابر تی رو، 130	ابتدائی
بے بوجھ،60	جانب،55
	کیچھا، 55
پترى،31،31	ارتباط بهاو،39
پتریاں،62	اضافی
پیش زاویه،22	زاویائی رفتار،216
	اکائی سمتیه ، 2
تاخيري،80	امالی
تاخیریزاویه،22	برتی د باو، 50
تار کابر قي د باو، 95	اماله،40
تار کابر تی رو، 95	رىتا،187
تانبا،28	امالى برتى دباو، 38، 61
تبادله رکاوٹ، 71	ا بِک، تَمْنِ پتر یاں، 62
ر دوث ۱۱/ شختی ،98	ايمپيئر-چكر، 33
ن98، تعدد،134	
تعقب،182 تعقب،182	بار، 141
سط <i>ب</i> ،182 تفرق،18	بر قرار چالو، 101، 179
سرن،18 جزوی،18	ىرق گىير،198
برون تکونی جو ژ،94	برقیات
روب.وربېر توانائي،44	قوى، 211
ورون. جمد، 115	برقي بار،141،10
ېرين دوري، 93،59	بر تی د باو، 28 ، 141
, c c , 0 , , , 0	تبادِله،65،56
ٹرانسفار مر	محرب 142
برُ قي د باو والا، 59	يجاني، 189
بوجھ بردار،68	يك سمت،170
تيل،77	بر ټیرو،28
خلائی قالب،59	بصنور نما، 130
د باوبر طعانا، 58	تبادله،66 گ
د باو گھٹاتا،58	بيجان انگيز، 52 تريم
ذرائع ابلاغ، 59	برتی ^س کت،59
رووالا،59	بر قی میدان،10
كائل،65	شرت،10،28 لشاره داره
ئىلا،33	بش، 181 ماريخ د 27
ٹھنڈی تار،95	بناوٹ،87 : ۱۸۶،۶۵ م کا ۱۸۶
55 a 4 to	ينيادي جزو، 64، 147 ارچي 20
ثانوی جانب،55	يو ټير،99 بمثني،117
جاول،44	۰ ۲۱ / ۱۱ جغور نما
جاول،44 جزو	ببور مه بر تی رو، 61
برو پھيلاو،152	ېرى(16.65 خىياغ،62
1027024	02.00

<u>ـــرہگ</u>ــــ

95. رئي برق روي و رئي و		
عاني رئي رئي روردي المنطقة ال	زاويه جزوطاقت،22	جزوطاقت، 22
المراد ا		
الم برال و 105 ما كول الم 106 ما كول الم 106 ما كول الم 131 ما 106 ما كول الم 131 ما 106 ما كول الم 131 ما 106 ما كول الم الم 132 من الم الم 131 من الم الم 131 من ا		
المن المناه الم	زيلني تار،95	<i>جزير</i>
المناده المنا	27 . 5	
عاره نهاجو در مها		<i>is</i> .
المرابعة ا		
الله 181، عالى الله 130 الله الله 185، كان من الله 130، كان من الله 170، كان		94(108)1
المرقى من المنان المنا	4	چرخاب،181
ال المناق المنا		چکر نی منٹ،130
ال 150،03 مارض، 179، مال المدادار، 150، 179 مال المدادار، 170، 245 مارض، 179، مت المدادار، 170، 245 مرتبال المرادار، 170، 230 مرتبال المرادار، 170، 258 مرتبال المرادار، 170، 258 مرتبال المرادار، 182 مرتبال المرادار، 182 مرتبال المرادار، 183 مرتبال المرادار، 190، 183 مرتبال المرادار، 183		پولى،215
المناد وارد في المناد ورد في المناد وارد وارد وارد وارد وارد وارد وارد وا		دال .
245.00 است کار، 170 170، تا		عل ضي ، 179
المحتوان ال		
روار تباط بهاو، 230، ودار تباط بهاو، 230، ودار تباط بهاو، 230، ودار تباط بهاو، 24 مودى اكانى، 3 مودى اكانى، 3 مودى اكانى، 43 مودى اكانى، 43 مودى المالية، 258 مناسبة، 258 من		
ودار تباط بهاو، 18 موری اکائی، 3 میر است، 47 منز این الله الله الله 13 منز این الله 13 منز این الله 13 منز این الله 13 منز این الله 13 منز		•
وداماله، 43 متى د فار، 104 فار مار 104 فار 104 فار 104 فار 125 فار 104 فار 125 فار 12		
اظلى يَجَان عبر ابيت، 47 عبر ابيت، 258 متوازى، 258 متوازى، 258 متوازى، 258 مترب صليبى، 32 ورشامر كب، 258 ورشام كب، 258 ورشام كب، 258 ورشام، 180 ورشام كب، 258 ورشام، 190 عددى تراش، 9 عددى تراش، 9 متا الد، 79 الد، 79 متا الد، 79 متا الد، 210 متا متعالمية، 79 متا متعالمية، 221 متا متعالمية، 210 متا متا متعالمية ورسامية متا متا متعالمية ورسامية متا متا متعالمية ورسامية متا متا متعالمية ورسامية		
ا کی پیجان سلسله دار، 258 متران ، 258 مرکب، 258 مرکب، 258 در جزامر کب، 328 در جزامر کب، 348 در جنامر کب، 348 در جنامر کب، 183 در جنامر کب، 1902 در جنامر کب، 1903 در جنامر کب، 1903 در جنامر کب، 1903 در جنامر کب، 1903 مناملہ، 79 ستا ملد، 79 ستا ملد، 79 ستا ملد، 79 ستا مناملہ تا متعالمیت، 210 فیر معاصر، 182		خوداماله، 43
عرب المسلد وار، 258 فرب متوازی، 258 فرب متوازی، 258 فرب متوازی، 258 فرب صلیبی، 13 فقط، 15 فقط، 15 فتط، 258 فرب صلیبی، 258 فرب تراخر، 258 فرب تراخر، 259 فرب تراخر، 259 فربی ت	سيرابيت،47	داخلي بيجان
عرب صليبى، 258 ور جزامر كب، 258 ور شكن، 183 ور شكن، 183 ورى سمته، 190،21 ورى عرصه، 146،101 عنالم 190 عنالم 190 متعالمه 79 ستا متعالمه 210 شتا متعالمه 210 شتا متعالمه 210	ض .	
عرب صليبي، 13 ورجزامر كب، 258 ورشان، 183 ورشان، 183 ورئ سمتي، 190،21 ورئ سمتي، 190،21 ورئ عرصه، 146،101 ستا الله، 79 ستا مليه، 79 ستا منعامليت، 122 منابل الريائي، 182	رب نقطه،15	
ورجُرام رَب 4258 ورغني 183، 183 وري سمتيه 190،21 وري سمتي 190،21 وري عرصه 146،101 الماد 79 الماله 79 متامله 79 متامله 79 متامله 221 متامله 182 فار	ضرب صليبي، 13	
ورى سمتىي ، 190،21 طاقت بالقابل زاويه ، 192 ورى عرصه ، 146،101 طول موجى ، 18 ستا عمودى تراش ، 9 ساله ، 79 سالمة ، 94 متعامله ، 79 سامتعامليت ، 221 فار غير معاصر ، 182		
ورى عرصة، 146،101، طول مونى، 18 شام مونى، 18 شام مونى، 18 شام مونى، 19 شام مونى، 19 شام مونى، 19 شام مونى، 19 شام مونى، 10 شام تعامليت، 221 شام تعامليت، 182 شام فير معاصر، 182 شام فير معاصر، 182 شام فير معاصر، 216 شام فير		
ستا معودی تراش، 9 اماله، 79 متعامله، 79 ستامتعاملیت، 221 شتامتعاملیت، 182 فتار غیر معاصر، 182 اضافی زادیائی، 216		
الله، 79 متعامله، 79 ستامتعاملیت، 221 شار غیر معاصر، 182 فار فیر معاصر، 182 اضافی زادیائی، 216	طول موج،18	دوری عرصه، 146،101
الله، 79 متعامله، 79 ستامتعاملیت، 221 شار غیر معاصر، 182 فار فیر معاصر، 182 اضافی زادیائی، 216	عمودې تراش ي	ربتا
متعامله، 79 ستامتعاملیت، 221 فتار غیر معاصر، 182 اضافی زادیائی، 216		اماله،79
فمار فمار المنافي (اديائي، 216		متعامله، 79
اضافی زاویا کی ، 216		رستامتعامليت، 221
_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	غير معاصر ،182	ر فآر
وريبر، 62	254 4 1	•
02.0)		رو ^ع ن،62
		روک،232 افغه نیر . 11 211
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		رياضى نمونە، 211،81 ريلے، 103
103/2	127.30.030	رچے،103
اويائي فرق، 22	قالب،130	زاويائي فرق،22

	(
محد د	قالبى ضياع، 62
كار تيىى،4 ئىي ، 5	64.0%
ى، د محرك برتى د باد، 61	قانون اوہم،26
مر ت بری دبادهٔ ۵۲۰ محوری	اویم،20 کولمپ،10
درن لهائی،166	نومب،10 لورينز،141
منجاوط عدد ، 196 منجاوط عدد ، 196	توریر،141 قدامت پیند میدان،111
مرکب جزیز ، 258	ندات پیدسیدان،۱۲۱ قریب جزامر کب،258
مزاحت،25	ریب.را ر ب .258
مزاحت پيا، 241	ىب ابھرے،184،144
مساوات لورينز،104	ېموار،144،181
مسكله	قوت مر وژ،213،170
تھونن،230	ُ انتها کی، 182
زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی، 233	قوی برقیات، 245
مشتر كه ارتباط اماله ، 43	قوى <u>گھے</u> ، 255
مشتر كه اماليه، 43	* -
معاصر،134	كاربن بش، 181
مشين،180	کار گزاری،204
معاصراماليه،188	كثافت
معاصر ر فتار ،160 ،161 ،180	برتي رو، 28
معائنه	كثافت مقناطيسي بهاو
ما منه مقناطیس مقناطیس	بقايا،46
^{مقنا بی} ن برتی،135	كسر دور ، 39
برن،133 چال کادائرہ،47	
عان فواکره، ۴۷ خاتم شدت، 46	گرم تار،95
'	گھومتا حصہ ، 37
مقناطیسی بر تی رو، 64 ط	گھومتالچھا،106
مقناطیسی بہاو،30	
ريتا،79 کشنه 22	ليجا
كثافت،33 مقناطيسي چال،52	ابتدائی،55
•	يعيلي، 144
مقناطیسی د باو،30	پيخپدار، 41
رخ،146	ئانوى، 55
مقناطیسی قالب، 55،31	رخ،137
مقناطیسی مستقل،26،171	ز پاده بر قی د باو، 56
31,26,3%	ساكن ،106 ت
مقناطيسي ميدان	قوی، 135 کر ت
شدت،33،11	لم بر فی د باو، 56
موٹر	گومتا،106 د م
ابالي، 211	ميداني،135

ف رہنگ

بيجان انگيز	پنجره نما،236
بر تی د باو، 61	موژ،19،50
بر تی رو، 61	موثر قیت،169
ہیجانِ انگیز برقی رو،60	موسيقائي جزو،64،147
ىيجانى بر تى د باو، 189	موصلیت، 25
	ميداني لچھے،255
يك دورى، 59،23	
يك دوري بر تي د باو، 95	واث،44
يك دوري برقي رو،95	وولٹ، 141
یک ست رو	وولٺ-ايمپيئر،76
ي مشين، 245	ويېر، 33
يولر مساوات، 20	ويبر - چکر، 39
	^ې پکياېت، 30،25
	ىپى 61-25-10 يىچان، 61
	بير وني، 255
	خود، 255
	لچھا، 61