## برقی آلات

خالد خان يوسفر. كي

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد khalidyousafzai@comsats.edu.pk

تاریخ در نگی: 12 مئی <u>2020</u>

## عنوان

| ix |  | ديباچه    |
|----|--|-----------|
| 1  | عا كنّ   | 1 بنیادی< |
| 1  | ينيادى اكائياں                                 | 1.1       |
| 1  | غيرستى   | 1.2       |
| 2  | سمتير  | 1.3       |
| 3  |  | 1.4       |
| 3  | 1.4.1 كار تىبى محددى نظام                      |           |
| 5  | 1.4.2 نگلی محددی نظام                          |           |
| 7  | سمتيررقبر                                      | 1.5       |
| 9  | ر قبه عمودی تراش                               | 1.6       |
| 10 | برقی اور مقناطیسی میدان                        | 1.7       |
| 10 | 1.7.1 برقی میدان اور برقی میدان کی شدت         |           |
| 11 | 1.7.2 مقناطیسی میدان اور مقناطیسی میدان کی شدت |           |

iv

| 11   | سطحی اور حجی کثافت  | 1.8   |   |
|--|---|---|---|
| 11   | 1.8.1 سطی کثافت   |   |   |
| 12   | حجى ثافت  | 1.9   |   |
| 13   | صلیبی ضرب اور ضرب نقطه می   | 1.10  |   |
| 13   | 1.10.1 صلیبی ضرب  |   |   |
| 15   | 1.10.2 نقطی ضرب   |   |   |
| 18   | تفرق اور جزوی تفرق  | 1.11  |   |
| 18   | خطی تکمل  | 1.12  |   |
| 19   | سطحي تکمل   | 1.13  |   |
| 20   | دوري سمتيي  | 1.14  |   |
|  |   |   |   |
| 25   | ن) اد وار   | مقناطيسو                                      | 2 |
| <ul><li>25</li><li>25</li></ul>            | ں ادوار<br>مزاحمت اور پیچلیائٹ  | , -   | 2 |
| 25   |   | 2.1   | 2 |
| <ul><li>25</li><li>26</li></ul>            | مزاحمت اور نیچگیابت   | 2.1   | 2 |
| <ul><li>25</li><li>26</li><li>28</li></ul> | مرزاحمت اور نیچگواېث  | 2.1   | 2 |
| 25<br>26<br>28<br>30                       | مزاهمت اور نه کچاپه ث<br>کثافت بر تی رواور برتی میدان کی شدت<br>برتی ادوار<br>متناطبیسی دور حصه اول   | <ul><li>2.1</li><li>2.2</li><li>2.3</li></ul> | 2 |
| 25<br>26<br>28<br>30<br>32                 | مزاحمت اور نتجگوا پرٹ<br>کثافت ِ برتی رواور برتی میدان کی شدت<br>برتی او وار<br>متناطیسی دور حصه اول  | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4                      | 2 |
| 25<br>26<br>28<br>30<br>32<br>34           | مزاهمت اور نهجگیابت<br>کثافت برتی رواور برتی میدان کی شدت<br>برتی ادوار<br>متناطبی دور حصه اول<br>کثافت ِ متناطبی بهاواور متناطبی میدان کی شدت  | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>2.6        | 2 |
| 25<br>26<br>28<br>30<br>32<br>34<br>38     | مزاحمت اور نتجکیا به ب<br>کثافت برتی رواور برتی میدان کی شدت<br>برتی ادوار<br>مقناطیسی دور حصه اول<br>کثافت ِمقناطیسی بهاواور مقناطیسی میدان کی شدت<br>مقناطیسی دور حصه دوم<br>مقناطیسی دور حصه دوم | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>2.6        | 2 |

عــــنوان

| 3 گرانسفادمر   | 55  |
|--|-----|
| 3.1 ٹرانسفار مر کی اہمیت                                   | 56  |
| 3.2 ٹرانسفار مرکے اقسام                                    | 59  |
| 3.3 المالى برقى د باو                                      | 59  |
| 3.4 يجانا نگيز برقى رواور قالبى ضياع                       | 61  |
| 3.5 تبادلہ برقی د ہاواور تبادلہ برتی روکے خواص             | 64  |
| 3.6 ثانوی جانب بو جھ کا ابتدائی جانب اثر                   | 68  |
| 3.7 ٹرانسفار مرکی علامت پر نقطوں کامطلب                    | 69  |
| 3.8 رکاوٹ کاتبادلہ   | 70  |
| 3.9 ٹرانسفار مر کاوولٹ-ایمپیئر                             | 75  |
| 3.10 ٹرانسفار مرکے امالہ اور مساوی او وار                  | 77  |
| 3.10.1 کچھے کی مزاحمت اوراس کی متعاملہ علیحدہ کرنا         | 77  |
| 3.10.2 رِشَالماله  | 79  |
| 3.10.3 څانوي پر قی رواور قالب کے اثرات                     | 80  |
| 3.10.4 څانوی کیچیے کا مالی بر تی د یاو                     | 81  |
| 3.10.5 ثانوی کچھے کی مزاحمت اور متعاملہ کے اثرات           | 81  |
| 3.10.6 ركاوك كاابتدائي ياتانوى جانب تباوله                 | 83  |
| 3.10.7 ٹرانسفار مر کے سادہ ترین مساوی ادوار                | 85  |
| 3.11 كطيخ دور معائند اور كسر دور معائند                    | 86  |
| 3.11.1 كىلادورمعائنە                                       | 87  |
| 3.11.2 كسر دور معائنه                                      | 89  |
| 3.12 تىن دورى ٹرانسفار مر                                  | 93  |
| 3.13 ٹرانسفار مر جالو کرتے لمحہ زیادہ محر کی برقی روکا گزر | 101 |

vi

| ميكاني توانائي كابا يمى تبادله              | بر قی اور | 4 |
|---|-----------|---|
| متناطبيسي نظام ميس قوت اور قوت مر وڑ        | 4.1       |   |
| تبادله توانائی والدا یک کچھے کا نظام        | 4.2       |   |
| توانائی اور بم - توانائی                    | 4.3       |   |
| متعدد کچھول کامقناطیسی نظام                 | 4.4       |   |
| مشین کے بنیاد ی اصول                        | گھومتے    | 5 |
| قانون فيراد ك                               | 5.1       |   |
| معاصر مشين                                  | 5.2       |   |
| محرک برقی دباو                              | 5.3       |   |
| ت کیلیے کچھے اور سائن نمامقناطیسی دیاو      | 5.4       |   |
| 5.4.1 برلتارومشين                           |           |   |
| متناطیسی د باوکی گھومتی امواج               | 5.5       |   |
| 5.5.1 ایک دورکی لپٹی مثنین                  |           |   |
| 5.5.2 تين دورکي لپڻي مشين کا تحليلي تجربي   |           |   |
| 5.5.3 تين دورکي لپڻي مشين کاتر سيمي تجربير  |           |   |
| محرک برتی د باو                             | 5.6       |   |
| 5.6.1 بدلاروبر قی جزیئر                     |           |   |
| 5.6.2 يك ست روبر قى جزيئر                   |           |   |
| موار قطب مثينوں ميں قوت مروڑ                | 5.7       |   |
| 5.7.1 ميكاني قوت مر ور بذريعه تركيب توانائي |           |   |
| 5.7.2 ميكاني قوت مر وژبذريعه متناطيسي بهاو  |           |   |

vii

| ر قرار چالومعاصر مشين  | 6 كيسال حال، ب |
|--|----------------|
| ه.دد وري معاصر مشين .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  | تنه 6.1        |
| صر مشین کے امالہ   | 6.2 معا        |
| 6.2 خوداماله   | .1             |
| 6.2 مشتر كه اماله  | .2             |
| 6.2 معاصراءاله   | .3             |
| صر مشین کامساوی دوریاریاضی نمونه   | 6.3 معا        |
| نى ھاقت كى شتقى  | 6.4 برأ        |
| ال حال، بر قرار چالومشین کے خواص   | 6.5 كيس        |
| $196$ معاصر جزیٹر: برتی بوجھ ہالقابل $I_m$ کے خط $I_m$ ک خط 6.5  | .1             |
| معاصر موثر: $I_a$ بالمقابل $I_m$ کے خط $I_m$ خط $I_m$ کا معاصر موثر: $I_a$ بالمقابل معاصر موثر: والمعالم المعالم المعا | .2             |
| دوراور کسر دور معائنه  | 6.6 کھلا       |
| 6.6 کھلادور معائنہ   | .1             |
| 6.6 کر دور معائنہ  | .2             |

| 211   | امالی مشیرز | 7      |
|---|-------------|--------|
| ساكن كمچھوں كى گھومتى مقناطىيى موج  | 7.1         |        |
| مشين كاسر كاواور گھومتى امواج پر تبعره  | 7.2         |        |
| ساكن كچھول ميں امالي برقى دياو  | 7.3         |        |
| ساکن کچھوں کی مون کا گھومتے کچھوں کے ساتھ اضافی رفتار اور ان میں پیدا امالی برقی دباو | 7.4         |        |
| گھومتے کچھوں کی گھومتے متناطبین دباو کی موج ہے۔                                       | 7.5         |        |
| گھومتے کچھوں کے مساوی فرضی ساکن کچھے ۔  | 7.6         |        |
| المالي موٹر كا مساوى برقى دور   | 7.7         |        |
| ماوي برقي دور پرغور   | 7.8         |        |
| المالي موشر كامسادى تقونن دورياريا شي نمونه   | 7.9         |        |
| پنجره نماامالی موثر   | 7.10        |        |
| بے پوچھ موٹراور جامد موٹر کے معائنہ   | 7.11        |        |
| 7.11.1 بے پوچھ موڑ کامعائنہ   |             |        |
| 7.11.2 جامد موثر کا معا تند   |             |        |
| رومشين 245  | يک سمت      | 8      |
| ميكاني ست كاركي بنيادى كاركروگى   | 8.1         |        |
| 8.1.1 ميكاني ست كاركي تفصيل   |             |        |
| يك ست جزيرً كابر تى د باو   | 8.2         |        |
| قوت مرور الله الله الله الله الله الله الله الل                                       | 8.3         |        |
| بير وني بيجان اورخود بيجان يك سمت جزير  | 8.4         |        |
| يک ست مشين کي کار کرد گي کے خط  | 8.5         |        |
| 8.5.1 حاصل برتی د باو بالقابل برتی بوجه   |             |        |
| 8.5.2 رفتار بالمقابل قوت مرور شرور  |             |        |
| 271   | ئ           | فرہنًا |

## باب8

# یک سمت رومشین

کے سمتے رومشین یک سمت روا برقی طاقت پیدا کرتی ہیں یا یک سمت رو برقی طاقت سے چلتی ہیں۔ یک سمت رو مرقی طاقت سے قابو موٹروں کی اہمیت بندری کم ہو رہی ہے اور ان کی جگہ امالی موٹر لے رہے ہیں جن کی رفتار قومی برقیائے <sup>2</sup> سے قابو کی جاتی ہے۔موجودہ دور میں گاڑیوں کے یک سمت جزیٹر بھی دراصل سادہ بدلتا رو جزیٹر ہوتے ہیں جن کے اندر نسب ڈالوڈ<sup>3</sup> بدلتا محرک برقی دباو کو یک سمت محرک برقی دباو میں تبدیل کرتے ہیں۔

اس باب میں دو قطب کے یک سمت مشینوں کا مطالعہ کیا جائے گا۔میکانی سمت کار والے یک سمت مشینوں میں میدانی کچھا ساکن جبکہ قوی کچھا گھومتا ہے۔

### 8.1 ميكاني سمت كاركى بنيادى كاركردگى

جزیٹر بنیادی طور پر بدلتا برقی دباو پیدا کرتا ہے۔ یک سمت جزیٹر کے اندر نسب میکانی سمھے کار4 میکانی طریقہ سے بدلتا دباو کو یک سمت دباو میں تبدیل کر کے برقی سرول پر فراہم کرتا ہے۔

dc, direct current<sup>1</sup> power electronics<sup>2</sup> diode<sup>3</sup> commutator<sup>4</sup>




شكل 8.1: ميكاني سمت كار



شکل 8.2: آدھے چکر کے بعد بھی بالائی کبش مثبت ہی ہے۔

میکانی سمت کار کو شکل 8.1 میں دکھایا گیا ہے جہاں جزیڑ کے قوی کچھے کو ایک چکر کا دکھایا گیا ہے اگرچہ حقیقت میں لچھا زیادہ چکر کا ہو گا۔ قوی کچھے کے برقی سروں کو د اور ڈسے ظاہر کیا گیا ہے جو سمت کار کے د اور ڈصوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ قوی کچھا اور سمت کار ایک ہی دھرے پر نب ہوتے ہیں للذا دونوں ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ تصور کریں (میکانی سمت کار سے کچھے کی طرف دیکھتے ہوئے) مقناطیسی میدان میں دونوں گھڑی وار گھوم رہے ہیں۔ مقناطیسی میدان افقی سطح میں N سے S رخ ہو گا جے نوکدار کیروں سے دکھایا گیا ہے۔ سمت کار کے ساتھ ساکن کار بن بشوں سے برقی دباو کو جزیڑ کے باہر منتقل ساکن کار بن بشوں سے برقی دباو کو جزیڑ کے باہر منتقل کیا جاتا ہے۔ بشوں کو مثبت علامت + اور منفی علامت — سے ظاہر کیا گیا ہے۔

د کھائے گئے لمحہ پر کچھ میں پیدا برتی دباو e کی وجہ سے کچھے کا سر د مثبت اور ڈ منفی ہے۔یوں سمت کار کا حصہ د مثبت اور حصہ ڈ منفی ہوں گے لہذا کاربن کا + علامت والا بش مثبت اور – علامت والا بش منفی ہو گا۔یوں بیرونی بالائی تار مثبت اور کچلی تار منفی ہوں گے۔ آدھا چکر بعد، جیسا شکل 8.2 میں دکھایا گیا ہے، خلائی درز میں کچھا کے د



اور ڈ اطراف آپس میں جگہیں تبدیل کر چکے ہوں گے۔ لچھا کے د اور ڈ اطراف اب بھی سمت کار کے د اور ڈ حصول کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہاں سمت کار کی کار کردگی پر کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہاں سمت کار کی کار کردگی پر نظر رکھیں۔ اب بھی کاربن کا + علامت والا بش مثبت اور – علامت والا بش منفی ہے۔ یوں جزیٹر کے بیرونی برقی سروں پر اب بھی بالائی سر مثبت اور نچلا سر منفی ہے۔ سمت کار کے دانتوں کے مابین برقی دباو ہوتا ہے لہذا ان کو غیر موصل کی مدد سے ایک دوسرے اور دھرے سے دور رکھا جاتا ہے۔

گھومتے وقت ایک ایبا لمحہ آتا ہے جب سمت کار کے دانتوں کو کاربن بش کسر دور کرتے ہیں۔ کاربن بش محیط پر اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ جس لمحہ لکھے میں برقی دباو مثبت سے منفی یا منفی سے مثبت ہونا چاہے اس لمحہ کھے میں برقی دباو مفر ہوتا ہے للذا اسے کسر دور کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یوں حاصل برقی دباو شکل 8.3 میں دکھایا گیا ہے۔

یہاں دو دندی سمت کار اور دو مقناطیسی قطب کے در میان گھومتا ہوا ایک قوی کچھا دکھایا گیا ہے۔ حقیقت میں جزیٹر کے متعدد قطبین ہوں گے اور فی قطب سمت کار کے کئی دندے ہوں گے۔ چھوٹی مشینوں میں مقناطیس ہی مقناطیسی میدان فراہم کرتا ہے جبکہ بڑی مشینوں میں مقناطیسی میدان ساکن میدانی کچھے فراہم کرتے ہیں۔ دونوں اقسام کی مشینوں کے کچھے تقسیم شدہ ہوتے ہیں۔

اب ہم زیادہ دندوں کے ایک سمت کار کو دیکھتے ہیں۔

#### 8.1.1 ميكاني ست كاركي تفصيل


پچھلے حصہ میں سمت کار کی بنیادی کار کردگی پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں اس پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ شکل 8.4 میں امالی مشین دکھائی گئی ہے۔اس شکل میں اندر کو سمت کار ہے جس کے دندوں کو گنتی لگائی گئی ہے۔سمت کار کی اندر جانب دو عدد کاربن بش ہیں جن سے بیرون برقی رو i حاصل کی جاتی ہے۔ شگافوں کو بھی گنتی لگائی گئی ہے۔ جزیٹر کے دو قطب اور آٹھ شگاف ہیں۔ اس طرح اگر ایک شگاف ایک قطب کے سامنے ہو تو تین شگاف جیموڑ کر موجود شگاف دوسرے قطب کے سامنے ہو گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے دو شگاف "ایک قطب فاصلہ" پر ہیں۔ یوں شگاف 1 اور 6 ایک دوسرے سے ایک قطب کے فاصلے پر ہیں جبکہ شگاف 2 اور 6 ایک دوسرے سے ایک قطب کے فاصلے پر ہیں۔

حییا شکل 8.2 میں دکھایا گیا، اگر کچھے کا ایک طرف شالی قطب کے سامنے ہو تب اس کا دوسرا طرف، ایک قطب فاصلہ پر، جنوبی قطب کے سامنے ہو گا۔ کچھوں کو شگافوں میں رکھا جاتا ہے۔ یوں شکل 8.4 میں اگر ایک کچھے کا ایک طرف شگاف 5 میں ہو گا۔ حقیقت میں ہر کا ایک طرف شگاف 5 میں ہو گا۔ حقیقت میں ہر شگاف میں دو کچھے رکھے جاتے ہیں۔ ایک کچھے کو شگاف میں محور کے قریب اور دوسرے کو شگاف میں محور سے دور رکھا جا سکتا ہے۔اییا کرنے کے لئے ہمیں دو مختلف جسامت کے لیچھے تیار کرنے ہوں گے۔ محور کے قریب رکھا گیا کچھا جسامت میں چھوٹا جبکہ محور سے دور لچھا بڑا ہو گا۔ کچھوں کو پہلے تیار کر کے بعد میں شگافوں میں رکھا جاتا ہے۔ ایس سے بہتر ترکیب موجود ہے جو حقیقت میں استعال ہوتی ہے۔


بہتر ترکیب میں ایک لچھے کے ایک طرف کو ایک شکاف میں محور کے قریب اور، ایک قطب فاصلہ پر، دوسرے شکاف میں محور کے دور رکھا جاتا ہے۔دوسرے لچھے کو انہیں شکافوں میں باتی دو مقامات پر رکھا جاتا ہے۔یوں دونوں لچھوں کی جسامت ایک دوسرے جیسے ہوگی اور ان میں اتنی ڈھیل ہوگی کہ انہیں شکافوں میں با آسانی رکھا جا سکے۔

اب شکل 8.4 کو تفصیل سے سیجھتے ہیں۔ شگافوں میں موجود کچھوں میں برقی رو کے رخ نقطہ اور صلیب سے ظاہر کئے گئے ہیں۔ نقطہ کا نشان اس کے مخالف رخ رو کو ظاہر کرتا ہے جبکہ صلیب کا نشان اس کے مخالف رخ رو کو ظاہر کرتا ہے جبکہ صلیب کا نشان اس کے مخالف رخ رو کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی پہلا (1) شگاف میں برقی روصفحہ کو عمودی اندر رخ ہے۔

شکل 8.4 میں مثین کا عمودی تراش و کھایا گیا ہے۔ مثین کا محور کتاب کے صفحہ کو عمودی ہو گا۔ ہمیں مثین کا (قربی، بالائی) "سامنے" طرف نظر آ رہا ہے جبکہ (ہم سے دور) "نجلا" طرف ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ "سامنے" طرف کی تاروں کو تھوس جبکہ "نجلے" طرف (نظر نہ آنے والے) تاروں کو نقطہ دار دکھایا گیا ہے۔ ہر شگاف میں دو لیجھے دکھائے گئے ہیں جن میں سے ایک مثین کی محور کے قریب "اندر" جانب اور دوسرا محور سے دور "باہر" جانب ہے۔ پہلا (1) شگاف میں "اندر" جانب موجود لچھا، سمت کار کے پہلا (1) دانت سے جڑا ہے۔ اس جوڑ کو موٹی تیر دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جہاں تیر کا نشان برقی رو کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ شگاف 1 کے "نجلے" طرف تیر دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جہاں تیر کا نشان برقی رو کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ شگاف 1 کے "نجلے" طرف ایک اندرونی مقام میں) داخل ہوتا ہے۔ اس طرح دو عدد لچھے شگاف 2 اور 6 میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں بات کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ اس طرح دو عدد لچھے شگاف 2 اور 6 میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں



شکل 8.4: کاربن بش سمتار کے دندوں کو کسر دور نہیں کررہاہے۔




باب. 8. يك سمت رومشين


ایک لچھا شگاف 2 میں "اندر" جانب اور شگاف 6 میں "باہر" جانب ہے جبکہ دوسرا لچھا دوسرے شگاف میں "باہر" جانب اور چھے شگاف میں "اندر" جانب ہے۔ نقط دار کبیریں صرف پہلی اور پانچویں شگافوں کے لئے دکھائی گئی ہیں۔آپ خود باقی شگافوں کے لئے انہیں بنا سکتے ہیں۔ہر لچھے کا ایک طرف شگاف میں "اندر" جانب اور دوسرا گئی ہیں۔آپ خود باقی شگاف میں "باہر" جانب ہو گا۔سمت کار کا پہلا (1) دانت چوشے (4) شگاف کے "باہر" جانب موجود لچھے سے بھی جڑا ہے۔آپ یہاں رکھ کر شکل 8.5 کی مدد سے مشین میں برقی رو کے رخ سمجھیں اور تسلی کر لیں کہ یہ درست دکھائے گئے ہیں۔اس شکل میں لچھوں کو ا، ب، پ، وغیرہ سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ سمت کار کے دندوں کو گنتی لگائی گئی ہے۔کاربن کے بش پہلے اور پانچویں دانت سے جڑے دکھائے گئے ہیں۔

شکل 8.5 میں کاربن بش سے برتی رو سمت کار کے پہلے دانت سے ہوتا ہوا دو برابر حصوں میں تقسیم ہو کر دو کیساں متوازی راستوں بہتا ہے۔ایک راستہ سلسلہ وار جڑے ا، ب، پ اور ت کچھوں پر مشتمل ہے جبہہ دوسرا راستہ سلسلہ وار جڑے ٹی راستہ سلسلہ وار راستے آپس میں متوازی جڑے ہیں۔ برقی رو کے رخ نقطہ دار نوک دار کبیروں سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ دو متوازی راستوں سے گزرتا برتی رو ایک مر تبہ دوبارہ مل کر ایک ہو جاتا ہے اور سمت کار کے پانچویں دانت سے جڑے کاربن بش کے ذریعہ مشین سے باہر کل جاتا ہے۔ گھومتے حصہ کے شگافوں میں موجود کچھوں کا برقی رو، مقناطیسی دباو کا رخ جاننے کے لئے شکل 8.4 کو عمودی ہو گا جیسا شکل 8.4 میں دکھایا گیا ہے۔ گھومتے کچھوں کے مقناطیسی دباو کا رخ جاننے کے لئے شکل 8.4 کے شگافوں میں برقی رو پر نظر رکھیں۔ بائیں جانب چار شگافوں میں رو صفحہ سے باہر جبکہ دائیں جانب چار شگافوں میں رو صفحہ کے اندر رخ ہے۔دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو انہیں کے رخ گھمانے سے انگوٹھا میدان کا رخ دے گا۔ آپس رو صفحہ کے اندر رخ ہے۔دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو انہیں کے رخ گھمانے سے انگوٹھا میدان کا رخ دے گا۔ آپس میں قائمہ مقناطیسی دباو دھرے پر گھڑی وار قوت مروڑ پیدا کریں گے۔یوں اگر مشین موٹر کے طور پر استعال کی جا رہی ہو تب یہ گھڑی وار گھوے گی اور کاربن بش پر ایبا بیرونی یک سمت برتی دباو لا گو ہو گا جو دکھائے گئے برتی رہی ہو تب یہ گھڑی وار گھوے گی اور کاربن بش پر ایبا بیرونی یک سمت برتی دباو لا گو ہو گا جو دکھائے گئے برتی رہی ہو تب یہ گھڑی وار گوے گی اور کاربن بش پر ایبا بیرونی یک سمت برتی دباو لا گو ہو گا جو دکھائے گئے برتی بیں اگر تا ہو۔

اب تصور کریں کہ مشین ایک جزیئر کے طور پر استعال کی جا رہی ہے جس کو خلاف گھڑی ہیر ونی میکانی طاقت سے گھمایا جا رہا ہے۔ سمت کار کے آدھے دانت کے برابر حرکت کے بعد جزیئر شکل 8.6 میں دکھائے گئے حالت میں ہو گا جہال دایال کاربن بش سمت کار کے پہلے اور دوسرے دانت کو کسر دور جبکہ بایال کاربن بش پانچویں اور چھئے دانت کو کسر دور ہول گے جبکہ باقی شگافول کے لچھول چھئے دانت کو کسر دور ہول گے جبکہ باقی شگافول کے لچھول میں حسب معمول برقی رو ہو گا جو پہلے کی طرح اب بھی ساکن لچھول کے مقناطیسی دباو کے عمودی مقناطیسی دباو پیدا کریں گے۔ آپ گھومتے لچھول کے میدان کا رخ دائیں ہاتھ کے قانون سے جان سکتے ہیں۔ بائیں جانب تین شگافول کو انہیں کے میں رو صفحہ سے باہر جبکہ دائیں جانب تین شگافول کو انہیں کے میں رو صفحہ سے باہر جبکہ دائیں جانب تین شگافول کو انہیں کے میں رو صفحہ سے باہر جبکہ دائیں جانب تین شگافول میں صفحہ کے اندر رخ ہے۔ دائیں ہاتھ کی چار انگیول کو انہیں کے رخ گھائیں۔ انگوٹھا میدان کا رک دے گا۔ اس لحمہ کی وضاحت شکل 8.7 میں کی گئی ہے۔



شکل 8.6: کاربن بش سمت کار کے دندوں کو کسر دور کر رہاہے۔



شکل 8.7: کاربن بش دودندوں کو کسر دور کررہے ہیں۔

باب.8. يك سمت رومشين

مشین جب سمت کار کے ایک دانت کے برابر حرکت مکمل کر لے تو کاربن بش دوسرے اور چھٹے دانت سے جڑ جائیں گے۔پہلے اور پانچویں شگافوں میں برقی رو کا رخ پہلے کے مخالف ہو جائے گا جبکہ باتی شگافوں میں برقی رو کے رخ بر قرار رہیں گے۔گھومتے کچھوں کا برتی دباو اب بھی اسی رخ ہو گا۔

جتنے دورانیہ کے لئے کاربن بش دو کچھوں کو کسر دور کرتے ہیں اسنے وقت میں ان کچھوں میں برقی رو کا رخ الٹ ہو جاتا ہے۔کوشش کی جاتی ہے کہ اس دوران برقی رو وقت کے ساتھ بندر تئے تبدیل ہو۔ایسا نہ ہونے سے کاربن بش سے چنگاریاں نکلتی ہیں جن سے بش جلد ناکارہ ہو جاتے ہیں۔جزیٹر کے کسر دور کچھوں میں پیدا برقی دباو، کسر دور کچھوں میں پیدا برقی دباو، کسر دور کچھوں میں گومتا ناکارہ برقی رو پیدا کرتا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ کچھے اور کاربن بش کی مزاحمت اس ناکارہ رو کی قیت تعین کرتے ہیں۔

حقیقت میں یک سمت جزیٹر میں فی قطب در جن دانت کا سمت کار استعال ہو گا اور اگر مثین بہت چھوٹی نہ ہو تو اس میں دو سے زیادہ قطب ہوں گے۔

### 8.2 يك ست جزيرً كابر قي دباو

گزشتہ حصہ کے شکل 8.5 میں ا، ب، پ اور ت کچھے سلسلہ وار جڑے ہیں۔ اسی طرح ٹ، ث، ج اور چ کچھے سلسلہ وار جڑے ہیں۔ دور جڑے ہیں۔ حصہ 5.3 میں مساوات 5.23 کیک کچھی کی سمت جزیٹر کا محرک برتی دباو  $e_1$  دیتی ہے۔ اسے یہاں باد دھیانی کے لئے دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$(8.1) e_1 = \omega N \phi_m = \omega N A B_m$$

خلائی درز میں یکساں  $B_m$  کی صورت میں تمام کچھوں میں ایک جیسا محرک برقی دباو پیدا ہو گا۔یوں شکل 8.4 میں دکھائے کھہ پر (شکل 8.5 سے رجوع کریں) جزیٹر کا کل محرک برقی دباو e ایک کچھ کے محرک برقی دباو کا چار گنا ہو گا

(8.2) 
$$\begin{aligned} e &= e_{\mathbf{i}} + e_{\mathbf{j}} + e_{\mathbf{j}} + e_{\mathbf{j}} \\ &= e_{\mathbf{j}} + e_{\mathbf{j}} + e_{\mathbf{j}} + e_{\mathbf{j}} \\ &= 4\omega NAB_{m} \end{aligned}$$



شکل8.8: آٹھ دندی میکانی ست کارسے حاصل برقی دباو۔

جبکہ شکل 8.6 میں دکھائے گئے لمحہ پر e صرف تین کچھوں کے محرک برتی دباو کا مجموعہ ہوگا (شکل 8.7 سے رجوع کرس):

(8.3) 
$$\begin{aligned} e &= e \cdot + e \cdot + e \cdot + e \cdot \\ &= e \cdot + e \cdot + e \cdot \\ &= 3\omega NAB_m \end{aligned}$$

شکل 8.8 میں آٹھ دندی میکانی ست کار سے حاصل برتی دباو دکھایا گیا ہے جہاں یک سمت برتی دباو پر سوار غیر مطلوبہ لہر نظر آ رہی ہیں۔اگر جزیڑ کے ایک جوڑی قطبین پر n کچھے ہوں تب شکل 8.5 کی طرح یہ دو  $\frac{n}{2}$  سلسلہ وار کچھوں جننا محرک برتی دباو پیدا کرے گا۔

(8.4) 
$$e = \frac{n}{2}\omega N\phi_m = \frac{n}{2}\omega NAB_m$$

اس صورت میں غیر مطلوبہ لہر کل یک سمت برقی دباو کی تقریباً

$$\frac{\omega N \phi_m}{\frac{n}{2} \omega N \phi_m} \times 100 = \frac{2}{n} \times 100$$

فی صد ہو گی۔یوں فی قطب دندوں کی تعداد بڑھانے سے زیادہ ہموار برقی دباو حاصل ہو گا اور غیر مطلوبہ اہر قابل نظر انداز ہو گی۔

تصور کریں کہ شکل 8.4 کی مشین کی خلائی درز میں  $B_m$  غیر کیساں ہے۔اب کچھوں میں محرک برقی دباو مساوات 8.1 کے تحت مختلف زاویوں پر مختلف ہو گا۔اس طرح مشین سے حاصل کل برقی دباو چار سلسلہ وار کچھوں کے مختلف محرک برقی دباو کا مجموعہ

$$(8.6) e = e_1 + e_2 + e_3 + e_4$$

ہو گا جہاں  $e_1, e_2, \cdots$  مختلف کچھوں کے محرک برقی دباو ہیں۔


شکل 8.4 میں گھومتے حصہ کو ایک دندان کے برابر حرکت دینے سے دوبارہ یہی شکل حاصل ہوتا ہے المذا ایک دندان حرکت کے بعد حاصل برقی دباو بھی دوبارہ وہی ہو گا۔ میکانی سمت کار کے فی قطب دندوں کی تعداد بڑھانے سے ایک دندان کے برابر حرکت بہت چھوٹی ہو گی الذا خلائی درز میں ہمواری کے ساتھ تبدیل ہوتے کیافت مقاطیسی بہاو کی صورت میں اتنی کم حرکت کے احاطے میں  $B_m$  کی قیمت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہو گی اور  $B_m$  کو کیساں تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں اگر لچھا ایک دندان کے احاطے میں حرکت کرے تو اس میں محرک برقی دباو تبدیل نہیں ہو گا۔ یعن جس کچھے کا محرک برقی دباو  $e_1$  ہو اس کچھے کا محرک برقی دباو  $e_2$  ہو اس کچھے کا محرک برقی دباو  $e_3$  ہو اس کچھے کا محرک برقی دباو ایک دندان احاطے میں یہی رہے گا۔ یوں اگر چپہ جس کچھے کا محرک برقی دباو (جو ان مستقل قیت ہو گی، المذا

ہم نے دیکھا کہ خلائی درز میں ہمواری کے ساتھ تبدیل ہوتے  $B_m$  کی صورت میں جزیڑ سے معیاری یک سمت مخرک برقی دباو حاصل ہو گا۔ بدلتا رو جزیڑ میں  $B_m$  سائن نما رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نہایت چھوٹی یک سمت مثینوں کے خلائی درز میں  $B_m$  کیساں رکھا جاتا ہے جبکہ بڑی مثینوں میں اسے ہمواری کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ جبیا اوپر ذکر ہوا عملاً میکانی سمت کار کے دندوں تک لچھوں کے سروں کی رسائی ممکن تب ہوتی ہے جب ہر شگاف میں دو لچھے رکھے جائیں۔

شگافوں کی تعداد n ہونے کی صورت میں شگافوں کی جوڑیوں کی تعداد  $\frac{n}{2}$  ہوگی۔ شگافوں کی ایک جوڑی میں کی تعداد n ہوگی۔ اگر تمام کچھوں میں ملاکر N چکر ہوں تب ایک کچھے میں  $\frac{N}{n}$  چکر ہوں گے اور ایک شگاف کے دو کچھے، مقناطیسی میدان میں  $\frac{N}{n}$  کی تبدیلی پیدا کریں گے۔ یوں بالکل قریب قریب شگافوں میں رکھ گئے کچھوں سے خلائی درز میں سیڑھی نما مقناطیسی دباو کی موج پیدا کو گل قریب ایک قریب قریب شگافوں میں رکھ گئے کچھوں سے خلائی درز میں سیڑھی نما مقناطیسی دباو کی موج پیدا ہوگی۔ ہوگی۔ کل چکر N کو اٹل رکھتے ہوئے شگافوں کی تعداد بڑھانے سے ایک سیڑھی کی اونچائی کم ہوگی۔ یوں کافی زیادہ شگافوں کی صورت میں ایک سیڑھی کی اونچائی تابل نظر انداز ہوگی اور مقناطیسی موج کو سیڑھی موج کی بجائے آری کے دندوں کی مانند موج تصور کیا جا سکتا ہے جے شکل N میں انظرادی کچھوں میں رو کے رخ کو نقطوں اور صلیبوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ زیادہ تعداد کے شگافوں کی صورت میں انظرادی کچھوں میں رو کو برتی رو کی چادر تصور کیا جا سکتا ہے۔

8.4 متعدد قطبین مثین میں شالی اور جنوبی قطبین کے ایک جوڑے کا پیدا کردہ یک سمت برقی دباو مساوات درے گی جہال قطبین کے ایک جوڑے پر میکانی سمت کار کے دندوں کی تعداد n ہے۔ قطبین کے زیادہ جوڑیوں سے حاصل یک سمت برقی دباو کو سلسلہ وار یا متوازی جوڑا جا سکتا ہے۔

8.3. قوت مسرور الله عند الله ع



#### 8.3 قوت مرورُ

یک سمت مشینوں کا امالی برقی دباو اور قوت مرور خلائی درز میں مقناطیسی دباوکی صورت پر منحصر نہیں ہوتا ہے۔اپنی سہولت کے لئے ہم خلائی درز میں مقناطیسی دباو سائن نما تصور کرتے ہیں۔

توی کچھے کے آری دندان نما مقناطیسی دباو (شکل 8.9) کا بنیادی فوریئر جزو<sup>5</sup> درج ذیل ہو گا۔

$$\tau_q = \frac{8}{\pi^2} \frac{NI}{2}$$

یک سمت مشین میں ساکن اور گھومتے کچھوں کے مقناطیسی دباو آپس میں عمودی ہوتے ہیں لہذا ان میں قوت مروڑ مساوات 5.103 کے تحت درج ذیل ہو گا۔

(8.8) 
$$T = -\frac{\pi}{2} \left(\frac{P}{2}\right)^2 \phi_m \tau_q$$

مثال 8.1: دو قطب، بارہ دندی میکانی سمت کار کے یک سمت جزیٹر میں ہر قوی لچھا ہیں چکر کا ہے۔ایک لچھے سے گزرتا مقناطیسی بہاو 0.0442 و ببر ہے۔ جزیٹر 3600 چکر فی منٹ کی رفتار سے گھوم رہا ہے۔

fundamental Fourier component<sup>5</sup>

باسـ8. بكـ سمت رومثين 256

• جزیٹر کے بک سمت برقی دیاو میں غیر مطلوبہ اپر کل برقی دیاو کا کتنا فی صد ہو گا؟

• یک سمت برقی دیاو حاصل کریں۔

حل:

• مساوات 8.5 سے غیر مطلوبہ لہر  $16.66 = 10.0 \times \frac{2}{13} \times 100 = 16.66$ 

• جزیٹر کی رفتار  $\frac{3600}{60} = 7$  ہر ٹزیے یوں مساوات 8.4 سے یک سمت برقی دباو درج زیل حاصل ہو گا۔  $e = \frac{12}{2} \times 2 \times \pi \times 60 \times 20 \times 0.0442 = 1999.82 \,\text{V}$ 

### بیر ونی ہیجان اور خو دہیجان یک سمت جنریٹر

ہروز ہیجاریز 6 بک سمت جزیٹر کے میدانی کچھے کو بیرونی بک سمت برقی دباو فراہم کیا جاتا ہے جبکہ نود ہیجاریز 7 بک سمت جزیئر کے میدانی کیچھے کو جزیئر کا اپنا محرک برقی دباو فراہم کیا جاتا ہے۔ یک سمت جزیئر کی کارکردگی اس کو ہیجان کرنے کے طریقے پر منحصر ہوتی ہے۔

شکل 8.10-ا میں قوی کھے 8 اور میدانی کھے 9 کو آپس میں عمودی بنایا گیا ہے۔ یوں یاد رہتا ہے کہ ان کچھوں کے بیدا کردہ مقاطیسی دباو آپس میں عمودی ہیں۔ یہاں قوی کیھے کی صورت میکانی سمت کار کی طرح بنائی گئی ہے۔

میدانی اور قوی کیھوں کے مقناطیسی دیاو آپس میں عمودی ہیں جس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک کھھے کا برقی د باو دوسرے کیجے کے برقی د باویر اثر انداز نہیں ہو گا۔ یوں مقناطیسی قالب کے کسی ایک رخ سیرابیت، اس رخ کے عمودی دوس ہے ررخ کی سیر ابت پر اثر انداز نہیں ہو گی۔

separately excited<sup>6</sup>

self excited<sup>7</sup>

armature coil8 field coil9



شكل 8.10: بير وني بيجان اور خو د بيجان يك سمت روجزيرً ـ



شکل 8.10-ا میں بیرونی بیجان مشین کے میدانی کچھے کو بیرونی یک ست برقی طاقت مہیا کی گئی ہے۔میدانی کچھے کا برقی رو تبدیل کر کے میدانی مقناطیسی دباو m میدانی مقناطیسی بہاو m اور کثافت مقناطیسی بہاو m تبدیل کے جا سکتے ہیں۔یوں جزیڑ کا محرک برقی دباو مساوات 8.1 کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے یا موٹر کی قوت مروڑ مساوات 8.8 کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے یا موٹر کی جا سکتی ہے۔

برقی رو کے بڑھنے سے قالب کی سیر ابیت شکل 8.11 میں واضح ہے۔ قالبی سیر ابیت کی بنا برقی رو بڑھاتے ہوئے ابتدائی طور محرک برقی دباو اور میدانی لچھے کا برقی رو راست متناسب ہوں گے جبکہ زیادہ برقی رو پر ایبا نہیں ہوگا۔ شکل - ب کی تر سیم مشین کے کھلے سر معائنہ سے حاصل کی جاستی ہے۔ شکل - ب میں محرک برقی دباو کو  $e_0$  کی جائے  $e_0$  کھے سے ایک معین رفتار  $e_0$  کی سے کہ حاصل کیا گیا ہے۔ کسی دو سری رفتار کی پر محرک برقی دباو  $e_0$  کے حصول کے لئے مساوات 8.4 کی مدد سے

(8.9) 
$$\frac{e_q}{e_{q0}} = \frac{\frac{n}{2}\omega NAB_m}{\frac{n}{2}\omega_0 NAB_m} = \frac{\omega}{\omega_0}$$

لکھ کر

$$(8.10) e_q = \frac{\omega}{\omega_0} e_{q0}$$

l

$$e_q = \frac{rpm}{rpm_0} e_{q0}$$

حاصل کیا جا سکتا ہے جہاں رفتار کو چکر فی منٹ <sup>10</sup> میں (بھی) لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مساوات صرف اس صورت درست ہوں گے جب مقناطیسی میدان تبدیل نہ ہو۔

شکل 8.10 بیں خود بیجان مشین دکھائی گئی ہے جس کے میدانی اور قوی کچھے متوازی جڑے ہیں۔ اس طرح جڑے جزیر کو خود بیجائ متوازی جڑا المجزیر کہتے ہیں۔ میدانی کچھے کے ساتھ ایک مزاحمت سلسلہ وار جڑی ہے۔ اس مزاحمت کو تبدیل کر کے میدانی برقی رو تبدیل کیا جاتا ہے جس سے، بالکل بیرونی بیجان مشین کی طرح، جزیر کا محرک برقی دباو محرک برقی دباو یا موٹر کی قوت مروڑ تبدیل کی جاتی ہے۔ ایک بار بیجان ہونے کے بعد مقاطیسی قالب میں باقی مقاطیسی بہاو رہتا ہے جیسا شکل 8.11 امیں دکھایا گیا ہے۔ یوں میدانی کچھا ہیجان کئے بغیر جزیر کچھ محرک برقی دباو کیوں میدانی کے میں صفر میدانی برقی رو پر باقی برقی دباو دکھایا گیا ہے۔

rpm, rounds per minute<sup>10</sup>

parallel connected<sup>11</sup>

<sup>12</sup> آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ جزیٹر بنانے کے کار خانہ میں قالب کو پہلی مرتبہ مقناطیس بنانایڑ تاہے ہے۔



شكل 8.12: سلسله واراور مركب جرا خود بيجان جزيرً يـ



شكل 8.13: مركب قريب جراااور مركب دور جرا خود بيجان جزير

خود بیجان جزیٹر ساکن حال سے چالو ہو کر ابتدائی طور پر باقی محرک برقی دباہ پیدا کرے گا جو میدانی کیجھے میں برقی رو پیدا کر کے مقناطیسی میدان پیدا کرتے ہوئے مشین کو ذرا زیادہ بیجان کرتا ہے۔یوں مشین کا محرک برقی دباہ بھی کچھ بڑھ جائے گا۔اس طرح کرتے کرتے جزیٹر جلد پورا محرک برقی دباہ پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔یہ سب اسی دوران ہوتا ہے جس میں مشین کی رفتار بڑھ رہی ہوتی ہے۔

شکل 8.12 میں خود بیجان جزیر کے دو مزید اقسام دکھائے گئے ہیں۔ ایک خود بیجان سلسلہ وار جڑا جزیر اور دوسرا خود بیجان مرکب جزیر میں میدانی اور قوی کچھے سلسلہ وار جڑے ہوتے ہیں۔ مرکب جنریر میں میدانی اور قوی کچھے سلسلہ وار جڑا ہوتا ہے۔ مزید، میں میدانی کچھا دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ قوی کچھے کے متوازی اور دوسرا سلسلہ وار جڑا ہوتا ہے۔ مزید، متوازی حصہ قوی کچھے کے قریب ہو سکتا ہے یا سلسلہ وار کچھے کی دوسری جانب، دور جڑا ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت میں اسے قریب جڑا مرکب جزیر محمد میں اسے قریب جڑا مرکب جزیر مرکب جزیر کھیں مرکب جزیر کھیں اسے قریب جڑا مرکب جزیر میں مرکب جزیر کھیں اسے قریب کا دکھائے گئے ہیں۔

یک سمت موٹر بھی اس طرح پکارے جاتے ہیں۔ یعنی شکل 8.10 کی طرح جڑی دو موٹروں کو بیرونی بیجان موٹر اور خود بیجان متوازی جڑی موٹر کہیں گے۔موٹر میں قوی کچھے کا برتی رو جزیٹر کے برتی رو کا مخالف رخ ہو گا۔ باب.8. يك سمت رومشين

تمام اقسام کے یک سمت جزیٹر کا میدانی مقناطیسی دباو، جزیٹر کے میدانی کچھے کے چکر ضرب برقی رو کے برابر ہو گا:

شکل 8.10 میں خود بیجان متوازی جڑے جزیٹر کے میدانی کچھے میں برتی رو، اس کچھے کی مزاحمت اور اس کے ساتھ جڑی مزاحمت کے مجموعہ  $R=R_m+R_m'$  برطی مزاحمت کے مجموعہ  $R=R_m+R_m'$  برطی مزاحمت کے مجموعہ بیکان متوازی جڑی جزیٹر کے لئے مساوات 8.12 درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\tau_{m,m} = \frac{I_m V}{R_m + R'_m}$$

سلسلہ وار جڑا جزیٹر میں میدانی برقی رو جزیٹر کے قوی کچھے کا برقی رو ہو گا للذا سلسلہ وار جزیٹر کے لئے مساوات 8.12 درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\tau_{m,s} = N_m I_q$$


شکل 8.13 کے مرکب جزیٹر میں میدانی مقناطیسی دباو کے دو جسے ہیں۔اس میں  $N_{mm}$  چکر کے متوازی جڑے میدانی کچھے میں برقی رو  $I_{ms}$  اور  $N_{ms}$  چکر کے سلسلہ وار جڑے میدانی کچھے میں برقی رو  $I_{ms}$  ہے لہذا اس جزیٹر کے لئے درج ذیل ہو گا۔

(8.15) 
$$\tau_{m,mk} = N_{ms}I_{ms} + N_{mm}I_{mm}$$


### 8.5 کیک سمت مشین کی کار کردگی کے خط

#### 8.5.1 حاصل برقى دباوبالمقابل برقى بوجھ

مختلف اقسام کے یک سمت جزیر وں کے برتی دباو بالمقابل برتی بوجھ خطوط شکل 8.14 میں دکھائے گئے ہیں جہاں مستقل گھومتی رفتار تصور کی گئی ہے۔دھرے پر لا گو بیرونی میکانی طاقت جزیئر کی قوت مروڑ کے خلاف جزیئر کو گھماتی ہے۔




شكل 8.14: يك سمت جزيئركي محرك برقى د باوبمقابله برقى بوجھ كے خط




شکل 8.15: بیرونی بیجان، متوازی جڑے جزیئر کامساوی برقی دور۔

ان خطوط کو سیجھنے کی خاطر پہلے ہیرونی بیجان جزیٹر پر غور کرتے ہیں جس کا مساوی برقی دور شکل 8.15-ا میں دیا گیا ہے۔ ہیرونی بیجان جزیٹر پر برقی بوجھ لادنے سے قوی کچھے کی مزاحمت  $R_q^{13}$  میں برقی رو  $I_q$  کی بنا اس مزاحمت دیا گیا ہے۔ ہیرونی بیجان جزیٹر سے حاصل برقی دباو V ، جزیٹر کے اندرونی محرک برقی دباو  $E_q$  سے پچھ کم ہوگا:  $V=E_q-I_qR_q$ 

برتی بوجھ  $I_q$  بڑھانے سے جزیٹر سے حاصل برتی دباو مزید کم ہو گا۔بیرونی بیجان جزیٹر کا خط بہی رجمان ظاہر کرتا ہے۔حقیقت میں دیگر وجوہات بھی اثر انداز ہوتے ہیں جن کی بنا بیہ خط سیدھا نہیں بلکہ جھکا ہوتا ہے۔





شکل8.16: سلسلہ واراور مرکب جنریٹر کے مساوی برقی دور۔


مزاحمت میں برتی دباو گھٹتا ہے۔یوں اس کے میدانی کچھے پر لاگو برتی دباو بھی کم ہو جاتا ہے جس سے میدانی کچھے میں برتی رو گھٹتا ہے۔ اس سے محرک برتی دباو مزید کم ہوتا ہے۔یوں متوازی جڑے جزیٹر کے برتی دباو بالمقابل برتی بوجھ خط کی ڈھلوان بیرونی بیجان جزیٹر کی خط سے زیادہ ہو گی۔

شکل 8.16 میں سلسلہ وار اور مرکب جزیٹر کے مساوی برقی ادوار دکھائے گئے ہیں۔سلسلہ وار جڑے جزیٹر کے میدانی کچھے میں لدے بوجھ کا برقی رو گزرتا ہے۔اس طرح بوجھ بڑھانے سے میدانی مقناطیسی دباو بڑھ کر محرک برقی دباو بڑھاتا ہے۔سلسلہ وار جڑے جزیٹر عموماً استعال نہیں ہوتے چونکہ ان سے حاصل برقی دباو، بوجھ کے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہے۔

مرکب جڑے جزیٹر کی کارکردگی سلسلہ وار اور متوازی جڑا جزیٹر کے نیچ ہے۔مرکب جزیٹر میں بوجھ بڑھانے سے قوی کچھے کی وجہ سے حاصل برتی دباو میں کمی کو میدانی کچھے کا بڑھتا مقناطیسی دباو پوراکرتا ہے۔یوں مرکب جزیٹر سے حاصل برتی دباو، لدے بوجھ کے ساتھ بہت کم تبدیل ہوتا ہے۔

بیرونی بیجان، متوازی اور مرکب جڑے جزیٹر سے حاصل برقی دباو کو متوازی جڑی کچھے کے برقی رو سے وسیع حدول تک تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

توی لچھا برقی بوجھ کو درکار برقی رو فراہم کرتا ہے للذا یہ موٹی موصل تارکا بنا اور عموماً کم چکر کا ہوتا ہے۔سلسلہ وار جزیٹر کے میدانی کچھے سے مشین کا پورا برقی رو گزرتا ہے للذا یہ بھی موٹی موصل تارکا بنا ہوتا ہے۔باقی مشینوں



شكل 8.17: يك ست موٹر كے ميكاني بوجھ بالقابل رفتار خطوط۔

کے میدانی کچھوں میں پورے برقی بوجھ کا چند فی صد برقی رو گزرتا ہے للذا یہ باریک موصل تار کے بنائے اور عموماً زیادہ چکر کے ہوتے ہیں۔

#### 8.5.2 رفتار بالمقابل قوت مرورُ

یہاں بھی شکل 8.15 اور شکل 8.16 سے رجوع کریں البتہ ان اشکال میں برقی رو کے رخ الٹ کر دیں۔ یک سمت موٹر بھی جزیئر کی طرح مختلف طریقوں سے جڑے جاتے ہیں۔موٹر کو معین بیرونی برقی دباو دی جاتی ہے جہاں سے یہ برقی رو عالم کرتا ہے۔برقی رو باہر سے قوی کچھے میں داخل ہوتا ہے لہذا ان کے لئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$V = E_q + I_q R_q$$
 (8.17) 
$$I_q = \frac{V - E_q}{R_q}$$

بیر ونی بیجان اور متوازی جڑی موٹروں میں میدانی کیھے کو بر قرار معین بیر ونی برقی دباو فراہم کیا جاتا ہے للذا میدانی مقاطیسی بباو پر میکانی بوجھ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بڑھتا میکانی بوجھ اٹھانے کی خاطر، مساوات 8.8 کے تحت، قوی کیھے کا مقناطیسی بباو بڑھنا ہو گا۔ یہ تب ممکن ہو گا جب قوی کیھے میں برقی رو بڑھے۔ مساوات 8.17 سے ہم دیکھتے ہیں کہ قوی کیھے کا مقاطیسی بباو بڑھنا ہو گا۔ یہ تب ممکن ہو گا جب ہی ایسا ممکن ہو گا۔ یہ تب کی رفتار پر مخصر ہے للذا موٹر کی رفتار کم ہوتی ہے۔ کم ہو جائے گی۔ یوں جیسا شکل 8.17 میں یہ دکھایا گیا ہے میکانی بوجھ بڑھانے سے موٹر کی رفتار کم ہوتی ہے۔

متوازی جڑی یا بیرونی بیجان موٹر تقریباً مستقل رفتار برقرار رکھتی ہے۔اس کی رفتار بے بوجھ حالت سے پوری طرح بوجھ بردار حالت تک تقریباً پانچ فی صد گھٹی ہے۔ان موٹروں کی رفتار نہایت آسانی سے میدانی کچھے کا برقی رو تبدیل کر کے تبدیل کی جاتی ہے۔میدانی کچھ کے ساتھ سلسلہ وار جڑی مزاحمت تبدیلی کر کے میدانی کچھے کا برقی رو تبدیل کیا جاتا ہے۔یوں ان کی رفتار وسیع حدول کے چھ تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے۔موٹر پر لا گو بیرونی برقی دباو تبدیل کر کے بھی رفتار قابو کی جاسکتی ہے۔ایبا عموماً قوی برقیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔

ساکن حال سے چالو کرتے ہوئے کھے کی قوت مروڑ اور زیادہ سے زیادہ قوت مروڑ، ان موٹروں کے قوی کچھے تک برقی رو پہنچانے کی صلاحیت پر منحصر ہوتی ہے جو ازخود میکانی سمت کار پر منحصر ہو گا۔

سلسلہ وار جڑی موٹر پر میکانی بوجھ بڑھانے سے قوی اور میدانی کچھوں میں برقی رو بڑھتا ہے جس کی بنا میدانی مقاطیسی بہاو بڑھے گا اور ، مساوات  $R_q$  کے تحت V اور  $R_q$  اٹل ہونے کی بنا،  $E_q$  کو کم ہونا ہو گا جو موٹر کی رفتار کافی زیادہ کم ہوتی ہے۔ایسے موٹر ان مقامات پر بہتر ثابت ہوتے ہیں جہاں زیادہ قوت مروڑ درکار ہو۔بڑھتی قوت مروڑ کے ساتھ ان کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے درکار برقی طاقت، قوت مروڑ کے ساتھ زیادہ تبدیل نہیں ہوتی۔

یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ بے بوجھ سلسلہ وار جڑی موٹر کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ایسے موٹر کو استعال کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ موٹر ہر لمحہ بوجھ بردار رہے۔

ساکن موٹر چالو کرتے وقت  $I_q$  زیادہ ہو گا لہذا زیادہ مقناطیسی بہاو پیدا ہو گا۔یوں چالو کرتے وقت موٹر کی قوت مروڑ خاصی زیادہ ہو گی۔ یہ ایک اچھی خوبی ہے جس کی بنا بوجھ بردار ساکن موٹر کو چالو کرنا آسان ہوتا ہے۔

مرکب موٹروں میں ان دواقسام کی موٹروں کے خواص پائے جاتے ہیں۔جہاں بوجھ بردار موٹر چالو کرنا ضروری ہو لیکن رفتار میں سلسلہ وار موٹر جتنی تبدیلی منظور نہ ہو وہاں مرکب موٹر کارآ مد ثابت ہوتے ہیں۔

مثال 8.2: ایک 75 کلو واٹ، 415 وولٹ اور 1200 چکر فی منٹ کی رفتار سے چلنے والی متوازی جڑی یک سمت موٹر کے قوی کچھے کی مزاحمت 83.2 اوہم ہے۔ بوجھ بردار موٹر 1123 چکر فی منٹ کی رفتار سے چلتے ہوئے 112 ایمپیئر لے رہی ہے۔

- میدانی برقی رو اور توی کچھے کا برقی رو حاصل کریں۔
  - موٹر کی اندرونی پیدا کردہ برقی دباو حاصل کریں۔



• اگر میدانی کیچھے کی مزاحمت 100.2 اوہم کر دی جائے لیکن قوی کیچھے کا برقی رو تبدیل نہ ہو تب موٹر کی رفتار کتنی ہو گی؟ قالب کی سیر ابیت کو نظرانداز کریں۔

عل:

• شكل 8.18 سے رجوع كريں۔415 وولٹ پر ميدانی لچھے كا برتی رو درج ذيل ہو گا۔

$$I_m = \frac{V}{R_m + R'_m} = \frac{415}{83.2} = 4.988 \,\mathrm{A}$$

يوں قوی کچھے کا برتی رو  $I_q=I_b-I_m=112-4.988=107.012\,\mathrm{A}$  ہو گا۔

• یک سمت موٹر کا اندرونی پیدا کردہ برقی دباو درج ذیل ہو گا۔

 $E_q = V - I_q R_q = 415 - 107.012 \times 0.072 = 407.295 \text{ V}$ 

اگر میدانی کچھے کی مزاحمت 100.2 اوہم کر دی جائے تب  $I_m$  درج ذیل ہو گا۔

$$I_m = \frac{V}{R_m + R'_m} = \frac{415}{100.2} = 4.1417 \,\text{A}$$

• اگر قوی کچھے کا برقی رو 107.012 ایمپیئر ہی رکھا جائے تب اندرونی دباو درج ذیل ہو گا۔

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 107.012 \times 0.072 = 407.295 \text{ V}$$

باب. 8 يك سمت رومشين

• مساوات 8.4 کی مدد سے چونکہ اندرونی پیدا کردہ برقی دباو تبدیل نہیں ہوا لیکن مقناطیسی بہاو تبدیل ہوا ہے المذا موٹر کی رفتار تبدیل ہو گی۔ان دو مقناطیسی بہاو اور رفتاروں پر مساوات 8.9 کی طرح درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{E_{q1}}{E_{q2}} = \frac{\frac{n}{2}\omega_1 N\phi_{m1}}{\frac{n}{2}\omega_2 N\phi_{m2}}$$

اب چونکہ  $E_{q1}=E_{q2}$  ہے لہذا  $\omega_1\phi_{m1}=\omega_2\phi_{m2}$  ہو گا۔ قالمی سیر ابیت نظرانداز کرتے ہوئے متناطیسی بہاو، میدانی دباو پر منحصر ہو گا جو از خود میدانی برقی رو پر منحصر ہو گا لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{rpm_1}{rpm_2} = \frac{\phi_{m2}}{\phi_{m1}} = \frac{I_{m2}}{I_{m1}}$$

يوں نئی رفتار

$$rpm_2 = \frac{I_{m1}}{I_{m2}} \times rpm_1 = \frac{4.988}{4.1417} \times 1123 = 1352.47$$

چکر فی منٹ حاصل ہوتی ہے۔اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ میدانی برقی رو کم کرنے سے موٹر کی رفتار بڑھتی ہے۔

مثال 8.3: ایک 60 کلو واٹ، 415 وولٹ، 1000 چکر فی منٹ متوازی جڑی یک سمت موٹر کی قوی کچھے کی مثال 3.3: ایک 60 کلو واٹ، 415 وولٹ، 1000 چکر فی منٹ ہے۔میدانی کچھا 1000 مزاحت 0.05 وہم اور میدانی کچھا کی 60 اوہم ہے۔بے بوجھ موٹر کی رفتار 1000 چکر فی منٹ ہے۔میدانی کچھا 2000 چکر کا ہے۔

- جب یہ موٹر 70 ایمپیئر لے ربی ہو اس وقت اس کی رفتار معلوم کریں۔
  - 140 ایمپیئریراس کی رفتار معلوم کریں۔
  - 210 ایمپیئر پر اس کی رفتار معلوم کریں۔
  - اس موٹر کی رفتار بالمقابل قوت مروڑ ترسیم کریں۔





حل:

• شکل 8.19 میں موٹر دکھائی گئی ہے۔ متوازی میدانی کچھ کے برتی روپر بوجھ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ للذا میدانی متناطیسی بہاو بے بوجھ اور بوجھ بردار موٹر میں ایک جیسا ہوگا۔ بے باریک سمت موٹر کے قوی کچھے کا برتی رو  $I_q$  قابل نظر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح مساوات 8.17 اور مساوات 8.11 سے درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 0 \times R_q = 415 \text{ V}$$
  
 $I_m = \frac{V}{R_m} = \frac{415}{60} = 6.916 \text{ A}$ 

يوں 415 وولٹ محرک برقی دباو پر 1000 چکر فی منٹ یا 16.66 چکر فی سینڈ رفتار حاصل ہو گا۔70 ایمپیئر برقی بوجھ پر بھی  $I_m=6.916$  ہو گا جبکہ  $I_q$  درج ذیل ہو گا۔

$$I_q = I_b - I_m = 70 - 6.916 = 63.086 \,\mathrm{A}$$

مساوات 8.17 سے

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 63.086 \times 0.05 = 411.8458 \,\mathrm{V}$$

اور مساوات 8.11 سے رفتار (چکر فی منٹ) حاصل کرتے ہیں۔

$$rpm = \frac{e_q}{e_{q0}} rpm_0 = \frac{411.8458}{415} \times 1000 = 991.95$$

ہ آئیں ان تمام کو 
$$I_b = 140\,\mathrm{A}$$
 کے لئے حاصل کریں۔

$$I_q = I_b - I_m = 140 - 6.916 = 133.084 \,\text{A}$$
 
$$E_q = 415 - 133.084 \times 0.05 = 408.3458 \,\text{V}$$
 
$$rpm = \frac{408.3458}{415} \times 1000 = 983.96$$

$$\begin{split} I_q &= I_b - I_m = 210 - 6.916 = 203.084 \, \mathrm{A} \\ E_q &= 415 - 203.084 \times 0.05 = 404.8458 \, \mathrm{V} \\ rpm &= \frac{404.8458}{415} \times 1000 = 975.83 \end{split}$$

• موٹر میں ضیاع طاقت کو نظر انداز کرتے ہوئے میکانی طاقت فراہم کردہ برقی طاقت کے برابر ہو گی:

$$(8.18) e_q I_q = T\omega$$

 $T_0 = 0\,\mathrm{N}\,\mathrm{m}$  یوں پچھلے جزو سے حاصل جوابات کی مدد سے بے بوجھ موٹر کی قوت مروڑ صفر ہو گی لینن  $T_0 = 0\,\mathrm{N}\,\mathrm{m}$  جبکہ  $T_0 = 0\,\mathrm{N}\,\mathrm{m}$  کیسیئر پر قوت مروڑ کی قیت درج ذیل ہو گی۔

$$T_{70} = \frac{e_q I_q}{\omega} = \frac{411.8458 \times 63.086}{2 \times \pi \times 16.5325} = 250 \, \mathrm{N \, m}$$

یہاں 991.95 چکر فی منٹ کی رفتار کو 16.5325 ہرٹز لکھا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{split} T_{140} &= \frac{e_q I_q}{\omega} = \frac{408.3458 \times 133.084}{2 \times \pi \times 16.399} = 527 \, \text{N m} \\ T_{210} &= \frac{e_q I_q}{\omega} = \frac{404.8458 \times 203.084}{2 \times \pi \times 16.26} = 805 \, \text{N m} \end{split}$$

يه نتائج شكل 8.20 مين ترسيم كئے گئے ہيں۔

# فرہنگ

| earth, 95                      | ampere-turn, 33            |
|--------------------------------|----------------------------|
| eddy current loss, 62          | armature coil, 135, 255    |
| eddy currents, 61, 130         |                            |
| electric field                 | capacitor, 198             |
| intensity, 10                  | carbon bush, 181           |
| electrical rating, 59          | cartesian system, 4        |
| electromagnet, 135             | charge, 10, 141            |
| electromotive force, 61, 142   | circuit breaker, 183       |
| electronics                    | coercivity, 46             |
| power, 211                     | coil                       |
| emf, 142                       | high voltage, 56           |
| enamel, 62                     | low voltage, 56            |
| energy, 44                     | primary, $55$              |
| co, 115                        | secondary, 55              |
| Euler, 20                      | commutator, 170, 245       |
| excitation current, 52, 60, 61 | conductivity, 25           |
| excitation voltage, 61         | conservative field, 111    |
| excite, 61                     | core, 55, 130              |
| excited coil, 61               | core loss, 62              |
|                                | core loss component, 64    |
| Faraday's law, 38, 129         | Coulomb's law, 10          |
| field coil, 135, 255           | cross product, 13          |
| flux, 30                       | cross section, 9           |
| Fourier series, 63, 146        | current                    |
| frequency, 134                 | transformation, 66         |
| fundamental, 147               | cylindrical coordinates, 5 |
| fundamental component, 64      |                            |
|                                | delta connected, 94        |
| generator                      | differentiation, 18        |
| ac, 165                        | dot product, 15            |
| ground current, 95             |                            |
| ground wire, 95                | E,I, 62                    |

| Ohm's law, 26              | harmonic, 147                |
|----------------------------|------------------------------|
| open circuit test, 87      | harmonic components, 64      |
| orthonormal, 3             | Henry, 40                    |
|                            | hunting, 182                 |
| parallel connected, 258    | hysteresis loop, 47          |
| permeability, 26           |                              |
| relative, 26               | impedance transformation, 71 |
| phase current, 95          | induced voltage, 38, 50, 61  |
| phase difference, 22       | inductance, 40               |
| phase voltage, 95          | leakage, 187                 |
| phasor, 21                 | induction                    |
| pole                       | motor, 211                   |
| non-salient, 144           |                              |
| salient, 144               | Joule, 44                    |
| power, 44                  |                              |
| power factor, 22           | lagging, 22                  |
| lagging, 22                | laminations, 31, 62, 130     |
| leading, 22                | leading, 22                  |
| power factor angle, 22     | leakage inductance, 79       |
| power-angle law, 192       | leakage reactance, 79        |
| primary                    | line current, 95             |
| side, 55                   | line voltage, 95             |
|                            | linear circuit, 230          |
| rating, 97, 98             | load, 99                     |
| rectifier, 170             | Lorentz law, 141             |
| relative permeability, 26  | Lorenz equation, 104         |
| relay, 103                 |                              |
| reluctance, 25             | magnetic constant, 26        |
| residual magnetic flux, 46 | magnetic core, 31            |
| resistance, 25             | magnetic field               |
| rms, 19, 50, 169           | intensity, 11, 33            |
| rotor, 37                  | magnetic flux                |
| rotor coil, 106            | density, 33                  |
| rpm, 161                   | leakage, 79                  |
|                            | magnetizing current, 64      |
| saturation, 47             | mmf, 30                      |
| scalar, 1                  | model, 81, 211               |
| self excited, 255          | mutual flux linkage, 43      |
| self flux linkage, 43      | mutual inductance, 43        |
| self inductance, 43        |                              |
| separately excited, 255    | name plate, 98               |
| side                       | non-salient poles, 181       |

ف رہنگ

| transformer  | secondary, 55  |
|--|--|
| air core, 59   | single phase, 23, 59   |
| communication, 59  | slip, 213  |
| ideal, 65  | slip rings, 181, 233   |
| oil, 77  | squirrel cage, 236   |
| transient state, 179   | star connected, 94   |
| turbine, 181   | stator, 37   |
| unit vector, 2   | stator coil, 106, 131<br>steady state, 179   |
| VA, 76<br>vector, 2<br>volt, 141<br>volt-ampere, 76<br>voltage, 141<br>DC, 170 | step down transformer, 58<br>step up transformer, 58<br>surface density, 11<br>synchronous, 134<br>synchronous inductance, 188<br>synchronous speed, 160, 161, 180 |
| transformation, 65   | Tesla, 33  |
| Watt, 44 Weber, 33 winding distributed, 144 winding factor, 152                | theorem maximum power transfer, 233 Thevenin theorem, 230 three phase, 59, 93 time period, 101, 146 torque, 170, 213 pull out, 182                                 |

ئنربنگ 274

| بھنور نمابر تی رو، 130          | ابتدائی                        |
|---------------------------------|--------------------------------|
| بے بوجھ،60                      | جانب،55                        |
|                                 | کیچھا، 55                      |
| پترى،31،31                      | ارتباط بهاو،39                 |
| پتریاں،62                       | اضافی                          |
| پیش زاویه،22                    | زاويائى ر فتار،216             |
|                                 | اکائی سمتیه ، 2                |
| تاخيري،80                       | امالی                          |
| تاخیریزاویه،22                  | برتی د باو، 50                 |
| تار کابر قي د باو، 95           | اماله،40                       |
| تار کابر تی رو، 95              | رىتا،187                       |
| تانبا،28                        | امالى برتى دباو، 38، 61        |
| تبادله<br>رکاوٹ،71              | ا بِک، تَمْنِ پتر یاں، 62      |
| ر دوث ۱۱/<br>شختی ،98           | ايمپيئر-چكر، 33                |
| ن98،<br>تعدد،134                |                                |
| تعقب،182<br>تعقب،182            | بار، 141                       |
| سط <i>ب</i> ،182<br>تفرق،18     | بر قرار چالو، 101، 179         |
| سرن،18<br>جزوی،18               | ىرق گىير،198                   |
| برون<br>تکونی جو ژ،94           | برقیات                         |
| روب.وربېر<br>توانائي،44         | قوى، 211                       |
| ورون.<br>جمد، 115               | برقي بار،141،10                |
| ېرين دوري، 93،59                | بر تی د باو، 28 ، 141          |
| , c c , <b>0</b> , , , <b>0</b> | تبادِله،65،56                  |
| ٹرانسفار مر                     | مُحرِبَ،142                    |
| برُ قي د باو والا، 59           | يجاني، 189                     |
| بوجھ بردار،68                   | يك سمت،170                     |
| تيل،77                          | بر ټیرو،28                     |
| خلائی قالب،59                   | بصنور نما، 130                 |
| د باوبر طعانا، 58               | تبادله،66<br>گ                 |
| د باو گھٹاتا،58                 | بيجان انگيز، 52<br>تريم        |
| ذرائع ابلاغ، 59                 | برتی <sup>س</sup> کت،59        |
| رووالا،59                       | بر قی میدان،10                 |
| كائل،65                         | شرت،10،28<br>لشاره در ا        |
| ئىلا،33                         | بش، 181<br>ماريخ د 27          |
| ٹھنڈی تار،95                    | بناوٹ،87<br>: ۱۸۶،۶۵ م کا ۱۸۶  |
| 55 a 4 to                       | ينيادي جزو، 64، 147<br>ارچي 20 |
| ثانوی جانب،55                   | يو ټير،99<br>بمثني،117         |
| جاول،44                         | ۰ ۲۱ / ۱۱<br>جغور نما          |
| جاول،44<br>جزو                  | ببور مه<br>بر تی رو، 61        |
| برو<br>پھيلاو،152               | ېرى(16.65<br>خىياغ،62          |
| 1027024                         | 02.00                          |
|                                 |                                |
|                                 |                                |

<u>ـــرہگ</u>ــــ

| بزوطاقت،22                  | زاویه جزوطاقت،22                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| پ <i>ىثى،</i> 22            | زمين،59                             |
| تاخير ي،22                  | زيمني برقى رو، 95                   |
| بنزيٹر                      | زيتن تار، 95                        |
| بدلتارو،165                 | ساكن حصه، 37                        |
| ئوژ<br>تکونی،94             | سا ن حصه، ۱۰ ۶<br>ساکن کیھا،106،131 |
|                             | ستاره نماجوژ،94                     |
| ستاره نما،94                | سر کاو، 213                         |
| زخاب،181                    | ىرك چىلے، 233،181<br>سرك چىلے، 233  |
| پکر فی منٹ،130              | سطحى تكمل،185                       |
| يونى، 215                   | سطى كثافت،11                        |
| fr.                         | ن ناک. ۱۱<br>سکت،98،97              |
| مال<br>عارضی،179            | سلسله وار ،150                      |
| عار 179،5<br>يكسان،179      | ست کار ، 245                        |
|                             | بر قیاتی،170                        |
| نطی                         | ميكاني،170                          |
| برتی دور، 230               | سمتي،2                              |
| و دار تباط بهاو، 43         | عمودي اکائي، 3                      |
| ۇدامالە، 43                 | سمتى ر فتار ،104                    |
| اخلی بیجان                  | سير ابيت، 47                        |
| رسى يېرى<br>سلسلە وار، 258  | *                                   |
| متوازی،258<br>متوازی،258    | ضرب<br>نقطه،15                      |
| مركب،258                    | تقطة،13<br>ضرب صليبي،13             |
| ور جڑامر کب، 258            | 13.0. 4)                            |
| ورشكن،183                   | طاقت،44                             |
| وری سمتیه، 190،21           | طاقت بالمقابل زاويه، 192            |
| ور <i>ی عرصه</i> ، 101، 146 | طول موج،18                          |
| بتا                         | عمودي تراش، 9                       |
| س<br>اماليه،79              | سودن کران،9<br>رقبہ،9               |
| مهاری می<br>متعامله، 79     | ارتب ک                              |
| ستامتعاملیت، 221            | غيرسمتي، 1                          |
| <br>وفيار                   | غير معاصر ،182                      |
| اضافی زاویائی،216           |                                     |
| وغن،62                      | فوريئر،254                          |
| وكِ،232                     | فوريئر تسلسل ،146،63                |
| ياضي نمونه، 211،81          | فیراڈے                              |
| يلے، 103                    | تانون،38،129                        |
| اويائى فرق،22               | تاكب،130                            |
|                             |                                     |

|                                       | (                                      |
|---------------------------------------|--|
| محد د                                 | قالبى ضياع، 62                         |
| كار تيىى،4<br>نكى،5                   | 64:2                                   |
| ى، د<br>محرك بر تى د باو، 61          | قانون<br>اوبم،26                       |
| ىر ك برى د باد ۱۲۰۰<br>محورى          | اوبم 20،<br>کولمپ،10                   |
| لورن<br>لمائي،166                     | نومب،10<br>لورينز،141                  |
| منجاوط عدد ، 196<br>منجاوط عدد ، 196  | توریر،141<br>قدامت پیند میدان،111      |
| مرکب جزیر ، 258                       | ندات پیدسیدان،۱۲۱<br>قریب جزامر کب،258 |
| مزاحت،25                              | ریب را ر ب. 256<br>قط                  |
| مزاحت ييا، 241                        | ىب<br>ابھرے،184،144                    |
| مساوات لورينز،104                     | ېموار،144،181                          |
| مسكله                                 | قوت مر وژ،213،170                      |
| تھونن،230                             | ُ انتہائی،182                          |
| زياده سے زياده طاقت كى منتقلى، 233    | قوی بر قیات، 245                       |
| مشتر كه ارتباط اماله ، 43             | قوى <u>گھے</u> ، 255                   |
| مشتر كه اماليه، 43                    | * -                                    |
| معاصر،134                             | كاربن بش، 181                          |
| مشين،180                              | کار گزاری،204                          |
| معاصراماليه،188                       | كثافت                                  |
| معاصرر فتار،160،161،180               | برتي رو، 28                            |
| معائنه                                | كثافت مقناطيسي بهاو                    |
| ما منه<br>کھلاد ور ، 87<br>مقناطیس    | بقاياء 46                              |
| مقناتيس<br>قريم                       | کسر دور ، 39                           |
| ېر تى،135<br>يال كاد ائر ه،47         |  |
| چال فاداره، 47<br>خاتم شدت، 46        | گرم تار،95                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | گھومتاحصہ،37                           |
| مقناطیسی بر تی رو،64<br>ط             | گھومتالچھا،106                         |
| مقناطیسی بہاو،30                      |  |
| ريتا، 79                              | لحجيا                                  |
| کافت، 33<br>طعب بارچ                  | ابتدائي،55                             |
| مقناطیسی چال،52                       | يعيلي، 144                             |
| مقناطیسی د باو،30                     | پيخپدار، 41                            |
| رځ،146                                | ثانوی،55                               |
| مقناطیسی قالب، 55،31                  | رځ،1 <u>3</u> 7                        |
| مقناطیسی مستقل،171،26                 | زياده برقی د باو،56                    |
| 31.26.07                              | پياکن،106                              |
| مقناطيسي ميدان                        | قوى، 135<br>                           |
| شدت، 33،11                            | لم برقی د باو،56                       |
| موٹر                                  | گھومتا،106                             |
| 111، كال                              | ميراني،135                             |
|                                       |  |

ف رہنگ

| بيجان انگيز             | پنجره نما،236              |
|-------------------------|----------------------------|
| بر تی د باو، 61         | موژ،19،50                  |
| بر تی رو، 61            | موثر قیت،169               |
| ہیجابٰا نگیز برقی رو،60 | موسيقائي جزو،64،147        |
| ىيجانى بر تى د باو، 189 | موصلیت، 25                 |
|                         | ميداني لچھے،255            |
| يک دوري، 59،23          |                            |
| يك دوري بر تى د باو، 95 | واث،44                     |
| يك دوري برقي رو،95      | وولٹ، 141                  |
| یک ست رو                | وولٹ-ایمپیئر،76            |
| مشین، 245               | ويېر، 33                   |
| يولرمساوات،20           | ويبر- چکر، 39              |
|                         | <sup>بې</sup> کيابث، 30،25 |
|                         | ىپ                         |
|                         | يېښون. 255                 |
|                         | 255.0 <i>5</i> 2.          |
|                         |                            |
|                         | لچھا، 61                   |