برقی آلات حنالد حنان یوسنز کی

باست کامیٹ،اسلام آباد khalidyousafzai@comsats.edu.pk

ارمارچ۲۰۲۱

تاريخ در سنگى:12مئي 2020

عسنوان

vii	•	دىباحپ
1	ي حت ئق	ا بنيادهٔ
1	بنيادي اکائيال	1,1
1	غب رستی	1.1
1	ستنير	1.1"
۲	محباد	۱.۴
۲	۱٫۲۰۱ کارنتین محبه دی نظسام	
۴	۱٬۴۰۲ نگلی محسد دی نظبام	
۲	سمتيروت	1.0
۸	رقب عنسود کا تراکش	۲.۱
9	برقی اور مقت طبیسی مپ دان	1.4
9	ا کیا برقی میدان اور برقی میدان کی شدت	
1+	۱.۷.۲	
1.	سطی اور حجمی کثاف ت	1.4
1•	ا.۸.۱ سطی کثافت	1.74
11	منجمی کنافت می در	1.9 1 1+
11	صلب بی ضرب اور ضرب نقطب میں میں میں میں میں اور ضرب نقطب میں ہے۔ میں میں صلب	1,14
11	ا.۱۰.۱ صلب م شرب	
1111	۲۰۰۱ نقطی ضرب	
10	تفسرق اور حبيزوي تفسيرق	1.11
14	خطی تکمل	1.17
17	سطح تحمل	1.11
11	دوری شمتیی	1.16
	ı	_
۲۱	طیسی ادوار	٢ مقن
11	مسزاحمت اور چېکحپاېپ	۲.1

iv

22	كْيَافِت بِرِقْي رواور برقى مبيدان كى شدت	۲.۲	
۲۳	ير في اووار	۲.۳	
20	مقت طبیعی دور حسب اول	۲.۴	
27	کثافت بِ مقن طیسی بہب واور مقن طیسی میدان کی شد سید مقن طیسی دور حصیہ دوم میں میں دور حصیہ دوم	۲.۵	
19	مقب طبیبی دور حصب دوم میسید بردی میسید بردی مقت است. مقت	۲.۲	
٣٢	خو داماله، مشتر كه اماله اور توانا كي	۲.۷	
۳۸	مقت طبیبی مادہ کے خواص	r 1	
۱۳۱	ع مانان کے واقع اور میں میں اور	۲.9	
٨٧	ب	ٹرانسفار•	۲
۴۸	ٹرانسفارمسسر کی اہمیت	۳.۱	
۵٠	ٹرانسفار مسرکے اقسام	٣.٢	
۵۱	امالى برقى دېاو	٣.٣	
۵۲	ېچېان انگىپىزېرقى رواور ق لبى خىسياغ	٣.۴	
۵۵	تبادله برقی دباواور شبادله برقی رو کے خواص	۳.۵	
۵۸	ثانوی حبانب بوجه کاابت دائی حبانب اژ	٣.٢	
۵٩	ٹرانسفارمسسر کی عسلامہ بیر نقطوں کامطلب	۳.∠	
۵٩	ر کاوٹ کاتبادلہ	٣.٨	
41	ٹرانسفار مسرکے دولئے۔ایمپیئر	۳.9	
44	ٹرانسفار مسرکے امالہ اور مساوی ادوار	۳.1۰	
44	۱۰۱۰ کچھے کی مسنزاحمت اورانسس کی متصاملہ علیجہ رہ کرنا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،		
4Λ	۳.۱۰,۲ رستااماله		
۸۲	۳.۱۰ ۳ ثانوی برقی رواور و تالب کے اثرات میں میں میں بیاد ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی		
49	۳.۱۰،۳ څانوی کچیے کامالی برقی دباو		
۷٠	۳.۱۰.۵ ثانوی کچھے کی مسنرِاحمت اور متعباملہ کے اثرات ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،		
∠•	۳.۱۰.۲ رکاوٹ کااہت دائی یا ثانوی حبانب تبادلہ		
۷٢	ے. ۱۰. ۳. شرانسفار مسیر کے سادہ ترین مساوی ادوار		
۷۴	کھلے دور معیائٹ اور قصب ر دور معیائٹ میں بیان کی استان کے استان کی کار معیائٹ کی استان کی کار کی کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کیا کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کار کی کار کار کی کار	٣.11	
۷۴	۱.۱۱ کھیلادورمعیائٹ		
44	۳.۱۱٫۲ قصسر دور معسائن		
4 9	ىين دورى ئرانسفار مىسىر	۳.۱۲	
۲۸	تین دوری ٹرانسفار مسسر ٹرانسفار مسسر حپالو کرتے لمحسے زیادہ ہیجبان انگسینز برقی رو کا گزر	۳.۱۳	
	ييكاني توانائي كاياجى تب دله	, =	_
19	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		r
19	مقت طبیمی نظیام مسین قوی اور قوی مسروژ مسروژ مین مین مین تفام	۱.۳	
90	شبِ دله تواناكي والوايك لحجه كانظ م	۲.۲	
99	توانائی اور جم – توانائی	۳.۳	
1.1	متعب در کیچھول کامقت طیسی نظیام	۳.۴	

ع-نوان v

111	<i>شین کے بنی</i> ادی اصول	گھومتے م	۵
111	صانون فت راڈے	۵.1	
111	معاصر شین	۵.۲	
171	محسرک برق دباو	۵.۳	
١٢٣	بھیلے کیچھے اور سائن نمسامقت اطبیعی دباو	۵.۴	
۱۲۵	ا ۸.۴٪ برلت ارومثین		
۱۳۲	مقت طیسی دیاو کی گھومتی امواج	۵۵	
۱۳۲	ا ۵.۵		
۳۳	۵.۵.۲ تین دور کی کسپ ٹی مشین کا تخلسیالی تحب زیبے میں بیاب میں بیاب کا تخلسیالی تحب زیب		
۱۳۸	۵.۵.۳ تین دورکی کسپ ٹی مشین کاتر سیمی تحب زیب		
اما	مسارت برق دباو	۵,۲	
اما	ا.۸.۲		
١٣٦	۵.۲.۲ يک سمت روبر قي جنسريپ شهر		
١٣٦	عموار قطب شمنینول مسین توت مس روڑ	۵.۷	
١٣٦	ا.۷.۵ میکانی قوی مسروژ بذریع، ترکیب توانائی		
۱۳۸	۵.۷.۲ میکانی قوی مسروژ بذریع به مقت طیسی بهباو ۵.۷.۲ میکانی قوی مسروژ بذریع مقت طیسی بهباو		
	•		
۱۵۵	حسال، برفت برار حپالومع اصرمشین 		4
104	متعب د دورې معساصر مشين	١.٢	
101	معــاصرمشين كے امالہ	۲.۲	
109	الاست خوداماله		
14+	۲۲.۲ مشتر که اماله		
171	۹٫۲٫۳ معیاصراماله	س ب	
1411	μ ^α μα,	٧,٣	
1414		٧.٣	
149	یکسال حسال، بر قت رار حپالومشین کے خواص	۷.۵	
149	ا ۱.۵. معناصر جنسر بیشیر: برقی بوجه المقابل I_m خط		
121	معیاصر موٹر: I_n بالمقائل I_m کے خط I_m کے میں معیاصر موٹر: I_m بالمقائل میں کے خط I_m کے ایک میں ہوگئی ہوگئی ہوئے ہوئے کہ میں میں کرنے کے میں میں کرنے کیا ہوئے کہ میں میں کرنے کیا ہوئے کہ میں کرنے کیا ہوئے کہ میں کرنے کے خط کے خط کے میں کرنے کیا ہوئے کہ کہ میں کرنے کیا ہوئے کہ کہ میں کرنے کے خط کے خط کے میں کرنے کیا ہوئے کہ کہ کرنے کے خط ک		
۳۷ا سر	کھیلا دوراور قصبر دورمعیائٹ میں بیان کی میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	۲.۲	
12m 12m	۱.۲.۱ کھیلا دور معیائٹ ہیں۔		
121	۱۱.۴ مستردور معی شنگ ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰		
۱۸۳	ئىن	امالی مسن	۷
۱۸۳	ے کن کچھوں کی گھومتی مقت طبیعی موج	۷.۱	
۱۸۴	مشين كاسسر كاواور گھومتى امواج پر تبقىسرە	4.5	
۲۸۱	ے کن کیھوں مسیں امالی برقی دیاو	۷.۳	
۲۸۱	ے کن کچھوں کی موج کا گھوتے کچھوں کے ساتھ اضافی رفت اراور ان مسین پیپداامالی برقی دباو	۷.۴	
1/9	گھو متے کچھوں کی گھو متے مقت اطبیعی دباو کی موج	۷.۵	
19+	رت برق کی دیا ہے گاہ ہے۔ گلو متر کچھوں کے میاوی فنے ضی سے اکن کچھے	∠ ¥	

199 199 ۲•۵ ۲•۵	2.2 امالی موثر کامپ اوی برقی دور 2.۸ مساوی برقی دور پرغور 9.2 امالی موثر کامپ اوی تھونن دوریاریاضی خمون 1.2 پنجب رہ نمپ اامالی موثر 1.2 بے بوجھ موثر اور حب امد موثر کے معیائن۔	
r•2	۱.۱۱.۶ لې وچه موٹر کامعیائت ،	
r1m	یک سمت رومشین ۸.۱ میکانی سمت کار کی بنیادی کار کرد گل	٨
	۱.۱.۸ میکانی ست کار کی تفصیل ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۸.۱۰۰۰ میکانی ست کار می	
, 17 ۲۲1 ۲۲۲	۸٫۲ یک سمت جنسریسٹ رکابر قی دباو	
774	۸٫۵ یک سمت مشین کی کار کر د گی کے خط	
	۱.۵.۱ حساصل برقی د باد بالمقابل برقی یو جھ	
۲۳۵	-رہنگ	ن

دىباحي

مسیں برسوں تک اسس صورت حسال کی وجب سے پریشانی کا شکار رہا۔ پچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود پچھ نے کر سکتا تھت۔ مسیس سے کا اوجود پچھ نے مرکز میں ایک صفحہ بھی لکھنانا مسکن تھت۔ آحسر کارایک دن مسیس نے اپنی اسس کمسزوری کو کتاب وجود مسیس آئی۔

سے کتاب اردوزبان مسیں تعسیم حساص کرنے والے طلب وطباب سے لئے نہسایت آسان اردومسیں کھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب مسین استعمال تکنشے کی الفاظ بی استعمال کئے حبائی۔ جہاں ایسے الفاظ موجود سنہ تھے وہاں روز مسرہ مسین استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنشے کی اصطباعات کی چنائی کے وقت اسس بات کادبان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مف مسین مسین مجمی مسکن ہو۔

کتاب مسین بین الاقوامی نظام اکائی استعال کی گئے ہے۔ اہم متغیبرات کی عسلامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نفسانی کتاب پڑھنے والے تعلیم کی نفسانی کتابوں مسین رائج ہیں۔ یوں اردو مسین کتھی اسس کتاب اور انگریزی مسین ای مضمون پر کتھی کتاب پڑھنے والے طلب وطالب حساب سے کوساتھ کام کرنے مسین د شواری نہیں ہوگی۔

یے کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے XeLatex مسیں تشکیل دی گئی۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلق مسیں ککھی گئی ہے۔

امید کی حباتی ہے کہ سے کتاب ایک دن حنالعت اردوزبان مسیں انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی حبائے گی۔ اردوزبان مسیں السیٹریکل انجنیئرنگ کی مکسل نصاب کی طسر ف سے پہلا استدم ہے۔ اسس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزار مشن کی حباتی ہے کہ اسے زیادہ صر زیادہ طلب وطب البات تک پہنچیانے

مسیں مدد دیں اور انہیں جہاں اسس کتاب مسیں عضلطی نظر آئے وہ اسس کی نشاندہی مسیری برقب آئی پت khalidyousafzai@comsats.edu.pk

یر کریں۔مسیں ان کانہایت شکر گزار ہوں گا۔

مسین بہاں عبائشہ مناروق اور ان کے والد مناروق اعظم کا مشکریہ ادا کرناحپاہوں گا حب نہوں نے اسس کتاب کو بار بار پڑھ اور مجھے محب بور کرتے رہے کہ مسین اپنی اردو بہتر کروں۔ مسین ڈاکٹ نعمیان جعف ری کا نہیایہ مشکور ہوں حب نہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطباح کرنے مسین مدد کی۔ حسراحنان اور ان کی والدہ عسز رابرلاسس نے مسل کے کتاب کو درست کرنے مسین مدد کی۔ بہاں مسین اپنے شاگر دفیصل حنان کا بھی مشکریہ ادا کرناحپاہوں گا حب نہوں نے تکنیکی اصطباحات بینے مسین مدد کی۔

مسیں یہاں کامسیٹ یو نیور سٹی اور ہائز ایجو کیشن کمیشن کا سشکر سے ادا کرنا حپاہت اہوں جن کی وحب سے ایسی سسر گرمیاں ممسکن ہوئیں۔

> حنالد حنان يوسفز كى 2011 كتوبر 2011

اب۸

يك سمت رومثين

کے سمتے رو مشہرے یک سمت روابر قی طباقت پیدا کرتی بین یا یک سمت روبر تی طباقت سے حیاتی بین یک سمت روبر تی طباقت سے حیاتی بین یک سمت روبر تی طباقت سے حیابو کی سمت روبر قبط ہوری ہے اور ان کی جگہ امالی موٹر لے رہے ہیں جن کی رفت ار قوری برقیائے اسے حیابو کی حیات جندر سندر جو تے ہیں جن کے اندر نسب ڈالوڈ اید لت اوج دورور مسین گاڑیوں کے یک سمت محسر کے برقی دباو مسین سبدیل کرتے ہیں۔

اسس باب مسین دوقطب کے یک سمت مشینوں کا مطالعت کیا حیات گاڈیکانی سمت کاروالے یک سمت مشینوں مسین میں میں دیا تھی جب کو کے کہا گھومت ہے۔

۸.۱ میکانی سمت کار کی بنیادی کار کردگی

جسنریسٹر بنیادی طور پر بدلت برقی دباو پیدا کرتا ہے۔ یک سمت جسندیسٹر کے اندر نسب میکانی سمجھ کار میکانی طسریق ہے کے سرول پر فسسرول کر کاد کھیایا گیا ہے میکانی سمت کار کو شکل ا. ۸ مسیں دکھیایا گیا ہے جہاں جسرول کو داور ڈسے ظاہر کسیا گیا ہے جو سمت کار کے داور اگر جہ حقیق مسیں کچھانیادہ جب کر کا ہوگا۔ قوی کچھ کے برقی سرول کو داور ڈسے ظاہر کسیا گیا ہے جو سمت کار کے داور دھسول کے ساتھ جبٹرے ہیں الجہذا دونوں ایک ساتھ دھسرے پر نسب ہوتے ہیں الجہذا دونوں ایک ساتھ حسر کست کرتے ہیں۔ تصور کریں (میکانی سمت کار سے کچھا کی طسرون دیکھتے ہوئے) مقتاطیسی میدان مسیں دونوں گھٹڑی وارگھوم رہے ہیں۔ تعین۔مقام کی میدان مسیں دونوں گھٹری ساتھ ساکن کاربن بشوں سے برقی دباو کو جسندیسٹر کے باہر ساتھ ساکن کاربن بشوں سے برقی دباو کو جسندیسٹر کے باہر ساتھ ساکن کاربن بشوں کو فیجہ سین پہدا ہرقی دباور منفی عیامت ہا دور منبی سے اور ڈمنی ہے۔ یوں سمت کار کا دھسے در کھائے گئے گئے۔ یوں سمت کار کا دھسے در کھائے گئے۔ یہ کو سامت کے گئے کو سر دیشت اور ڈمنی ہے۔ یوں سمت کار کا دھسے در کھائے گئے۔ یوں سمت کار کا دھسے در کھائے گئے گئے۔ یوں سمت کار کا دھسے در کھائے گئے گئے۔ یوں سمت کار کا دھسے در کھائے گئے گئے۔ یوں سمت کار کار دھے دیا گئے گئے۔ یوں سمت کار کا دھسے در کھائے گئے گئے۔ یوں سمت کار کا دھسے در کھائے گئے گئے۔ یوں سمت کار کے کھے کا سرد مثبت اور ڈمنی ہے۔ یوں سمت کار کار دھے دیا گئے گئے۔ یوں سمت کار کار دھی کے کار سرد مثبت اور ڈمنی ہے۔ یوں سمت کار کار دھے دور کھی کا سرد مثبت اور ڈمنی ہے۔ یوں سمت کار کار دھوں کے ساتھ کیوں کی دور سے کیل سے کھی کارسرد مثبت اور ڈمنی ہے۔ یوں سمت کار کار کھی کی کی کارسرد مثبت اور ڈمنی ہے۔ یوں سمت کار کار کھی کور کی دور سے کھی کارسرد مثبت اور ڈمنی ہے۔ یوں سمت کار کار کھی کور کی دور سے کھی کارسرد مثبت اور ڈمنی ہے۔ یوں سمت کار کار کھی کی کار کی دور کی کور کی کور کی دور سے کھی کی کی کور کی کور کی دور کے کی کی کر کی کور کی کر کے کور کی کور کی

dc, direct current power electronics diode

commutator



شکل ۸: میکانی سمت کار۔



*ٹ*کل ۸.۲: آدھے حپ کر کے بعب دہمجی بالائی بُش مثبت ہی ہے۔

مثبت اور حصہ ڈمنفی ہوں گے اہنہ اکاربن کا + عسلامت والابش مثبت اور – عسلامت والابش منفی ہوگا۔ یوں ہیسرونی بالائی
تار مثبت اور نحی کی تار منفی ہوں گے۔ آدھ احی کر بعد ، جیسا شکل ۸.۲ مسیں دکھ یا گیا ہے ، حسان کی درز مسیں کچھ کے داور
ڈاطسران آپس مسیں جگہ سیں تبدیل کر چے ہوں گے۔ کچھ کے داور ڈاطسران اب بھی سمت کار کے داور ڈھوں
کے ساتھ حبٹرے ہیں۔ کچھے پر برقی دباوالٹ ہے اور اسس کا سرد منفی اور ڈمثبت ہیں۔ یہس اس سمت کار کی کار کردگی پر نظسر
رکھیں۔ اب بھی کاربن کا + عسلامت والابش مثبت اور – عسلامت والابش منفی ہے۔ یوں جسریٹ سرے ہیں۔ ونی برقی سرے سے دونی برقی مدوں پر اب بھی ہالائی سر مثبت اور خیلاسر منفی ہے۔ سمت کار کے دانتوں کے ماہین برقی دباو ہو تا ہے اہلہ ذاان کو عنس ر

گومتے وقت ایک ایسالمح آتا ہے جب سمت کار کے دانتوں کو کاربن بٹس قصسر دور کرتے ہیں۔ کاربن بشش محیط پر اسس طسرح رکھے حباتے ہیں کہ جس لمح ۔ کچھے مسیں برقی دباو مثبت سے منفی یا منفی سے مثبت ہوناحپ ہے ای لمحہ کاربن کے بشش کچھے کو قصسر دور کرتے ہوں۔ چونکہ اسس لمح ۔ کچھے پر محسر کے دباو صفسر ہوتا ہے لہاندا اسے قصسر دور کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یوں حساس برقی دباو سشکل ۲۰۰۳ مسیں دکھے پاگسیا ہے۔

یہاں دو دندی سمت کار اور دو مقت طیسی قطب کے در میان گھومت ہواایک قوبی کچھ دکھیایا گیا ہے۔ حقیقت مسین جنسر سٹسر کے متعد د قطبین ہول گے اور فی قطب سمت کار کے گئی دندے ہول گے۔ چھوٹی مشینوں مسین مقت طیسس



ہی مقت طبیعی مبیدان مسنسراہم کر تا ہے جبکہ بڑی مشینوں مسیں مقت اطبیعی مبیدان ساکن مبیدانی کچھے مسنسراہم کرتے ہیں۔ دونوں اقسام کی مشینوں کے کچھے تقسیم مشدہ ہوتے ہیں۔ اسے ہم زیادہ دندوں کے ایک سمیت کار کو دیکھتے ہیں۔

۱.۱.۱ میکانی سمت کار کی تفصیل

پہلے حسب مسین سمت کار کی بنیادی کارکردگی پر غور کیا گیا۔ اس حصب مسین اسس پر تفصیلی بات کی حبائے گی ۔ اس شکل مسین اندر کو سمت کار ہے جس کے دندوں کو گستی لگائی گئی ہے۔ اس شکل مسین اندر کو سمت کار ہے جس کے دندوں کو گستی لگائی گئی ہے۔ سمت کار کی اندر حبانب دوعہد دکارین بشش ہیں جن سے بسیرون برقی رو نو ساصل کی حباتی ہے۔ شگافوں کو بھی گستی لگائی گئی ہے۔ جنسریٹسر کے دو قطب اور آٹھ شگاف ہیں۔ اسس طسرت اگر ایک شگاف ایک قطب کے سامنے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے دوشگاف " ایک قطب کے سامنے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے دوشگاف " ایک قطب کے سامنے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے دوشگاف " ایک قطب کے سامنے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے دوشگاف ۔ تا اور 5 ایک دوسرے سامکے تابک قطب کے مناصلے پر ہیں جبکہ شگاف

جیب سنگل ۸.۲ مسیں دکھ یا گیا، اگر کچھے کا ایک طسر و نشمالی قطب کے سامنے ہو تب اسس کا دو سرا طسر و ن ، ایک قطب و نساسلہ پر، جنوبی قطب کے سامنے ہو گا۔ کچھوں کو سنگانوں مسیں رکھا حباتا ہے۔ یوں سنکل ۸.۴ مسیں اگر ایک کچھ کا ایک طسر ن شگاف 1 مسیں ہو تب اسس کا دو سرا طسر ن ، ایک قطب و ناصلہ پر، شگاف 5 مسیں ہو گا۔ قطب و ناصلہ پر، شگاف 5 مسیں ہو گا۔ قشقت مسیں ہر شگاف مسیں دو کچھے رکھے حباتے ہیں۔ ایک کچھے کو شگاف مسیں کورے دور رکھا حباسات ہے۔ ایس کرنے کے لئے ہمیں دو مختلف جسامت کے کچھے تیار کرنے ہوں گے۔ محورے و تسریب رکھا گیا ہو گا جب مسیں ہے وہو نا جب کہ مورے دور کچھا جا ہو گا جب کہ ہمیں دو مختلف جسامت کے کچھے تیار کرتے ہوں گے۔ محورے و تسریب رکھا گیا ہو گا ہے۔ اس سے بہتر ترکیب موجود ہے جو دھیتے مسیں استعال ہوتی ہے۔

بہت ترکیب مسیں ایک لیجھ کے ایک طسر ن کو ایک شگان مسیں محور کے مت ریب اور ، ایک قطب و ناک شکل مسیں محور کے مت ریب اور ، ایک قطب و ناصلہ پر ، دو سرے لیجھ کو انہ میں شگافوں مسیں باقی دو مت امات پر رکھا حباتا ہے۔ یوں دونوں کچھوں کی جسامت ایک دو سرے جیسے ہوگی اور ان مسیں اتنی ڈھیل ہوگی کہ انہیں شگافوں مسیں باآب نی رکھا حب سے۔

اب شکل ۸۰۸ کو تفصیل سے مسجھتے ہیں۔ شکاؤں مسیں موجود کچھوں مسیں برقی روکے رخ نقطہ اور صلیب سے ظاہر کئے ہیں۔ نقطہ کانشان اسس کے محتالف رخ روکو ظاہر کرتا ہے جبکہ صلیب کانشان اسس کے محتالف رخ روکو ظاہر کرتا ہے جبکہ صلیب کانشان اسس کے محتالف رخ روکو ظاہر کرتا ہے۔ یوں پہا (1) شکاف مسین برقی روصف کو عصودی اندر رخ ہے۔ مشین کا محود کی مصین کا عصودی تراشش و کھایا گیا ہے۔ مشین کا محود کرتا ہے کہ عصودی ہوگا۔ جمیں







مشین کا (قسری، بالائی) "بین فی طرف نظر آرہا ہے جبکہ (ہم ہے دور) "نحیلا" طرف ہمیں نظر ہمیں آرہا ہے۔ "بین کا (قسری، بالائی) "بین فی سورف کی تاروں کو ٹھوسس جبکہ "نحیلے" طرف نظر نہ آنے والے) تاروں کو نقط وار دکھایا گیا ہے۔ ہر شگاف میں دولچھ دکھائے گئے ہیں جن مسیس ہا ایک مشین کی گورے قسریب "اندر" جبانب اور دوسرا کورے دور" باہر "جبانہ (1) شگاف میں "اندر" جبانب موجود کچھا، سمت کار کے پہلا (1) دانت ہے حبال تسیر کا نشان برقی رو کے رخ کو ظاہر کرتا دانت ہے حبال تسیر کا نشان برقی رو کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ شگاف 1 کے "نحیلے" طرف نے نظر دونی معتام میں داخل کر سے کچھا شگاف 5 میں "نحیلے" طرف سے ایک سورونی معتام میں داخل ہوتا ہے۔ اس بات کو نقط دار لکسیرے دکھایا گیا ہے۔ ای طرف کے دو علی شگاف 2 میں "اندر" جبانب اور شگاف کے میں "اندر" جبانب اور شگاف میں "اندر" جبانب اور شگاف میں "اندر" جبانب اور شگاف میں "اندر" حبانب اور شگاف میں "اندر" حبانب اور پھی کا ایک طرف دو سائل گول کے لئے دکھائی گئی ہیں۔ آپ خود باتی شوروں کے گئے انہیں بنا ہے ہیں۔ آپ خود باتی سے گلف میں "اندر" حبانب اور دوسرا طرف ایک کے انہیں بیا ہر" حبانب ہوگا۔ میں باہر" حبانب اور دوسرا طرف ایک کے انہیں بیا ہر" حبانب موجود کچھے ہی حبرا ایک میں۔ آپ ہوگاں کہ ایک کی کا یک طرف میں کھوں کو ا، ب، وغیرہ ہی کے بی کی در سے دکھائے گئی ہیں۔ آپ جبکہ سمت کا دریانچویں دانت ہوگا۔ در در سے گئی ہیں۔ آپ جبکہ سمت کو دیدوں کو گستی گلگئی گئی ہیں۔ آپ بیش پہلا اور یانچویں دانت ہے حبرات دکھائے گئی ہیں۔ اس شکل میں کچھوں کو ا، ب، پ، وغیرہ دکھائے گئی ہیں۔ اس شکل میں کچھوں کو ا، ب، پ، وغیرہ دکھائے گئی ہیں۔

شکل ۸.۵ مسین کاربن بشش سے برقی روسمی کار کے پہلے دانیہ سے ہو تا ہوا دو برابر حصوں مسین تقسیم ہو کر دو یک ال متوازی راستوں بہتاہے۔ایک راستہ سلیلہ وار حبڑے ا، ب، پ اور ت کچھوں پر مشتل ہے جبکہ دو سراراستہ سلىلە دار حبىڑے ئے، ش، ئادر چ لچھوں پر مشتل ہے۔ ب دوعب دوسلىلە دار راسىتے آلپس مسين متوازى حب رُب ہیں۔ برقی روکے رخ نقطے دار نوکے دار لکپ روں سے ظہام کیے گئے ہیں۔ دومتوازی راستوں سے گزر تابرقی روایک مسرت پر دوبارہ مسل کر ایک ہوجیا تاہے اور سمت کار کے بانچویں دانت سے حبٹرے کاربن بشس کے ذریعیہ مشین سے باہر نگل حیا تا ے۔ گلومتے حصہ کے شگافوں مسیں موجود کیچھوں کا برتی رو، مقناطیسی دباویپیدا کرے گاجو ساکن مقناطیسی دباو کو عسودی ہو گا جیب سشکل ۸.۴ مسیں د کھایا گیا ہے۔ گلومتے کچھوں کے مقن طبیبی دیاو کارخ حساننے کے لئے شکل ۸.۴ کے شکافوں مسیں برقی رویر نظرر کھیں۔ بائیں حبانب حیار شگافوں مسیں روصفحہ سے باہر جبکہ دائیں حبانب حیار شگافوں مسیں روصفحہ کے اندر رخ ہے۔ دائیں ہاتھ کی حیار انگلیوں کو انہیں کے رخ گھمانے سے انگوٹھ میدان کارخ دے گا۔ آپس مسیں ت ائے۔مقت طیسی دباود ھسرے پر گھٹڑی دار قوت مسروڑ پیدا کریں گے۔ یوں اگر مشین موٹر کے طور پر استعال کی حبار ہی ہوتے ہے گھٹڑی دار گھومے گی اور کاربن بشس پر ایب ہیں رونی یک سمت برقی دیادلا گوہو گاجو د کھائے گئے برقی روپ پر اکر تاہو۔ اب تصور کریں کہ مشین ایک جنسریٹ رکے طور پر استعال کی حیار ہی ہے جس کو منبان گھٹڑی ہیں۔ونی میکانی طاقت ہے گھسایاحبارہاہے۔سمت کارکے آدھے دانت کے برابر حسرکت کے بعد جنسریٹر شکل ۸۸مسیں د کھائے گئے حسالت مٹین ہو گا جہاں دایاں کاربن بشن سمت کار کے بہلے اور دوسرے دانت کو قصر دور جبکہ بایاں کاربن بشس یانچویں اور حیطے دانہ کو قصر دور کرتے ہیں۔ یوں پہلے اور یانچویں شٹافوں کے کیچے قصر دور ہوں گے جبکہ باقی شگافوں کے کچھوں مسیں حسیب معمول برقی رو ہو گاجو پہلے کی طسرح اسے بھی ساکن کچھوں کے مقت طیسی دباوے عسودی مقت طیسی دباویپیدا کریں گے۔ آپ گھومتے کچھوں کے میدان کارخ دائیں ہاتھ کے متانون سے حبان سکتے ہیں۔ بائیں حبانب تین شگافوں مسیں روصفحہ ہے باہر جبکہ دائیں حبانب تین شگافوں مسیں صفحہ کے اندر رخ ہے۔ دائیں ہاتھ کی حب ارانگیوں کوانہ میں کے رزخ گھمائیں۔انگوٹسامبدان کارک دے گا۔اسس لمجہ کی وضیاحت مشکل ۸.۷مسین کی گئی ہے۔





مشین جب سمت کار کے ایک دانت کے برابر حسر کت مکسل کرلے تو کارین بنش دوسسرے اور چھٹے دانت سے حسٹر حب ئیں گے۔ پہلے اور پانچویں سٹے گافوں مسیں برقی رو حب ٹر حب ئیں گے۔ پہلے اور پانچویں سٹے گافوں مسیں برقی رو کے مختالف ہو حب نے گاجب کہ باقی سٹے گافوں مسیں برقی رو کے رخ بر مسیر ارد ہیں گے۔ گھوستے کچھوں کابر قی د باوا ہے بھی ای رخ ہو گا۔

حبتے دورانی کے لئے کاربن بشس دو کچھوں کو قعسر دور کرتے ہیں ات وقت مسیں ان کچھوں مسیں برقی رو کارخ الیہ ہو حب تا ہے۔ کو مشش کی حباتی ہے کہ اسس دوران برقی رو وقت کے ساتھ ہتدر تئتبدیل ہو۔ایسان ہونے سے کاربن بشس سے چنگاریاں نگلی ہیں جن سے بسٹ رہاد ، قعسر دور کچھوں مسیں پیدا برقی دباو ، قعسر دور کچھوں مسیں پیدا برقی دباو ، قعسر دور کچھوں مسیں گھوں مسین گھوت انگارہ برقی روپیدا کرتا ہے جو ہمارے کی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ کچھے اور کاربن بشس کی مسیز احمت اسس ناکارہ روکی گھوت تھیں۔

حقیقت مسیں یک سمت جنسریٹ مسیں فی قطب در جن دانت کاست کار استعال ہو گا اور اگر مشین بہت چھوٹی نے ہو تواسس مسیں دوسے زیادہ قطب ہوں گے۔

۸.۲ کی۔ سے جنسریٹ رکابرقی دباو

گزشتہ حسے کے مشکل ۸.۵ مسیں ا، ب، پ اورت کچھے سلماہ وار حبٹرے ہیں۔ ای طسرح ٹ، ش، خ اور ج کچھے سلماہ وار حبٹرے ہیں۔ ای طسرح ٹ، ش، خ اور چ کچھے سلماہ وار حبٹرے ہیں۔ حسب ۵.۳ مسیں مساوات ۵.۲۳ یک کچھی یک سمت جنسریٹ کامحسر کے بین وہاوا ہیں۔ دی ہے۔ اے پیساں یاد وھیانی کے لئے دوبارہ پیشس کرتے ہیں۔

$$(A.1) e_1 = \omega N \phi_m = \omega N A B_m$$

A. N. حنلائی در زمسیں یک ال B_m کی صورت مسیں تمسام کچھوں مسیں ایک جیب محسر کے برقی دباوی داہوگا۔ یوں شکل A. N. مسیں دکھنے کے گھھ کے محسر کے برقی دباوی ایک کھھے کے محسر کے برقی دباوی ایک کو کھھے کے محسر کے برقی دباوی کا کار بازگان ہوگا


$$\begin{array}{ccccc} e=e_{\mbox{\tiny I}}+e_{\underline{\mbox{\tiny I}}}+e_{\underline{\mbox{\tiny I}}}+e_{\underline{\mbox{\tiny I}}}\\ =e_{\underline{\mbox{\tiny I}}}+e_{\underline{\mbox{\tiny I}}}+e_{\bar{\mbox{\tiny I}}}+e_{\bar{\mbox{\tiny I}}}\\ =4\omega NAB_{m} \end{array}$$

جب مشکل ۸.۱ مسیں دکھائے گئے لمحہ پر e صرف تین کچھوں کے محسر کے برقی دباو کا محب وعہ ہو گا (مشکل ۸.۷ سے رجوع کریں):

$$\begin{array}{ccc} e=e_+e_+e_\\ =e_+e_{\tilde{c}}+e_{\tilde{c}}\\ =3\omega NAB_m \end{array}$$

سشکل ۸.۸ مسین آٹھ دندی میکانی سے کارے حساس برتی دباود کھسایا گیاہے جہاں یک سے برتی دباو پر سوار غیب رمط اوب لہب نظب آرہی ہیں۔اگر جنسریٹ کے ایک جوڑی قطبین پر ۱۱ کچھے ہوں تب سشکل ۸.۵ کی طسر ہے ہو دو 2 سلمہ وارکچھوں جتنا محسر کے برتی دباوپسیدا کرے گا۔

$$(\text{A.r}) e = \frac{n}{2}\omega N\phi_m = \frac{n}{2}\omega NAB_m$$



شکل ۸.۸: آتھ دندی مکانی س**ے ک**ارسے حساسل برقی دیاو۔

 $(\wedge.\Delta)$ س صورت میں غیبر مطبوب لہبرکل یک سمت برقی دباوی تقسریب $rac{\omega N\phi_m}{rac{n}{2}\omega N\phi_m} imes 100=rac{2}{n} imes 100$

فی صد ہو گا۔ یوں فی قطب دندوں کی تعبداد بڑھانے سے زیادہ ہموار برقی دباوحسامسل ہو گااور غنیسر مطسلوب لہسپر متابل نظب بن نہ میں گ

نظسرانداز ہوگا۔ تصور کریں کہ مشکل ۸۸٫۴ کی مشین کی صنائی درز مسین B_m عنسیر یکساں ہے۔اب کچھوں مسین محسرک برقی دباو مساوات ۸۸۱ کے تحت مختلف زاویوں پر مختلف ہوگا۔اسس طسرح مشین سے حساصل کل برقی دباو حسار سلسلہ وار کچھوں کے مختلف محسرک برقی دباو کامحبسوعہ

$$(A.Y) e = e_1 + e_2 + e_3 + e_4$$

 e_1, e_2, \cdots ہو گاجباں e_1, e_2, \cdots مختلف کچھوں کے محسر کے برقی دیاوہیں۔

شنگل ۱۸۸۸ مسین گلومتے حصہ کو ایک دندان کے برابر حسر کست دینے ہے دوبارہ بھی شنگل حساص ابو تا ہے المهندا ایک دندان حسر کست کے بعد حساص ابر قاد باو بھی دوبارہ وہی ہوگا میکائی سمت کارکے فی قطب دندوں کی تعداد بڑھ انے ایک دندان کے برابر حسر کست بہت چھوٹی ہو گی المهندا حسائی درز مسین ہمواری کے ساتھ تسبد بل ہوتے کثافت مقن طلبی بہباو کی صورت مسین اتن کم حسر کست کے احساطے مسین ہماو کی قیمت مسین تبدیلی و تابل نظر انداز ہوگا اور B_m کو گیا اور B_m کو گیا اور اس کے مسین حسر کست کرے تو اسس مسین محسر کسی برق دباوت برق دباوت بی برق دباوت برق دباوت برق دباوت کے ایک در سرے برق دباوت کی دباوت کی دباوت کی دباوت کی دباوت کی دباوت کی دباوت کو دباوت کی دباوت کے دباوت کی دباوت کو دباوت کی دباوت ک

ہم نے دیکھے کہ حنائی درزمسیں ہمواری کے ساتھ تبدیل ہوتے B_m کی صورت مسیں جنسر سے معیاری یک سے معیاری کے ساتھ تبدیل ہوتے B_m کی صورت مسیں ہمواری کے ساتھ سمت محسر کے برات اروجنسر مسیں B_m سمت محسر کے ساتھ کی درزمسیں B_m یک ان رکھا حباتا ہے جب کہ بڑی مشینوں مسیں اے ہمواری کے ساتھ تبدیل کسیاحب تا ہے۔ جیسا اوپر ذکر ہوا عملاً میکانی سمت کار کے دندوں تک کچھوں کے سسروں کی رسائی مسکن تب ہوتی ہوتی ہے جب ہر شگاف مسیں دو کچھور کھے دبیاں۔

شگافوں کی تعبداد n ہونے کی صورت مسیں مشگافوں کی جوڑیوں کی تعبداد $\frac{n}{2}$ ہوگی۔ شگافوں کی ایک جوڑی مسیں کا کچھ پائے حباتے ہیں لہندا کچھوں کی کل تعبداد n ہوگی۔ اگر تمسام کچھوں مسیں ملاکر N حب کر ہوں تب ایک کچھے مسیں 2

۸٫۳ قوی مسروژ



 $\frac{N}{n}$ حیکر ہوں گے اور ایک شگاف کے دو لیجے، مقناطیبی میدان مسیں $\frac{2NI}{n}$ کی تبدیلی پیدا کریں گے۔ یوں بالکل و تصریب مشگافوں مسیں رکھے گئے مجھوں سے حنلائی درز مسیں سیڑھی نما مقناطیبی دباو کی مون چیدا ہو گئی جہاں ہر سیڑھی کی اونحپائی گئی ہوگا۔ کل حیکر N کواٹل رکھتے ہوئے شگافوں کی تعداد بڑھا نے سائل اور مقناطیبی مون کی اونحپائی کم ہوگی۔ یوں کافی زیادہ شگافوں کی صورت مسیں ایک سیڑھی مون کو کو بیال خاص کے دندوں کی مانند مون تصور کیا حب سکتا ہے جے شکل N مسیں دکھایا گیا ہے۔ شگافوں مسیں روکے رخ کو نقطوں اور صلیبوں سے ظاہر کیا گئی ہے۔ زیادہ تعداد کے شگافوں کی صورت مسیں انفن رادی کچھوں میں روکو برقی روکی حب در تصور کیا جا گئی ہے۔

متعدد قطبین مشین مسیں شمالی اور جنوبی قطبین کے ایک جوڑے کاپیدا کردہ یک سب برقی دباومساوات معدد و قطبین کے زیادہ جوڑیوں سے ۸۸ دے گی جہال قطبین کے ایک جوڑے پر میکانی سب کار کے دندوں کی تعدد و سب قطبین کے زیادہ جوڑیوں سے حاصل یک سب برقی دباوکو سلسلہ واریا متوازی جوڑاحب سکتا ہے۔

۸.۳ قوت مسروڑ

یک سمت مشینوں کاامالی برتی دیاد اور توت مسروڑ حسٰلائی درزمسیں مقت طیسی دیاد کی صورت پر منحصسر نہیں ہو تا ہے۔ توی کچھے کے آری دندان نمامقت طیسی دیاد (مشکل ۸۹) کا بنسیا دی فوریئسسر حسبز د^۵ورج ذیل ہوگا۔

$$\tau_q = \frac{8}{\pi^2} \frac{NI}{2}$$

یک سمت مشین مسیں ساکن اور گھومتے کچھوں کے مقت اطبی دباو آ لپس مسیں عصودی ہوتے ہیں البہٰ ذاان مسیں قوت

fundamental Fourier component^a

باب۸. بک سمت رومشین

777

سے روڑ مساوات ۱۰۳ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

(A.A)
$$T = -\frac{\pi}{2} \left(\frac{P}{2}\right)^2 \phi_m \tau_q$$

مثال ۱۸: دوقطب، بارہ دندی میکانی سے کارے یک سے جنسریٹ رمسیں ہر قوی کچھ ہیں۔ کچھے کے 0.0442 ویب رمقناطیسی ہب وگزر تا ہے۔ جنسریٹ ر3600 پکر فی منٹ کی رفت ارسے گھوم رہاہے۔

- جنسریٹر کے پک سمت برقی دباومسیں غیبر مطلوب لہر کل برقی دباو کا کتف فی صد ہوگا؟
 - كيسمت برقى دباوحساصل كريں۔

حـل:

۸.۴ سیسرونی ہیجیان اور خود ہیجیان یک سمت جنسریٹسر

ب**یرونی ہیجانے** ایک سب جنسریٹرے میدانی کچھے کو بسیرونی یک سب برقی دباو منسراہم کیا حباتا ہے جبکہ **نود بیجانے کیک سب جنسریٹرے میدانی کچھے کو جنسریٹر کا این از قوی کچھے کا) محسر کے برقی دباو منسراہم کیا حباتا ہے۔ ہے۔ یک سمت جنسریٹر کی کارکر دگی اس کو جیبان کرنے کے طسریقے پر مخصسر ہوتی ہے۔**

سشکل ۱۰۸-امسیں قوی کیجے اور میدانی کیجے آئو آپس مسیں عصودی بنایا گیا ہے۔ یوں یادرہت ہے کہ ان کیھوں کے پیسداکر دہ مقت طیبی دباو آپس مسیم عصودی ہیں۔ یہاں قوی کیجے کی صورت میکانی سمت کارکی طسرح بنائی گئی ہے۔

میدانی اور قوی کچھوں کے مقت طیسی دباو آلپس مسیں عسودی ہیں جس سے ہم اخسذ کر سکتے ہیں کہ ایک کچھے کابرتی دباو دوسسرے کچھے کے برتی دباوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یوں مقت اطیسی مت الب کے کسی ایک رخ سیر ابیت، اسس رخ کے عسودی دوسسرے رخ کی سیر ابیت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔

شکل ۱-۸.۱۰ مسیں ہیں ہونی بیجبان مشین کے میدانی کچھے کو ہیں رونی یک سمت برقی طباقت مہیا کی گئی ہے۔ میدانی کچھے کابرقی روتبدیل کرکے میدانی مقن طیسی دباو ϕ_m میدانی مقن طیسی ہیں و

separately excited

self excited²

armature coil

field coil





باب۸. یک سمت رومشین



مشکل ۸.۱۲: سلسله وار اور مسر کی حب ٹراخو د ہیجیان جنسریٹ ر

 B_m تبدیل کے حبا کتے ہیں۔ یوں جنسریٹ رکا محسر کے برقی وباو مساوات ۸۰۱ کے تحت تبدیل کیا حبا سکتا ہے یا موٹر کی قوت مسروڑ مساوات ۸۰۸ کے تحت تبدیل کی حبا سکتی ہے۔

برتی رو کے بڑھنے ہے وت الب کی سیر ابیت شکل ۸.۱۱ مسیں واضح کے د وت ابی سیر ابیت کی بن برتی رو بڑھاتے ہوئے ابتدائی طور محسر کے برخ میں اور پر ایس نہیں ہوئے ابتدائی طور محسر کے برخ دراو ور ایست مستناسب ہوں گے جب نریادہ برتی رو پر ایس نہیں ہوگا۔ شکل ۔ ب میں ہوگا۔ شکل ۔ ب میں ہوگا۔ شکل ۔ ب میں محسین کی جب کی ترسیم مشین کے تھیلے سر معین نریادہ تھی کے ایک معین رفت ارس پر حساس کی جب کے ایک معین رفت ارس پر حسر کے رو وہ وہ کے حسول کے لئے مساوات ۸.۲ کی مدد ہے کہ ساگھ ہے کے مساوات ۸.۲ کی مدد ہے کہ ساگھ ہے کے مساوات ۸.۲ کی مدد ہے

(1.4)
$$\frac{e_q}{e_{q0}}=\frac{\frac{n}{2}\omega NAB_m}{\frac{n}{2}\omega_0NAB_m}=\frac{\omega}{\omega_0}$$

لكهركر

$$e_q = \frac{\omega}{\omega_0} e_{q0}$$

Ĺ

$$e_q = \frac{rpm}{rpm_0} e_{q0}$$

حساصل کی حب سکتا ہے جہاں رفت ارکو حبکر فی منٹ 'اسمیں (بھی) لیا گیا ہے۔یاد رہے کہ ہے مساوات صرف اسس صورت درست ہوں گے جب مقت طبی میدان تبدیل سے ہو۔

سُسُكُل ١٠٠٠- مسين خود بيجبان مشين دكسانى گئي ہے جس كے ميدانی اور توی کچھ متوازی حبر بيں۔ اسس طسرح حبر ئے جنسریٹ كو تود بيجان متوازی بروا اجنسریٹ كتے ہیں۔ ميدانی کچھ كے ساتھ ایک مسزامت سلىلہ وار حبر ئى ہے۔ اسس مسزامت كو تبديل كركے ميدانی برقی رو تبديل كيا حباتا ہے جس ہے، بالكل ہيرونی بيجبان مشين كی طسرح، جنسریٹر كامحسرك برقی دبادیا موٹر كی قوت مسرور شبدیل كی حباتی ہے۔ ایک بار بيجبان

rpm, rounds per minute parallel connected



شکل ۱۳.۱٪ مسرک مت ریب حبر ااور مسرک دور حبر انو د بیجان جنسرین سر

ہونے کے بعد مقت طیسی متالب مسین باقی مقت طیسی بہداورہت ہے جیب سشکل ۸۱۱۱-۱مسین دکھیایا گیا ہے۔ یوں میدانی کچھ بیجبان کئے بغیر جسٹریسٹر کچھ محسر کے برقی دباوپیدا کرے گا"۔ شکل - بے مسین صف رمیدانی برقی رو پرباقی برقی دباود کھیایا گیا ہے۔

خود ہیجبان جنسریٹ ساکن حسال سے حہالو ہو کر ابت دائی طور پر باقی محسر کے برقی دباوہ ہدا کرے گاجو میدانی کچھے مسین برقی روپیدا کر کے مقت طبیعی میدان پیدا کرتے ہوئے مشین کو ذرازیادہ ہیجبان کر تا ہے۔ یوں مشین کا محسر کے برقی دباو بھی کچھ بڑھ حبائے گا۔ اس طسر ت کرتے کرتے جنسریٹ حبلہ پورامحسر کے برقی دباوہ ہیں کا دخت مسین مشین کی دفتار بڑھ رہی ہوتی ہے۔
سب ای دوران ہوتا ہے جس مسین مشین کی دفتار بڑھ رہی ہوتی ہے۔
شکل ۱۸.۱ مسین خود ہیجبان جنسریٹ رے دومسزیدا قسام دکھائے گئی ہیں۔ ایک فود ہیجبان جنسریٹ رے دومسزیدا قسام دکھائے گئے ہیں۔ ایک فود ہیجبان جنسریٹ رے دومسزیدا قسام دکھائے گئے ہیں۔ ایک فود ہیجبان جنسریٹ رے دومسزیدا قسام دکھائے گئے ہیں۔ ایک فود ہیجبان جنسریٹ رے دومسزیدا قسام دکھائے گئے ہیں۔ ایک فود ہیجبان جنسریٹ کو دومسزیدا قسام دکھائے گئے ہیں۔ ایک خود ہیجبان جنسریٹ کو دومسزیدا قسام دکھائے گئے ہیں۔ ایک خود ہیجبان جنسریٹ کے دومسزیدا قسین کو دومسزیدا قسام دکھائے گئے ہیں۔ ایک خود ہیجبان جنسریٹ کو دومسزیدا قسین کو دومسزیدا قسین کے دومسزیدا قسین کے دومسزیدا قسین کی دومسزیدا کی دومسزیدا کرنے کی دومسزیدا کے دومسزیدا کر اسال کی دور کی د

شکل ۱۱.۸ مسین خود ہجبان جنسریٹرے دومسزید اتنام دکھائے گئیں۔ ایک خود ہیجائی سلملہ وار برفا جسنریٹر سلملہ وار جرفا جسنریٹر مسین میدانی اور قوی کیے سلمہ وار حبر ہے۔ جنسریٹر مسین میدانی اور قوی کیے سلمہ وار حبر ہے۔ ایک حسہ قوی کیے کے متوازی اور وار حبر ہوتا ہے۔ ایک حسہ قوی کیے کے متوازی اور دوسری سرا سلمہ وار حبر ابوتا ہے۔ ایک حسہ قوی کیے کے متوازی اور دوسری سرا سلمہ وار کیے کی دوسری حسب تو ساتھ ہوتا ہے۔ میں دور جرفا مرکب جنسریٹ رادور دوسری صورت مسین دور جرفا مرکب جنسریٹ رادور دوسری صورت مسین دور جرفا مرکب جنسریٹ کے دونوں اشکال دکھائے ہیں۔

۔ کیک سمت موٹر بھی ای طسدر تپکارے حباتے ہیں۔ یعنی سشکل ۱۰۸ کی طسدر حسبٹری دوموٹروں کو بسیسرونی ہیجبان موٹر اور خود ہیجبان متوازی حسبٹری موٹر کہسیں گے۔ موٹر مسیں قوی کچھے کابر قی روجہنسریٹسر کے برقی روکامحت الف رخ ہوگا۔

تمام اتسام کے یک سمت جنسریٹ رکامید انی مقن طیسی دباو، جنسریٹ رکے میدانی کچھے کے حپکر ضرب برقی رو کے برابر ہوگا:

$$\tau = N_m I_m$$

سشکل ۱۰۸ مسیں خود بیجبان متوازی حبٹرے جنسہ بیٹرے میدانی کچھے مسیں برقی رو، اسس کچھے کی مسزاحمت اور اسس کے کے ساتھ حبٹری مسزاحمت کے مجموعت $R=R_m+R'_m$ پر مخصسہ ہوگالیتی $I_m=\frac{V}{R}$ المبند اخود بیجبان متوازی حبٹری جنسہ بیٹ کے کے کے مساوات ۸۰۱۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

(1.17)
$$\tau_{m,m} = \frac{I_m V}{R_m + R_m'}$$

اا آپ ٹھیک موج رے ہیں۔ جنسریٹ بنا نے کا کا دنانہ مسین صالب کو پہلی مسرتب مقن طیسس بنایا ڈائے ہے۔



مشکل ۸۱۴: یک سمت جنسریٹ رکی محسر کے برق دباو بمقابلہ برقی بوجھ کے خط۔

سلملہ دار حبٹرا جنسریٹ مسین میدانی برقی رو جنسریٹ رکے قوی کچھے کابر تی رو ہو گالہٰ زاسلملہ دار جنسریٹ رکے لئے مسادات ۸.۱۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$au_{m,s} = N_m I_q$$

سشکل ۱.۱۳ کے مسرکب جنب بیٹر مسیں میدانی مقت طیمی دباوے دوجھے ہیں۔اسس مسیں N_{mm} حیکر کے متوازی حسیر برقی رو N_{ms} اور N_{ms} اور N_{ms} اور N_{ms} اور N_{ms} کا در میدانی کچھے مسیں برقی رو N_{ms} اس جنب بیٹ میں کے لئے در می ذکل ہوگا۔

$$\tau_{m,mk} = N_{ms}I_{ms} + N_{mm}I_{mm}$$

۸.۵ کیسے سے مشین کی کار کر دگی کے خط

٨.۵.۱ حاصل برقی د باوبالقابل برقی بوجھ

مختف اقسام کے یک سمت جسنسریٹ روں کے برقی دباو بالقائل برقی بوچھ خطوط سشکل ۸.۱۴ مسیں دکھائے گئے ہیں جہساں گھومتی رفت!ر اٹل تصور کی گئی ہے۔دھسرے پر لاگو ہیں رونی میکانی طباقت جسنسریٹ کی قوت مسروڑ کے حسٰلان جسنسریٹ کو گھساتی ہے۔

جنسریٹر کو گھی تی ہے۔ ان خطوط کو سیجھنے کی حناطب ریسلے بیسے دونی بیجبان جنسریٹ پر خور کرتے ہیں جس کام اوی برقی دور شکل ۱-۸.۱۵ مسیں دیا گیا ہے۔ بیسے دونی بیجبان جنسریٹ پر برقی بوجھ لادنے سے قوی کچھے کی مسنزاحت " R_q مسیں برقی دباو گھٹتا ہے۔ بیل جنسریٹ رسے دیا مسیں برقی دباو V جنسریٹ رکے اندرونی محسر کے اندرونی محسر کے اندرونی محسر کے برقی دباو V جنسریٹ رکھوگا:

$$(\mathrm{A.IT}) \hspace{3.1em} V = E_q - I_q R_q$$

برقی بوجھ I_q بڑھانے ہے V مسزید کم ہوگا۔ ہیں دفی ہیجبان جنسریٹ کا خط بھی رجمان ظاہر کر تا ہے۔ حقیقہ مسین دیگر وجوہات بھی اثر انداز ہوتے ہیں جن کی بناپ خط سیدھ نہیں بلکہ جھا ہوتا ہے۔



شکل ۱۵.۱۸: بیسرونی ہیجبان، متوازی حب ڑے جنسریٹ رکامساوی برقی دور۔

متوازی حبٹری جنسریٹسٹر کے خط کا بھی یہی رجمان ہے۔ متوازی حبٹری جنسریٹسٹر پر بھی برقی بو جھ لادنے سے قوی کچھے کی مسزاحت مسیں برقی دباو گھٹتا ہے۔ یوں اسس کے میدانی کچھے پرلا گوبر قی دباو بھی کم ہوحبا تاہے جسس سے میدانی کچھے مسیں برقی رو گھٹتا ہے۔ اسس سے محسر کے برقی دباو مسندید کم ہوتا ہے۔ یوں متوازی حبٹریٹرے جنسریٹر کے برقی دباوبالمقابل برقی بوجھ خط کی ڈھلوان ہیں۔ ونی بیجیان جنسریٹسٹر کی خطسے زیادہ ہوگی۔

سٹنگل ۱۱.۸ مسین سلماہ وار اور مسرکب جنسریٹرے مساوی برقی ادوار دکھائے گئے ہیں۔ سلمہ وار جبڑے جنسریٹرے مساوی برقی ادوار دکھائے گئے ہیں۔ سلمہ وار جبڑے جنسریٹرے جنسریٹرے بوجر پڑھائے کے میدانی مقناطیسی دباو بڑھ کر محسرک برقی دباو بڑھا تا ہے۔ سلمہ وار حبڑے جنسریٹر کاخط بھی دکھارہا ہے۔ سلمہ وار حبڑے جنسریٹر عصوماً استعال نہیں ہوتے چونکہ ان سے حیاصل برقی دباو، بوچھ کے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہے۔

مسرکب حبڑے جنریٹر کی کارکردگی سلماہ وار اور متوازی حبڑا جنریٹر کے بی ہے۔مسرکب جنسریٹر کے بی ہے۔مسرکب جنسریٹرمسیں بوجھ بڑھانے کے کابڑھتامقناطیسی دباو جنسریٹرمسیں بوجھ بڑھانے سے قوی کچھ کی وجب سے حساصل برقی دباومسیں کی کومیدانی کچھ کابڑھتامقناطیسی دباو پوراکر تاہے۔یوں مسرکب جنسریٹرسے حساصل برقی دباو،لدے بوجھ کے ساتھ بہت کم تبدیل ہوتاہے۔

. بیسرونی بیجبان، متوازی اور مسرکب حبیرے جنسریٹ سے حساسسل برقی دباو کو متوازی حبیری کچھے کے برقی روسے وسسیج حبدوں تک تیب بل کساحب سکتا ہے۔

قوی کچھ برقی ہو جھ کو درکار برقی روف سے اہم کرتا ہے اہلے ذاہے موٹی موصل تارکا ہنا اور عصوماً کم حیکر کا ہوتا ہے۔ سلملہ وار جنسریٹ کے میدانی کچھ سے مشین کا پورا برقی روگزرتا ہے اہلے ذاہیہ بھی موٹی موصل تارکا بن ہوتا ہے۔ باقی مشینوں کے میدانی کچھوں مسیں پورے برقی ہو جھ کا چند نی صد برقی روگزرتا ہے اہلے ذاہیہ باریک موصل تارکے بن کے اور عصوماً زیادہ حیکر کے ہوتے ہیں۔

۸.۵.۲ رفت اربالمقابل قوی مسرور ٔ

یہاں بھی سشکل ۱۸۱۵ اور سشکل ۸۰۱۸ ہے رجوع کریں البت ان اسٹ کال مسین برقی روکے رخ الٹ کر دیں۔ یک سمت موٹر بھی جنسر سنسر کی طسرح مختلف طسریقوں سے حبٹرے حہاتے ہیں۔ موٹر کو معسین ہیں دنی برقی دباو دی حہاتی ہے جہاں سے باب۸ یک سمت رومشین





شکل ۱۹.۱۸: سلیله وار اور مسرکب جنسریٹ کے مساوی برقی دور۔

ہے۔ برقی روحساصل کرتاہے۔ برقی روبابرے قوی کیھے مسیں داحسنل ہوتاہے الہذاان کے لئے درج ذیل لکھا حباسکتاہے۔

$$V=E_q+I_qR_q$$
 (۱۸.۱۷)
$$I_q=rac{V-E_q}{R_a}$$

بیب رونی بیجبان اور متوازی حبٹری موٹروں مسین میدانی کچھے کوبر فت رار معین بیب رونی برقی دباو فنسراہم کیا حب اتا ہے اہل ذا میدانی مقت اطلبی بہب و پر میکانی بوتھ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بڑھت میکانی بوتھ اٹھنے نے کی حن اطسر، مساوات ۸.۸ کے تحت، قوی کچھے کامقت طلبی بہب و بڑھت اہوگا۔ یہ تب مسکن ہوگا جب قوی کچھے مسین بر قی روبڑھے۔ مساوات کا ۸.۸ کے ہم دیکھتے ہیں کہ قوی کچھے کامحت کے برقی دباو ہو E گئٹ ہے E بڑھے گا۔ امالی دباو ہو E کی رفت ار میک کی رفت ارکم ہوتی گیا (مساوات ۸.۲ کیوں جیسا شکل کا ۸.۸ مسین دکھ ایا گیا ہے میکانی بو تیج بڑھانے سے موٹر کی رفت ارکم ہوتی کی

متوازی حبرٹری یا بیسرونی ہیجبان موٹر تقسریباً مستقل رفتار برفسترار رکھتی ہے۔اسس کی رفتار ہے ہو جھ حسالت سے پوری طسر تر ہو چھ بردار حسالت تک تقسریباً پانچی فی صد گھٹتی ہے۔ان موٹروں کی رفتار نہایت آسانی سے میدانی کچھے کابرقی رو سبدیل کرے سبدیل کی حباتی ہے۔میدانی کچھے کے ساتھ سلمہ وار حبرٹری مسزا تھت سبدیل کرے سبدیل کی حباتی ہے۔میدانی کچھے کے ساتھ سلمہ وار حبرٹری مسئن ہوتا ہے۔موٹر پر لاگو سیح میدوں سے بچھے کابرقی رو سبدیل کرے بھی رفتار و سابع ہے۔ اوں ان کی رفتار و سبع حدوں سے بچھ سبدیل کرنا مسکن ہوتا ہے۔موٹر پر لاگو سب سب و فی برقی ہوتا ہے۔ میں رفتار و سبع ہوما قوئی برقیات کی مددے کیا جب تاہے۔

سب رونی برقی و باوت بر بل کر کے بھی رفتار و تابو کی حباس سب کی قوت مسروڑ اور زیادہ سے زیادہ قوت مسروڑ ، ان موٹروں کے قوئی لیچھے تک برقی رو پہنچ ہے نے کی صلاحیت پر مخصر ہوتی ہے جو از خود میکانی سبت کار پر مخصر ہوگا۔

، V جنس کردہ دباو V جنس کے جوں اور میدانی کیجھوں میں برتی رو بڑھت ہے۔ وسنسراہم کردہ دباو V جو بڑھی اور میدانی کی میں اور بڑھت ہے۔ وسنسراہم کردہ دباو V جو موٹر کی میں اور V اور V



شکل ۸.۱۷: یک سم موٹر کے میکانی بوجھ بالمقابل رفت ارخطوط۔

رفت ارگفنے سے ہوگا۔ بڑھتے I_q کی بن امید انی مقت طیسی بہاو ϕ_m بھی بڑھت ہے لہا۔ ذابو جھ بڑھ انے سے موٹر کی رفت ارکانی زیادہ کم ہونی ہوگی (مساوات ۸.۳)۔ ایکی موٹریں ان مقت امات پر بہتر ثابت ہوتی ہیں جہاں زیادہ قوت مسروڑ درکار ہو۔ بڑھتی قوت مسروڑ کے ساتھ زیادہ تبدیل نہیں ہوتی۔ ہوتی۔ توت مسروڑ کے ساتھ زیادہ تبدیل نہیں ہوتی۔ ہوتی۔ ہوتی۔ ہوتی۔ مسروڑ کے ساتھ زیادہ تبدیل نہیں ہوتی۔

یہاں اسس بات کا ذکر ضروری ہے کہ بے بو جھ سلسلہ وار حبٹری موٹر کی رفت ار خطسرناک حسد تک بڑھ سکتی ہے۔ سلسلہ وار موٹر کو ارتباد موٹر کو جھ بر دار رہے۔ سلسلہ وار موٹر کو استعال کرتے وقت اسس بات کا حناص خیبال رکھناضروری ہے کہ موٹر ہر لمحس بو جھ بر دار رہے۔ ساکن موٹر حیالو کرتے وقت موٹر کی قوت مسروڑ حناصی زیادہ ہوگا۔ یوں حیالو کرتے وقت موٹر کی قوت مسروڑ حناصی زیادہ ہوگا۔ یہ ایک ایک ایک ایک مسروڑ حناصی زیادہ ہوگا۔ یہ ایک ایک جھس کی بستا بوچھ بر دار ساکن موٹر کو حیالو کرنا آسان ہوتا ہے۔

مسسر کیب موٹر وں مسیں ان دواقسام کی موٹر وں کے خواص پائے حباتے ہیں۔ جہاں بو چھ بر دار موٹر حپالو کر ناضر وری ہولسیکن رفت ارمسیں سلسلہ وار موٹر جتنی تب یلی منظور سے ہووہاں مسسر کیب موٹریں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔

رت رسی مشال ۸۰٪ ایک 57 کلو دائے، 415 دولئے اور 1200 پکر فی منٹ کی رفت ارسے چیلنے دالی متوازی حبٹری یک سے مشال ۸۰٪ ایک 57 کلو دائے، 415 دولئے اور 1200 پکر فی منٹ کی رفت ارسے چیلنے دالی متوازی حبٹری یک سے موٹر کے قوی کچھے کی مسزاحمہ ہے۔ بو جھ بر دار موٹر 1123 پکر فی منٹ کی مسزاحمہ ہے۔ بو جھ بر دار موٹر 1123 پکر کارف ہے۔ فی منٹ کی رفت ارسے سے بوئے 112 ایم بیٹر لے ربی ہے۔

- ميداني برقي رواور قوي لچھے کابرقی روحسا صل کریں۔
- موٹر کی اندرونی پیدا کر دہ برقی دباوحی صل کریں۔
- اگر میدانی کچھے کی مسزاح۔۔۔۔100.2 اوہم کر دی حبۓ لیکن قوی کچھے کابر قی روتب دیل نہ ہوتہ موٹر کی رفت ارکتنی ہوگی؟ فت الب کی سیراہیت کو نظے رانداز کریں۔

ب:

• شکل ۸.۱۸ سے رجوع کریں۔ 415 وولٹ پر میدانی کچھے کابر تی رو درج ذیل ہو گا۔

$$I_m = \frac{V}{R_m + R'_m} = \frac{415}{83.2} = 4.988 \,\mathrm{A}$$

يون قوى ميلي على كاير قارو 107.012 $I_q = I_b - I_m = 112 - 4.988 = 107.012$ يون قوى ميلي كاير قارو كايليك



• يك سمة موٹر كاندرونى پيداكرده برقى د باو درج ذيل ہوگا۔

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 107.012 \times 0.072 = 407.295 \text{ V}$$

• اگرمیدانی کیھے کی مسزاحت100.2اوہم کر دی حبائے تب I_m درج ذیل ہوگا۔

$$I_m = rac{V}{R_m + R_m'} = rac{415}{100.2} = 4.1417\,\mathrm{A}$$

• اگر قوی کھے کابر تی رو 107.012 ایمپیئر ہی رکھ حب ئے تب اندرونی د باودرج ذیل ہوگا۔

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 107.012 \times 0.072 = 407.295 \text{ V}$$

• مساوات ۸٬۳ کی مدد سے چونکہ اندرونی پیدا کر دہ برقی دباوت بدیل نہیں ہوالی کن مقت طبیبی ہیساوت بریل ہواہے الہذا موڑ کی رفت ارتب میں ہوگی۔ ان دومقت طبیبی ہیساواور رفت ارول پر مساوات ۸.۹ کی طسرح درج ذیل کھیا حب سکتا ہے۔

$$\frac{E_{q1}}{E_{q2}} = \frac{\frac{n}{2}\omega_1 N\phi_{m1}}{\frac{n}{2}\omega_2 N\phi_{m2}}$$

اب چونکه $E_{q1}=E_{q2}$ به بازی سیر ایت نظرانداز کرتے ہوئے مقت طبی بہاو، مید انی دباد پر مخصر ہوگا جو از خود مید انی برقی روپر مخصر ہوگا بابند ادری ذیل ہوگا۔

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{rpm_1}{rpm_2} = \frac{\phi_{m2}}{\phi_{m1}} = \frac{I_{m2}}{I_{m1}}$$



يوں نئىرفت ار

$$rpm_2 = \frac{I_{m1}}{I_{m2}} \times rpm_1 = \frac{4.988}{4.1417} \times 1123 = 1352.47$$

حپکر فی منٹ سے ساسل ہوتی ہے۔اسس مشال مسیں ہم دیکھتے ہیں کہ میدانی برقی رو کم کرنے سے موٹر کی رفت اربڑھتی ہے۔

مثال ۱۸۳۳ ایک 60 کلو وائے، 415 وولئے، 1000 پکر فی منٹ متوازی حبٹری یک سمت موٹر کی قوی کچھے کی مثال ۱۵۵۳ سے میں ان کچھے کی منٹ ہے۔ میدانی کچھے کی منٹ ہے۔ میدانی کچھے کی 1000 میں اور میدانی کچھے کی 1000 ہے۔ لیوجھ موٹر کی رفت ار 1000 سیکر نی منٹ ہے۔ میدانی کچھے ان کے کہا ہے۔ میدانی کچھے کی کا ہے۔

- جب ہے موٹر 70 ایمپیئر لے رہی ہواسس وقت اسس کی رفت ارمعسلوم کریں۔
 - 140 ایمپیئر پراسس کی دفت ارمعلوم کریں۔
 - 210 يمپيئر پراسس كارفت ارمعلوم كريں۔
 - اسس موٹر کی رفت اربالمقابل قوے مسروڑ ترسیم کریں۔

٠, ٢

• شکل ۱۹۸۹ مسیں موٹر دکھسائی گئی ہے۔ متوازی میدانی کچھے کے برقی روپر بو جھ کا کوئی اثر نہسیں ہوگا۔لہنہ امیدانی مقت طیسی ہیساولے بو جھ اور بو جھ بر دار موٹر مسیں ایک جیسا ہوگا۔ بے باریک سمت موٹر کے قوی کچھے کابرتی رو 1_q متابل نظسر انداز ہوتا ہے۔اسس طسرح مساوات ۱۸۔۱۸اور مساوات ۱۱۸سے درج ذیل حساصل ہوں گے۔

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 0 \times R_q = 415 \text{ V}$$

 $I_m = \frac{V}{R_s} = \frac{415}{60} = 6.916 \text{ A}$

باب۸. یک سمت رومشین



<u> شکل ۲۰ ۸ . ۲ و نت اربالمقابل قوت مسروژ ـ</u>

$$I_q = I_b - I_m = 70 - 6.916 = 63.086 \,\mathrm{A}$$

ساوات ۱۷.۸سے

$$E_q = V - I_q R_q = 415 - 63.086 \times 0.05 = 411.8458 \, \mathrm{V}$$

$$rpm = \frac{e_q}{e_{q0}}rpm_0 = \frac{411.8458}{415} \times 1000 = 991.95$$

$$I_q = I_b - I_m = 140 - 6.916 = 133.084 \,\mathrm{A}$$

$$E_q = 415 - 133.084 \times 0.05 = 408.3458 \,\mathrm{V}$$

$$rpm = \frac{408.3458}{415} \times 1000 = 983.96$$

يهان $I_b = 210$ جي المين اورج ذيل مول گے۔

$$I_q = I_b - I_m = 210 - 6.916 = 203.084 \,\mathrm{A}$$

$$E_q = 415 - 203.084 \times 0.05 = 404.8458 \,\mathrm{V}$$

$$rpm = \frac{404.8458}{415} \times 1000 = 975.83$$

و موٹر میں ضیاع طاقت کو نظ سرانداز کرتے ہوئے میکانی طاقت سے سنراہم کر دوبر قی طاقت کے برابر ہو گا: • $e_q I_q = T \omega$

 $T_0 = 0 \, \mathrm{N} \, \mathrm{m}$ يوں پيچيلے حب زوے حاصل جو اہا۔ کی مددے ہے ہو جم موٹر کی قو۔ مسروڑ صف رہوگی لینی $T_0 = 0 \, \mathrm{N} \, \mathrm{m}$ کی مددے ہے ہو جم موٹر کی قو۔ مسروڑ کی قیہ درج ذیل ہوگی۔ جب کہ $T_0 = 0 \, \mathrm{N} \, \mathrm{m}$

$$T_{70} = \frac{e_q I_q}{\omega} = \frac{411.8458 \times 63.086}{2 \times \pi \times 16.5325} = 250 \, \mathrm{N \, m}$$

يب ل991.95 حيكر في منه كارفت اركو 16.5325 بر ٹزلكھ اگيا ہے۔ اى طسرح درج ذيل ہوں گے۔

$$\begin{split} T_{140} &= \frac{e_q I_q}{\omega} = \frac{408.3458 \times 133.084}{2 \times \pi \times 16.399} = \texttt{527 N m} \\ T_{210} &= \frac{e_q I_q}{\omega} = \frac{404.8458 \times 203.084}{2 \times \pi \times 16.26} = \texttt{805 N m} \end{split}$$

بے نتائج شکل ۸۰۲۰ میں ترسیم کئے گئے ہیں۔

باب. ۸. یک سمت رومشین

ف رہنگ _

eddy current loss, 62	ampere-turn, 33	
eddy currents, 61, 130	armature coil, 135, 256	
electric field		
intensity, 10	capacitor, 198	
electrical rating, 59	carbon bush, 181	
electromagnet, 135	cartesian system, 4	
electromotive force, 61, 142	charge, 10, 141	
electronics	circuit breaker, 183	
power, 211	coercivity, 46	
emf, 142	coil	
enamel, 62	high voltage, 56	
energy, 44	low voltage, 56	
co, 115	primary, 55	
Euler, 20	secondary, 55	
excitation current, 52, 60, 61	commutator, 170, 245	
excitation voltage, 61	conductivity, 25	
excite, 61	conservative field, 111	
excited coil, 61	core, 55, 130	
	core loss, 62	
Faraday's law, 38, 129	core loss component, 64	
field coil, 135, 256	Coulomb's law, 10	
flux, 30	cross product, 13	
Fourier series, 63, 146	cross section, 9	
frequency, 134	current	
fundamental, 147	transformation, 66	
fundamental component, 64	cylindrical coordinates, 5	
•	•	
generator	delta connected, 94	
ac, 165	differentiation, 18	
ground current, 95	dot product, 15	
ground wire, 95		
	E,I, 62	
harmonic, 147	earth, 95	

ف رہنگ

Ohm's law, 26	harmonic components, 64	
open circuit test, 87	Henry, 40	
orthonormal, 3	hunting, 182	
	hysteresis loop, 47	
parallel connected, 258	•	
permeability, 26	impedance transformation, 72	
relative, 26	induced voltage, 38, 50, 61	
phase current, 95	inductance, 39	
phase difference, 22	leakage, 187	
phase voltage, 95	induction	
phasor, 21	motor, 211	
pole		
non-salient, 144	Joule, 44	
salient, 144		
power, 44	lagging, 22	
power factor, 22	laminations, 31, 62, 130	
lagging, 22	leading, 22	
leading, 22	leakage inductance, 80	
power factor angle, 22	leakage reactance, 80	
power-angle law, 192	line current, 95	
primary	line voltage, 95	
side, 55	linear circuit, 230	
	load, 99	
rating, 97, 98	Lorentz law, 141	
rectifier, 170	Lorenz equation, 104	
relative permeability, 26		
relay, 103	magnetic constant, 26	
reluctance, 25	magnetic core, 31	
resistance, 25	magnetic field	
rms, 19, 50, 169	intensity, 11, 33	
rotor, 37	magnetic flux	
rotor coil, 106	density, 33	
rpm, 161	leakage, 79	
	residual, 46	
saturation, 47	magnetizing current, 64	
scalar, 1	mmf, 30	
self excited, 256	model, 82, 211	
self flux linkage, 43	mutual flux linkage, 43	
self inductance, 43	mutual inductance, 43	
separately excited, 256		
side	name plate, 98	
secondary, 55	non-salient poles, 181	

ىنى بىڭ يا

transformer	single phase, 23, 59
air core, 59	slip, 213
communication, 59	slip rings, 181, 233
ideal, 65	squirrel cage, 236
oil,77	star connected, 94
transient state, 179	stator, 37
turbine, 181	stator coil, 106, 131
	steady state, 179
unit vector, 2	step down transformer, 58
	step up transformer, 58
VA, 76	surface density, 11
vector, 2	synchronous, 134
volt, 141	synchronous inductance, 188
volt-ampere, 76	synchronous speed, 160, 161, 180
voltage, 141	r
DC, 170	Tesla, 33
transformation, 66	theorem
	maximum power transfer, 233
Watt, 44	Thevenin theorem, 230
Weber, 33	three phase, 59, 93
winding	time period, 146
distributed, 144	torque, 170, 213
winding factor, 152	pull out, 182
	r

ىمىبنورنمبابرقى رو،130	ابت دائی
بے بوجھ،60	حبانب،55
	لچپ، 55
پ ت ری، 130،31	ارتباط بهباو،39
پتريال،62	اضافی
پی <u>ث</u> ن زاوی، 22	ُ زاویا کی رفت ار، 216
تاخب ري، 81	اکائی سمتیه، 2
تا شینه ۱۵۰ تاخیسری زاویسه، 22	اماله،39
نا میکیر فاراوسیه،22 تار کابر تی دباو،95	رستا،187
نار کابر قی رو، 95 تار کابر قی رو، 95	امالی ی
ناره برق روه . تانب، 28	يرتى دباو، 50
ما عب.26 شبادله	امالى برقى دياو، 38، 61
ب ر کاوٹ 72،	ایک ، تین پت ریال،62 ایمییئر - پ کر،33
منختی،98	ايىلىيىز - كپار، 33
تعبدد،134	بار، 141
تعقب ، 182	بر ۱۳۹۰ بر وت سرار حپالو، 179،101
تفسر تن 18،	برق گھیے۔،198
حبزوی،18	
تكوني جوڙ،94	برقىيات قوي، 211
توانائی، 44	وي،111 برقيار،10،141
،	بری براه ۱4۱٬۰۵۰ برگی دباوه 14۱٬2
تين دوري، 59، 93	برن دباوله، ۱4۱٬26۰ شبادله، 66،56
A 11 To 4	مبرک-142،
ٹرانسفارمبر قرین دوج	ر ت 142. مير بيري الم
برقی د باووالا، 59	. ,
بوجھ بردار،69 سیل،77	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- بن ۱۲۰٫۰ حناائی مت الب،59	تعب نورنمپ،130
د باوبرُھ اتا،58	يك سمت ،170 برقى رو،28 محسب خور نمب ،130 شبادله ،66
رباو گھٹا تا،58 د باو گھٹا تا،58	مېچبان انگىپ ز، 52
دِبارِ ذرائع ابلاغ، 59	برقی سک <u>ت</u> ،59
رووالا،59	برقی میبدان،10
کام ^س ل،65	28،10،
ئىلا، 33	بش،181
ٹھنٹری تار،95	بىناوىئە،87
•	بنيادي حبزو، 147،644
ثانوی حبانب،55	99.89
,	ئىنى، 117
حباول،44 حبزو پیسیالو،152	نهبنورن <u>ټ</u> ت
حبزو	برقیرو، 61
چھيلاو،152	ضياع،62

ف رہنگ

زاوپ حبزوط قت،22	حبزوط قت،22
زمثين،95	پ <u>یش</u> ،22
زمىينى برقى رو،95	تاخىيىرى،22
زمسيني تار،95	جنريث
(بدلت ارو، 165
ب کن ح ب ،37	جوژ نکونی،94
ڪ کن کچڪ ،131،106 ستاره نمب جو ڙ ،94	تگونی،94
ستاره نمب جو ز،94	ستاره نمس،94
مسر دور،39	حپرمناب،181
	حيِّر في منه. 130
ر کاو، 213 سر کاو، 213	چونی، 215
سطرک چھلے، 233،181	•
سطى ئىمل، 185	<i>ح</i> ال .
سطحي کثافت، ۱۱	حسال عسارضی،179 بیساس،179
سكت-،98،97	يكان،179
سلسله وار ، 150	خطي
سم <u></u> کار،245	2300 1113
برقب تي،170	خطی برقی دور،230 خود ارتباط بهباو، 43
ميكاني،170	دورو ب د.) خود اماله، 43
سمتيه، 2	
ي عسودی اکائی، 3 سستی رفت ار، 104	دا حشلی ہیجبان
	كسلسله وار ، 259
سيرابيت،47	متوازي، 258
ضر ب	مسرکب،259
ضر <u>ب</u> نقطب 15،	دور حب ٹرامسر کب، 259
ضرب صليبي، 13	دور شکن،183
•	دوري شمتىي، 190،21
طاقت،44	دوری عسر صبہ،146
طباقت بالمقابل زاوپ، 192	رستا
طول موج، 18	اماله،80
عبودي تراسش ، 9	متعبامله،80
رقب،9	رىستامتعساملىت، 221
•	رفت ار
غيسرستى، 1	رفتار اضافی زاویائی،216
غيرمعاصر،182	رو ئن،62
4.1	روک ،232
فوریسٹر،255 فوریسٹسر کسٹسل،146،63	رياضي نمون، 211،82
توریٹ سے سن 146،63، فیسراڈے	ريلي،103
مسيسرادے متانون،129،38	زاویائی منسرق،22
129,30,03	راویاق مصرت ۲۷۶

محبدد	تاك،130
کار تنیسی،4	وت البي ضياع، 62
نگي، 5	حبّ زو،64
محسر كب برقى د باو، 61	ت انون
محوری	او ټم ،26
رن لمبائي،166	كولمب،10
مخشلوط عب د د ، 196	لوريىن نر، 141
مسرکب جنسریٹر،259	وت دامت پ ندمیدان، 111
مــــزاجــــــ، 25	ت ريب حبر أمسر کب، 259
مسزاحمت پیسا، 241	قطب
مساوات لورین نز،104	الجمسى 181،144،
مسئله تھونن،230	نموار، 184، 144
خون،230 زیادہ سے زیادہ طباقت کی منتقلی، 233	قو <u>ت</u> مسروڑ،213،170 انتهائی،182
ریادہ سے دیادہ طل نہ کا کا کا دیا ہے۔ مشتر کہ ارتباط امالہ، 43	اسب ن 182 قوی بر قب <u></u> 245
مشتر که اماله، 43	ون کرنسے سے۔ قوی کیچھے،256
معاصر،134	230، كي 09
مشين،180	کارین ^{برش} س، 181
معساصراماله، 188	قاربی کی این این این این این این این این این ای
معساصررفت ار،180،161،180	۵راری،204 ثان
معائب	کافٹ برقی رو،28 کثافٹ مقن طبیعی ہیساو
کھلا دور ، 87 ط	. بی و در گاری در اور کی اور ۱۰۰۰ مقد ناطیسی بهریاه
مقت طی <u>ت</u> "	بقسايا،46
برقی،135	
حپال کادائرہ،47	گرم تار،95
ن تم شد ،46	گھومت ھے، 37
مقت طیسی برقی رو،64	گومت کچھ 106
مقن طیسی بہاو،30	·
رستا،79	لچس
- ثاف <u></u> ،33	ابت دائي،55
مقت طیسی حپال،52	پھیلے۔144
مقت طیسی دباو، 30	يىچىدار، 41
رخ،146	ثانوی، 55
مقت طيسي وت الب، 55،31	رځ،137
مقت اطيسي مستقل،26،171	زياده پرقی د باو، 56
مبزو،31،26 ط	- کن،106 ت
مقت طیسی میدان	قى، 135 كى تىرىد
33:11:	لم برقی دباوه 56
موٹر	گومت،106
امالي، 211	ميداني،135

ف رہنگ

پیجان انگیز برقی دباو، 61 برقی رو، 61 برقی رو، 61 پیجبان انگیسنز برقی رو، 600 پیجبان برقی دباو، 189 کیسد دوری برقی دباو، 95 کیسد دوری برقی دباو، 95 کیسسسر رو کیسسسر رو

لچھا، 61