1 مقناطیسی سرکٹ اور ٹرانسفارمر

شکل 1.1 میں ایک سطہ A جس میں سے مقناطیسی فلکس شکل 1.1 میں ایک سطہ ϕ گزر رہی ہو دکھائ گئ ہے۔ یہ مقناطیسی فلکس اس سطہ کے عمودی سمت میں ہے۔ اس صورت میں اس سطہ پہ اوست مقناطیسی فلکس ڈنسٹی B_{av}


$$B_{av} = \frac{\phi}{A} \tag{1.1}$$

اگر اس سطہ کو اتنا چھوٹا بنایا جائے کہ یہ ایک نقطہ مانند ہوجائے تو ایسے صورت میں اس نقطے پہ مقناطیسی فلکس ڈنسٹی B کی مقدار کو یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$B = \frac{\Delta \phi}{\Delta A} \tag{1.2}$$

مقناطیسی فلکس ϕ کو ویبر weber میں ناپا جاتا ہے۔ یوں مقناطیسی فلکس ڈنسٹی B کو ویبر فی مربہ میٹر میں ناپا جاتا ہے جس کو عموما ٹسلہ tesla کہتے ہیں۔ شکل 1.1 میں مقناطیسی فلکس ڈنسٹی کو ایک سکیلر scalar دکھایا گیا ہے جبکہ درحقیقت یہ ایک وکٹر vector ہے۔ لہاذا آگر Δ A اور θ کے معبین θ کا ذاویا ہو تو اس صورت میں ہم لکھ سکھتے ہیں.

$$\phi = \int_{S} B \cos \theta \, dA = \int_{S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \tag{1.3}$$



شكل 1.1

مقناطیس فلکس ڈنسٹی B اور مقناطیس فیلڈ انٹنسٹی H کا تعلق یوں ہے۔

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \tag{1.4}$$

یہاں μ مقناطیس پرمِیبلٹی کہلاتی ہے جو ویبر فی امپیر-ٹرن-میٹر یا ہنری فی میٹر

میں ناپی جاتی ہے۔ خلاکی پرمِیبِلٹی $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ ہے۔ مقناطیس اشیاء کی پرمِیبِلٹی μ_0 کو عموما خلاکی پرمِیبِلٹی μ_0 کی نسبت سے لکھا جاتا ہے۔ لہاذا μ_0 ہے۔ ہماں μ_0 کو بنسبت پرمِیبِلٹی μ_0 کی مقیدار 2000 اور کہتے ہیں۔ مقناطیس اشیاء کی بنسبت پرمِیبِلٹی μ_0 کی مقیدار 2000 اور 80000 کے معبین ہوتی ہے۔ اِسی وجہ سے مقناطیس فلکس مقناطیس اشیاء میں نسبتا بہت آسانی سے رواں ہوتی ہے۔ مقناطیس فلکس وہ راستا اختیار کرتی ہے۔ جہاں μ_0 زیادہ سے زیادہ ہو۔

کرنٹ اور میگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی H کا بنیادی تعلق کہتا ہے کہ اگر ایک کرنٹ i کے گرد ایک بند لکھیر کیھنچ دی جائے تو اس لکھیر پہر i کا بند لائن انٹگرل closed line integral اسی کرنٹ i کے برابر ہوگا۔

$$i = \oint H \cdot dL \tag{1.5}$$

اس کتاب میمی مقناطیسی فلکس ϕ کو فلکس اور مقناطیسی فلکس ڈنسٹی B کو فلکس ڈنسٹی کہا جائیگا۔ اسی طرح مقناطیس پرمِیبِلٹی μ کو پرمِیبِلٹی اور مقناطیسی فیلڈ انٹنسٹی μ کو فیلڈ انٹنسٹی کہا جائیگا۔

1.1 مقناطیسی سرکٹ کا تعارف

کسی بھی پھیچیدۃ شکل کی شے میں میگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی $m{H}$ اور میگنیٹک فلکس ڈینسٹی $m{B}$ کا مکمل حل مشکل ہوتا ہے۔ ہم ایسے تحری

ڈائمنشنل مسلے کو ون ڈائمنشنل سرکٹ سے ظاہر کرکے اس کے قابلِ قبول حل تلاش کرتے ہے۔

میگنیٹک سرکٹ مجموعی طور پر زیادہ پرمیبلٹی رکھنے والے اشیاء سے بنے ہوتے ہیں۔ چونکہ مقناطیسی فلکس کا گزر، زیادہ پرمیبلٹی رکھنے والے اشیاء میں زیادہ آسانی سے ہوتا ہے، لہاذا آگر میگنیٹک فلکس کو ایسا راستا میسر ہو تو وہ اُنھی راستوں سے گذریگا۔ ایسے میگنیٹک سرکٹ کو اس مضمون میمی واضع کیا جائے گا اور اِن کو اِس کتاب میں بار بار استعمال کیا جائے گا۔

میگنیٹک سرکٹ کی ایک سادہ مثال شکل 1.2 میں دکھائ گئ ہے۔ بجلی کی مشینوں میں زیادہ پرمیبلٹی رکھنے والے حصوں کو کور core کہتے ہیں اور بجلی کی لپٹی ہوی تار کو کائل coil کہتے ہیں۔ تار جتنے چکر کا ہوتا ہے ہم کائل کو اتنے چکر کا کائل کہتے ہیں۔

دیے گئے شکل میں کور کا cross sectional area کراس سیکشنل رقبہ ہر جگہ یکساں ہے اور کائل میں کرنٹ i امپیئر ہے۔ کائل N چکر کا ہے۔ کائل میں کرنٹ کی وجہ سے کور میں مقناطیسی فیلڈ پیدا ہوتی ہے جسکو فلکس لائنز سے ظاہر کیا گیا ہے۔

کور میں میگنیٹک فیلڈ کا وجود امپیر-ٹرن ampere-turn کے حاصل ضرب Ni کی وجہ سے ہے۔ میگنیٹک سرکٹ کی اصطلاح میں Ni کو ایم ایم ایف (magnetomotive-force) mmf ایف force) ایف کوئل دکھائ گئ ہے، حقیقت میں ٹرانسفارمر اور زیادہ تر گھومنے والی مشینوں میں کم از کم دو کائل پائے جاتے ہیں اور ان میں Ni ان سب کائل کے امپیر-ٹرن کا مجموعہ ہوتا ہے۔

دئے گئے شکل میں کور میں H کی مقدار H_c ہر جگہ یکساں ہے۔ لہاذا کور میں نکتہ دار لکھیر پر لائن اِنٹگرل H_c اور کی احاصل ضرب H_c ہوگا۔ یہاں H_c کور کی اوسط لمبائ کو واضع کر تی ہے۔ ہم یوں شکل H_c کے لئے لکھ سکتے ہیں۔

$$\tau = N i = H_c l_c \tag{1.6}$$


$$\tau = N i = H_c l_c = \frac{B_c l_c}{\mu_r \mu_0} = \frac{\phi_c l_c}{A_c \mu_r \mu_0}$$
(1.7)

اس کو ہم یوں بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔

$$\tau = \phi_c \,\mathfrak{R}_c \tag{1.8}$$

$$\Re_c = \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 A_c} \tag{1.9}$$

مساوات(1.9) میس \Re_c کو کورکی رلکٹنس reluctance کہتے ہیں۔ مساوات(1.8) اوہم کے قانون ohm's law کی طرح ہے۔




شكل 1.2 ساده مقناطيسي سركث

کور میں H_c کی سمت دائیں ہاتھ کے قانون (right hand rule) سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس قانون کو دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔

- 1. آگر ایک تار جس میں کرنٹ گزر رہی ہو کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ انگھوٹا کرنٹ کی سمت میں ہو تو باقی چار انگلیاں اُس میگنٹک فیلڈ ، جو اس کرنٹ کی وجہ سے وجود میں آئے، کی سمت میں لپٹی ہونگی۔
- 2. اگر ایک کائل کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ ہاتھ کی چار انگلیاں کائل میں کرنٹ کی سمت میں لپٹی ہوں تو انگھوٹا اُس مگنیٹک فیلڈ کی سمت میں ہوگا جو اس کرنٹ کی وجہ سے وجود میں آئیگا ۔

ٹرانسفارمروں کو شکل1.2 کی طرح بند کور پر بنایا جاتا ہے جبکہ حرکت کرنے


والی مشینوں کی کور میں عمومًا خلا پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک مقناطیسی سرکٹ شکل 1.3 میں دکھائ گئ ہے۔



شکل 1.3کور جِس میں خلاء سے

C اور چوڑائی D اور چوڑائی C اس خلاء کی لمبائ D اور چوڑائی D اس خلاء کی لمبائ D سے کئ گنا ہو تو مقناطیسی فلکس کا بیشتر حصّہ کور اور اس خلاء کیے راستے ہی گزرے گا۔ لہذا ہم شکل 1.3 کو ایک ایسے مقناطیسی سرکٹ سے ظاہر کرسکتے ہیں جس کے دو سلسلہ وار (series) حصّے ہوں۔ ایک حِصّہ مقناطیسی کور ہے جس کی پرمیبلٹی D اور اوسط لمبائ ہوں۔ ایک حِصّہ ایک خلا ہے جس کی پرمیبلٹی D اور دوسرا حِصّہ ایک خلا ہے جس کی پرمیبلٹی D اور لمبائ منفی D کور کے گرد ایک چکر کی لمبائ سے خلا کی لمبائ منفی

کرنے سے حاصل ہوگا۔ مقناطیسی فلکس ϕ کور اور اس خلا میں یکساں ہر۔



کور سے نکلتے وقت فلکس باہر کی طرف پھول جاتی ہے

شكل 1.4

مقناطیسی فیلڈ کی لکیریں اِس خلا سے گزرتے وقت باہر کی طرف پھول جاتی ہیں جیسے شکل 1.4 میں دکھایا گیا ہے۔ اس پھولنے کی وجہ سے خلا میں کراس سکشنل رقبہ A_g بڑھ جاتا ہے۔ اس کتاب میں اس اثر کو نظر انداز کیا جائے گا لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں کہ

$$B_g = B_c = \frac{\phi}{A_c} \tag{1.10}$$

مساوات (1.6) اور (1.4) کو اس مقناطیسی سرکٹ پر استعمال کر کے ہمیں ملتا ہے

$$\tau = N i = H_c l_c + H_d d \tag{1.11}$$

$$\tau = \frac{B_c}{\mu} l_c + \frac{B_d}{\mu_0} d \tag{1.12}$$

$$\tau = \phi \frac{l_c}{\mu A_c} + \phi \frac{d}{\mu_0 A_c} \tag{1.13}$$

$$\Re_c = \frac{l_c}{\mu A_c} \tag{1.14}$$

$$\mathfrak{R}_d = \frac{d}{\mu_0 A_d} \tag{1.15}$$

$$\tau = \phi \left(\Re_c + \Re_d \right) \tag{1.16}$$

$$\phi \approx \frac{\tau}{\Re_d} = \frac{\tau \mu_0 A_c}{d} = N i \frac{\mu_0 A_c}{d}$$
 (1.17)

ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ Ni کا کچھ حِصّہ کور میں اور بقایا حِصّہ خلاء میں مقناطیسی فیلڈکو جنم دیتا ہے۔

مقناطیسی اشیاء کی پر میبلُٹی کی مقدار در حقیقت اس میں مقناطیسی فلکس انٹنسٹی H_c پر منہصر ہوتی ہے۔ اس بات کو سکشن 1.3 میں واضح کیا جائیگا۔

1.2 فلكس لنكيج، اندُكتنس اور انرجي

Flux-linkage, inductance and energy

$$e = N \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\partial \lambda}{\partial t} \tag{1-17}$$

جہاں $\Delta = N \phi$ کو فلکس لنکیج flux linkage کہتے ہیں۔ اس انڈیوسٹ وولٹج کے سمت کا تعین یوں کیا جاتا ہے کہ اگر دئے گئے کائل کے سروں کو شارٹ سرکٹ short circuit کیا جائے تو اِس میں کرنٹ اُس سمت میں رواں ہو جس میں مقاطیسی فلکس کی تبدیلی کو روکا جا سکے۔

جن مقناطیسی سرکٹوں میں پرمیبلیٹی کو مقررہ تصور کیا جا سکے یا جن میں $\Re_d\gg\Re_c$ میں ہم انڈکٹنس inductance کو یوں بیان کر سکتے ہیں


$$L = \frac{\lambda}{i} \tag{1.18}$$

$$L = \frac{N B_c A_c}{i} = \frac{N^2 \mu_0 A_c}{d} \tag{1.19}$$

انلگٹنس کو ویبر-ٹرن فی امپیر، جس کو ہنری کا نام دیا گیا، میں ناپا جاتا ہے۔

شکل 1.5 میں دو کائل والا ایک مقناطیسی سرکٹ دکھایا گیا ہے جس میں کرنٹ i_2 اور i_2 ہیں۔ کرنٹ کی سمتیں یوں رکھی کئی ہیں کہ اِن دونوں کا ایم ایم ایم ایف آپس میں جمع ہو۔ یوں اگر کور کے رِلکٹنس کو نظرانداز کیا جائے تو ہم لکھ سکتے ہیں

$$\phi = (N_1 i_1 + N_2 i_2) \frac{\mu_0 A_c}{d} \tag{1.20}$$



شكل 1.5 دو كائل والى مقناطيسي سركت

یہاں ϕ دونوں کائلوں کے مجموعی ایم ایم ایف یعنی $N_1i_1+N_2i_2$ سے پیدہ ہونے والا فلکس ہے۔ اس فلکس کی دونوں کائلوں کیساتھ فلکس لنکیج کو یوں لکھا جا سکتا ہے

$$\lambda_1 = N_1 \phi = N_1^2 \frac{\mu_0 A_c}{d} i_1 + N_1 N_2 \frac{\mu_0 A_c}{d} i_2$$
 (1.21)

اس کو یوں لکھا جا سکتا ہے

$$\lambda_1 = L_{11}i_1 + L_{12}i_2 \tag{1.22}$$

جهاں

$$L_{11} = N_1^2 \frac{\mu_0 A_c}{d} \tag{1.23}$$

$$L_{12} = N_1 N_2 \frac{\mu_0 A_c}{d} \tag{1.24}$$

یہاں L_{11} پہلے کائل کی اپنی انڈکٹنس ہے اور L_{11} اِس کائل کی اپنے کرنٹ i_1 کے ساتھ فلکس لنکیج ہے۔ L_{12} اِن دونوں کائلوں کی آپس کی انڈکٹنس ہے اور L_{12} پہلے کائل کے ساتھ کرنٹ i_2 کی وجہ سے پیدہ کردہ فلکس لنکیج ہے۔ بالکل اسی طرح ہم دوسرے کائل کے لئے لکھ سکتے ہیں

$$\lambda_2 = N_2 \phi = N_1 N_2 \frac{\mu_0 A_c}{d} i_1 + N_2^2 \frac{\mu_0 A_c}{d} i_2$$
 (1.25)

$$\lambda_2 = L_{21} i_1 + L_{22} i_2 \tag{1.26}$$

$$L_{22} = N_2^2 \frac{\mu_0 A_c}{d} \tag{1.27}$$

یہاں اب L_{22} اِس کائل کا اپنا انڈکٹنس اور $L_{21}=L_{12}$ آپس کا انڈکٹنس ہے۔ یہاں یہ واضع کرنا ضروری ہے کہ ہم جب بھی انڈکٹنس استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پرمِبلٹی کو مقررہ سمجھ رہے ہیں۔

مساوات 1.18 كو مساوات 1.17 مين استعمال كرين تو

$$e = \frac{\partial (Li)}{\partial t} \tag{1.28}$$

اگر انڈکٹنس مقررہ ہو جیساکہ ساکن مشینوں میں ہوتا ہےتو پھرہمیں انڈکٹنس کے جانا پہچانا مساوات ملتا ہے

$$e = L \frac{\partial i}{\partial t} \tag{1.29}$$

مگر آگر اندگئنس بھی تبدیل ہوتا ہو جیساکہ موٹروں اور جنریٹروں میں ہوتا ہے تب

$$e = L \frac{\partial i}{\partial t} + i \frac{\partial L}{\partial t} \tag{1.30}$$

انرجی کا یونٹ جاؤل joule ہے اور پاور کا یونٹ جاؤل کی سیکنڈ یا واٹ watt ہے۔ کسی کائل میں بجلی کی انرجی کے بہاو کو یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$p = ie = i\frac{\partial \lambda}{\partial t} \tag{1.31}$$

لہاذا ایک مقناطیسی سرکٹ میں t_1 سے t_2 تک کے وقت میں مقناطیسی انرجی میں تبدیلی کو یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$\Delta W = \int_{tI}^{t2} p \, dt = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} i \, d\lambda \tag{1.32}$$

آگر مقناطیسی سرکٹ میں ایک ہی وائنڈنگ ہو اور اس سرکٹ میں انڈکٹنس مقررہ ہو تب


$$\Delta W = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} i \, d \, \lambda = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{\lambda}{L} \, d \, \lambda = \frac{1}{2L} (\lambda_2^2 - \lambda_1^2)$$
 (1.33)

اگر ہم ٹائم t_1 پہ مقناطیسی $\lambda_1=0$ ہے مقناطیسی انرجی کو ہوں لکھ سکتے ہیں

$$\Delta W = \frac{1}{2L} \lambda^2 = \frac{L}{2} i^2 \tag{1.34}$$

1.3 مقناطیسی اشیاء کے خصوصیات

مقناطیسی سرکٹوں میں کور استعمال کرنے سے دو طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کور کے استعمال سے ایک تو کم ایم ایم ایف سے زیادہ فلکس پیدا کی جا سکتی ہے اور دوسرا، فلکس کو اپنی مرضی کے راستوں پابند کیا جاسکتا ہے۔ ٹرانسفارمروں میں کور کو استعمال کر کے فلکس کو اِس طرح پابند کیا جاتا ہے کہ جو فلکس ایک کائل سے گزرتا ہے، وہی فلکس، سارا کا سارا، باقی کائلوں سے بھی گزرتا ہے۔ موٹروں میں کور کو استعمال کرکے فلکس کو یوں گزارا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طاقت پیدا ہو۔



شکل B-H کاگراف

کسی بھی شہ میں B اور H کر تعلق کو گراف کر ذریعہ سرییش کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک B-H گراف شکل 1.6 میں دکھایا گیا ہے۔ گراف کو دیکھا جائر تو B کر کسی ایک مقدار کر لئر H کر دو مقدار ہیں۔ اگر فلکس بڑھ رہا ہو تو، گراف میں نیچے سے اُوپر جانے والی لکیر، اِس میں اور H کے تعلق کو پیش کرتی ہے اور اگر فلکس کم ہو رہا ہو تو، اوپر B $\mu = B/H$ ہر نیچر آنر والی لکیر، اِس تعلق کو پیش کرتی ہر ۔ چونکہ لهاذا B کر مقدار تبدیل ہونے سر μ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ باوجود اِس کے ہم مقناطیسی سرکٹوں میں یہ تصور کرتر ہیں کہ μ ایک مقررہ ہر ۔ یہ تصور کر لینر سر عموماً جواب پر زیادہ اصر نہیں پڑتا۔

کائل کو اکسائٹ کرنا

اے۔سی بجلی میمی وولٹج اور فلکس، ٹائم کے سات $\sin \omega t$ یا اور اس excitation کا تعلق رکھتر ہیں۔ اِس سبق میں ہم امر – سبی $\cos \omega t$ سے نمودار ہونے والے بجلی کے نقصان (ضائع) کا تذکرہ کرینگے۔ ہم یہاں شکل 1.2 کو استعمال کرینگے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$\phi = \phi_{max} \sin(\omega t) = A_c B_{max} \sin(\omega t) \tag{1.35}$$

اس مساوات میں فلکس زیادہ سے زیادہ $\pm \phi_{max}$ ہے۔ B زیادہ سے زیادہ $\pm B_{max}$ ہے کور کا کراس سیکشنل رقبہ ہے جو ہر جگہ یکساں ہے ۔ $\omega=2\pi$ جہاں ϕ فریقونسی ہے۔

فیراڈر کے قانون یعنی مساوات 1.17 کے تحت

$$e(t) = \frac{\partial \lambda}{\partial t} = \omega N \phi_{max} \cos(\omega t) = E_{max} \cos(\omega t)$$
 (1.36)

جهاں


$$E_{max} = \omega N \phi_{max} = 2 \pi f N A_c B_{max}$$
 (1.37)

ہم اے سی بجلی میں کرنٹ، وولٹج وغیرہ کے rms آر ایم ایس ویلیو میں دلجسپی رکھتے ہیں۔ ایک سائن یا کوسائن ویو کی آر ایم ایس ویلیو اس کی زیادہ سے زیادہ ویلیو کی $1/\sqrt{2}$ گنّا ہوتی ہے لہاذا

$$E_{rms} = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N A_c B_{max} = 4.44 f N A_c B_{max}$$
 (1.38)

یہ مساوات بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہم اس کو بار بار استعمال کرینگے۔

ایک مردہ مقناطیسی سرکٹ کے کائل کو جب بجلی دی جائے تو یہ جاندار ہو جاتا ہے۔ کائل میں کرنٹ، کور میں فلکس کو جنم دیتی ہے۔ اس کرنٹ I_{φ} کو ہم آکسائٹیشن کرنٹ



جیسا کہ سکشن 1.3 میں ذکر کیا گیا ہے، اگر کور میں $B=B_m\sin{(\omega t)}$ ہو تو اِس میں H اور I_{φ} ایک غیر سائنوسائٹل شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں اِن کے آر ایم ایس مقدار $H_{c,rms}$ اور $H_{\varphi,rms}$ ہوتے ہیں، جہاں

$$NI_{\varphi,rms} = l_c H_{c,rms} \tag{1.39}$$

مساوات 1.38 اور 1.39 سے ملتا ہے

$$E_{rms} I_{\varphi, rms} = \sqrt{2} \pi f B_{max} H_{c, rms} A_c l_c$$
 (1.40)

یهاں $A_c l_c$ کور کا حجم ہے۔ لہاذا یہ مساوات ہمیں $A_c l_c$ حجم کی کور کو B_{max} فلکس تک اکسائٹ کرنے کے لئے درکار $E_{rms} I_{\varphi,rms}$ بتلاتا ہے۔ ایک مقناطیسی کور جس کا حجم $A_c l_c$ اور کسافت ρ_c ہو، اس کا ماس $m_c = \rho_c A_c l_c$ ہوگا۔ یوں ہم، ایک کلوگرام کور، کے لئے مساوات 1.40 کو لکھ سکتے ہیں

$$P_{a} = \frac{E_{rms} I_{\varphi, rms}}{m_{c}} = \frac{\sqrt{2} \pi f}{\rho_{c}} B_{max} H_{c, rms}$$
 (1.41)

دیکھا جائے تو کسی ایک فریکونسی f پہ P_a صرف کور اور اس میں فلکس B_{max} پر منہسر ہے۔ اِسی وجہ $H_{c,rms}$ پر منہسر ہے۔ اِسی وجہ سے کور بنانے والے، یونٹ ماس کے کور میں مختلف فلکس B_{max} پیدا کرنے کیلئے درکار E_{rms} اور P_a کے معبین گراف کی شکل میں دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک گراف شکل میں دکھایا گیا ہے۔

1.5 ٹرنسفارمرکا تعارف

ٹرانسفارمر بنیادی طور پر دو یا دو سے زیادہ ایسے کائل جن کے معبین باہمی فلکس موجود ہو، کو کہتے ہیں۔ اگر ان میں ایک کائل پہ اےسی وولٹ دئے جائیں تو کور میں اےسی فلکس پیدا ہوگا، جس کا مقدار دئے گئے وولٹج، اس کی فریقونسی اور کائل کے چکروں پر منہسر ہوگا۔ باہمی فلکس دوسرے کائل میں وولٹج کو جنم دیگا جس کی مقدار اس باہمی فلکس کی مقدار، فریقونسی اور اس

کائل کے چکروں پر منہسر ہوگا۔ جس کائل کو بجلی دی جاتی ہے اس کو پرائمری کائل کہتے ہیں۔ پرائمری اور سکنڈری کائل کہتے ہیں۔ پرائمری اور سکنڈری کائل کہتے ہیں۔ پرائمری اور سکنڈری کائلوں کے چکروں کی نسبت کو ایسا رکھا جاتا ہے کہ مرضی کے وولٹج حاصل ہوں۔

ٹرانسفارمر کے کائلوں کے معبیں باہمی فلکس خلا کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے حال میں اس ٹرانسفارمر کی کور ہوا ہوتی ہے اور انہیں ائر کور ٹرانسفارمر کمیونیکیچن سرکٹوں، یعنی ریڈیو، ٹی وی وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔

بجلی کے وہ ٹرانسفارمر جو گھروں اور کارخانوں کو بجلی فراہم کرتے ہیں، یعنی پاؤر ٹرانسفارمر، ان میں مقناطیسی کور استعمال ہوتی ہے اور انہیں آئرن کور ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ اس کتاب میں صرف آئرن کور ٹرانسفارمروں کا ذکر ہوگا۔

جیساکہ پہلے تذکرہ کیاگیا ہے، ایڈی کرنٹ بجلی کے ضیاء کو کم سے کم کرنے کیلئے مقناطیسی کور باریک چادر سے بنائی جاتی ہے۔ ان مقناطیسی چادر کو لیمینیشن کہتے ہیں۔ شکل میں ٹرانسفارمر کے دو طرح کے کور دکھائے گئے ہیں۔

1.6 ٹرانسفارمر بغیر لوڈکے

شکل میں ایک ٹرانسفارمر دکھایا گیا ہے جس کے سیکنڈری کائل کو کہیں نہیں لگایا گیا ہے۔ سرکٹ بناتے وقت ٹرانسفارمر کے کائلوں کو علائدہ علائدہ دکھایا جاتا ہے جیسے دئے گئے شکل میں کیا گیا ہے۔ پراٹمری کائل پر

وولٹ v_1 دینے سے پرائمری کائل میں اکسائٹیشن کرنٹ i_{ϕ} چالو ہوگا جو کور میں فلکس کو جنم دیگا۔ یہ آلٹرنیٹنگ فلکس پرائمری کائل میں ای ایم ایف میں فلکس کو جنم دیگا e_1

$$e_1 = \frac{\partial \lambda_1}{\partial t} = N_1 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \tag{1.42}$$

يهاں

پرائمری کائل کا فلکس لنکج λ_1

ور میں فلکس جو دونوں کائلوں میں سے گزرتا ہے ϕ

پرائمری کائل کر چکر N_1

آگر اس پرائمری کائل کے بجلی کی تار کی مزاحمت R_1 ہو تب

$$v_1 = i_{\varphi} R_1 + e_1 \tag{1.43}$$

اس مساوات میں انڈکٹنس کو نظرانداز کیا گیا ہے۔ اس کا اصر عموما بہت کم ہوتا ہے۔ عام تر پاؤر ٹرانسفارمر اور موٹروں میں مزاحمت R_1 کے اصر کو بھی نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ ایسے صورت میں

$$v_1 = e_1 = N_1 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \tag{1.44}$$

جیساکہ پہلے بھی ذکر کیاگیا ہے، پاؤر ٹرانسفارمر اور موٹروں میں وولٹج اور فلکس سائنوسائلال ہوتے ہیں۔ لہاذا اگر

$$\varphi = \phi_{max} \sin \omega t \tag{1.45}$$

تو

$$e_1 = N_1 \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \omega N_1 \phi_{max} \cos \omega t \tag{1.46}$$

 $\omega=2\pi\,f$ فلکس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو ظاہر کرتا ہے، ϕ_{\max} فلکس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو طاہر کرتا ہے۔ ϕ_{\max} اور ϕ_{\max} اور ϕ_{\max} فریکونسی ہے اور اسے ہرٹز ϕ_{\max} میں ناپا جاتا ہے۔ ϕ_{\max} اور اسے ہرٹز کے معبین 90 ڈگری کا زاویہ ہے۔ اس وولٹج کا آر ایم ایس مقدار

$$E_{rms} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N_1 \phi_{max} = 4.44 f N_1 \phi_{max}$$
 (1.47)

اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں

$$\phi_{rms} = \frac{E_{rms}}{4.44 f N_1}$$
 1.48)

یہاں ایک بار رکھ کر دوبارہ نظر سانی کرتے ہیں۔ اگر ایک کائل کو E_{rms} وولٹ دئے جائیں تو یہ کائل اتنا اکسائٹیشن کرنٹ i_{φ} گزرنے دیتا ہے جس سے نمودار ہونے والا فلکس مساوات 1.48 میں دئے گئے فلکس ϕ_{rms} کے برابر ہو۔ یہ بات نہ صرف ٹرانسفارمر بلکہ کسی بھی مقناطیسی سرکٹ کے لئے درست اور لازم ہے۔

اکسائٹیشن کرنٹ i_{arphi} کو اگر فورئر سیریز fourier series سے حل کیا جائر تو

$$i_{\varphi} = \sum_{n} \left(a_n \cos n \, \omega \, t + b_n \sin n \, \omega \, t \right) \tag{1.49}$$

fundamental component کو بنیادی جُر $a_1\cos\omega t + b_1\sin\omega t$ کو سی اور باقی حصہ کو نقصاندہ جُر میں harmonics کہتے ہیں۔ بنیادی جُر میں کہتے ہیں اور باقی حصہ کو نقصاندہ جُر فیصاندہ جُر میں آنے والے ای ایم ایف $a_1\cos\omega t$ مساوات 1.46 میں دیا گیا ہے، کے فیز میں ہے۔ یعنی یہ دونوں وقت کے سات مساوات 1.46 میں دیا گیا ہے، کے فیز میں ہے۔ یعنی یہ دونوں وقت کے سات یکساں بڑھتے اور گھٹتے ہیں جبکہ اس میس $b_1\sin\omega t$ نویّے ڈگری کی زاویہ سے $a_1\cos\omega t$ نوی کے پیچھے رہتا ہے۔ ان میس $a_1\cos\omega t$ کور میس مختلف وجوہات میں جبلی ضائع ہونے کی نمائندگی کرتا ہے۔اسی لئے اس کو کور لاس جز $a_1\cos\omega t$ منابع ہونے کی نمائندگی کرتا ہے۔اسی لئے اس کو کور لاس جز $a_1\cos\omega t$ منفی کیا جائر تو بقایا کو مقناطیس بنانر والا کرنٹ $a_1\cos\omega t$ منفی کیا جائر تو بقایا کو مقناطیس بنانر والا کرنٹ

کہتے ہیں۔ نقصاندہ جُز میں تیسرا جُز سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پاؤر ٹرانسفارمروں میں یہ تیسرا جُز عموما اکسائٹیشن کرنٹ کے 40 فیصد ہوتا ہے۔

سوائے وہاں، جہاں اکسائٹیشن کرنٹ کے اثرات کو دیکھا جارہا ہو، ہم اس کے غیر سائنوسائٹل ہونے کو نظرانداز کرتے ہیں۔ ایک پاؤر ٹرانسفارمر کا اکسائٹیشن کرنٹ اس کے پورے لوڈ کرنٹ کے صرف 5 فیصد ہوتا ہے۔ لہاذا اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ ہم اکسائٹیشن کرنٹ کو سائنوسائٹل تصور کر کہ اس کے اثرات پر غور کرتے ہیں۔ اس فرضی سائنوسائٹل اکسائٹیشن کرنٹ کی آر ایم ایس مقدار، اصل اکسائٹیشن کرنٹ کے آر ایم ایس مقدار کے برابر رکھا جاتا ہے اور اس سے پیدا کور لاس کو اصل کور لاس کے برابر رکھا جاتا ہے۔ یوں ہم فیزر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کرنٹ کو \hat{I}_{φ} سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ شکل کی مدد سے آگر دیکھا جائے تو

$$P_c = E_{rms} I_{\varphi} \cos \theta_c \tag{1.50}$$

جہاں P_c کور لاس ہے۔ لہاذا $\hat{I}_{m{\phi}}$ ای ایم ایف e_1 سے کے زاویہ پیچھے رہتا ہے۔