

第4周工作总结

自动螺丝机问题

日期 问题现象 根因分析 解决方案

8.17 取料失败无报警，程序继续空锁后打下一颗 真空判定阈值-30kPa 设置过低，空载负压可达-40kPa，设备误判取料成功 阈值调整至-50kPa，区分空载/吸附真空区间，取料失败直接报警

8.10 螺丝机撞机 程序/坐标偏移、机构干涉 复位复核坐标、校验运动路径

8.6 螺丝吸歪、吸不上料 批头吸歪；设备上方气管堵塞 复位摆正批头；清理疏通气管

8.3 螺丝浮高 锁付角度参数区间设置错误（2000-5000，正确应为 2800-5000） 修正角度参数区间

7.31 锁付过程有异响 螺丝机下压速度过快 降低下压速度参数

日期 问题现象 根因分析 解决方案

8.17 Mark 点偶发抓至圆弧内侧；部分抓偏产品仍判 OK，部分触发 NG 直线 ROI 选在圆弧拐角，存在内外双侧边缘；仅校验整体偏移公差，未做单条边独立校验，误差可被抵消

1.ROI 移至平直段；2.开启单条直线点位公差；3.锁定边缘极性；4.优化预处理滤波

8.6 点胶机点胶偏移、打不到面框上 Mark 点抓取错误，环境干扰导致定位失效 优化 Mark 特征、复核视觉定位参数

8.3 胶路检测频繁误判 NG Mark 标记点与胶路距离过近，检测区域干扰 调整 Mark 点与胶路检测区域范围

7.29 屏蔽盖盖偏 NG 品误判通过测高仪测量点位置不准，无法精准识别盖歪/盖偏 精确调整屏蔽盖测量点位置

7.30 保压工序造成产品划痕 保压工装/压力参数异常 复核保压头平整度、调整压力参数

7.29 点胶机爆胶 胶管固定螺丝拧太紧，导致胶管受压变形 规范胶管安装锁紧力度

日期问题现象根因分析解决方案 8.10 分板机左平台下压放板未卡到位板材翘曲不平；左平台定位公差偏移复核平台定位精度；确认板材平整度/分板机真空吸嘴异常未吸到板子，负压不足检查板材位置、清理吸嘴、复核真空参数 8.7 阻挡感应器不伸出管路气压降低回调气压值，同步调整气压上下限阈值 8.1 液压机间隙过大机构磨损、参数偏移复核间隙、调整机构补偿 7.29QCVT00 工装过紧，有划屏边风险工装尺寸余量不足优化工装尺寸、增加防护缓冲