شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

یش :	۱۳۹۹/۴/۱۱ وی	تارىخ:	G-01	شماره سند :
------	--------------	--------	------	-------------

-	شماره نقشه :	پیچ ها و مهره های متریک	شرح كالا :
-	ويرايش نقشه :	01	شماره كالا :
-	تاريخ نقشه :	استاندارد - Din 933	سند مرجع :

سند مرج	مع: استاندارد - 33	Din 93	تاريخ نقشه :	-	
بازرسی	مواد :				
RA	مرور مدارک تأمین کنند	ه در انبار شرک	کت		
SW	گرید پیچ ۵.۶ و گرید مه	برہ ۵ می باشد	د.		
بازرسی	بازرسی ابعاد :				
SW	SW كنترل مطابق استاندارد				
SW	SV کنترل با گیج دنده				
بازرسی	بازرسی پوشش :				
۱. گالر	وانیزه سرد یا داکرومات قا	بل پذیرش اس	ىت.		
روش آز	روش آزمون:				
۱. تس	ت نمک در صورت صلاحد	،ید بازرس			
۲. تمام رزوه ها سالم باشد.					
کنترل ا	ئيفيت آمارى:				
هر محموله ورودی به خانواده های ۱۰۰۰ عددی تقسیم بندی و بازرسی می شود.					
مرحله	تعداد نمونه	حد	د پذیرش خطا	حد تجدید	
١	۴٠		١	۲	
۲	۴.		1	•	

Н	W	SW	RA	
Hold Point	Full Witness Inspection	Snot Witness Inspection	Review Approval	