شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

|--|

N-951200019	شماره نقشه :	مهره برنجي	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	961719	شماره كالا :
1899/4/10	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

	C)					
بازرسی مواد : BRASS						
RA مرور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت						
کوانتومتری د _ر صورت نیاز						
آنالیز کامل شیمیایی و مکانیکی در صورت نیاز						
بازرسی ابعاد :						
كنترل ابعاد قطعه با نقشه						
	SW کنترل رزوه توسط گیج دنده و پیچ استاندارد					
کنترل ابعاد قطعه با جایگاه مرتبط در فاصله میانی (قطعه شماره ۹۵۱۲۰۰۰۱۸) و فاصله آخر (
قطعه شماره ۹۵۱۲۰۰۰۲۰)						
بازرسی پوشش:						
H فرستادن قطعه به آبکاری قبل از ترخیص کالا غیر مجاز است.						
آبکاری قطعه باید کرم باشد.						
روش بازرسی: چشمی						
۱. تست نمک در صورت صلاحدید بازرس						
۲. میزان انطباق مهره در فاصله آخر و فاصله میانی بر اساس ۱-ISO 286 برابر \emptyset 14N10/h8 می- ۰۰						
باشد.						
کنترل کیفیت آماری:						
هر محموله ورودی به خانواده های ۱۰۰۰ عددی تقسیم بندی و بازرسی می شود.						
حد تجدید	د پذیرش خطا	اد نمونه ح	مرحله تعد			
١	•	۴.	١			
•	•	۴۰	٢			

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval