شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/4/11	تاريخ:	1-950500003	شماره سند :
----	----------	-----------	--------	-------------	-------------

N-950500003	شماره نقشه :	بست	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	90.0٣	شماره كالا :
14/6/4/	تاريخ نقشه :	7114.8181	ش قالب :

	رير يا ي				,
1894/4/17	تاريخ نقشه :	7114	.8181	: 0	ش قالب
بازرسی مواد :					
جنس بست پلی پروپیلن گرید ZCS میباشد.					
مشاهده بسته مواد در مکان تأمین کننده در زمان تولید					SW
جلوگیری از مخلوط کردن ضایعات با مواد نو					SW
بازرسی ابعاد :					
كنترل ابعاد قطعه با نقشه					W
حصول اطمينان از وضعيت مطلوب قالب					Н
کنترل ابعاد قطعه با جایگاه مرتبط در چفت (قطعه شماره ۹۵۰۵۰۰۰۲)					SW
روش بازرسی : چشمی					
 میزان انطباق بست با چفت (قطعه شماره ۹۵۰۵۰۰۰۲) طبق ISO 286-1 برابر Ø12F7/h6 باشد. 					
۲. بست فاقد ترک و زائده پلاستیکی باشد.					
کنترل کیفیت آماری:					
هر محموله ورودی به خانواده های ۱۰۰۰ عددی تقسیم بندی و بازرسی می شود.					
حد تجدید	ىد پذيرش خطا	>	عداد نمونه	ڙ	مرحله
١	•		۴٠	·	١
	•		۴٠		۲

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval