

צינורות איקס פי.סי. (2004) בע"מ X.P.C. Pipes (2004) ltd

הוראות והמלצות להנחת צנרת פלדה מצופה

צנרת פלדה מצופה הינה צנרת קשיחה המיועדת להנחה <u>בכול תוואי,</u> ההקדמה חשובה להבנת דרך ההתקנה הנכונה עבור הצנרת החדשה המותקנת/מוחלפת .

הנחיות היצרן "צינורות איקס פי.סי.)2004(", במסמך זה, הן המלצות עבור הקבלן המבצע ,המפקח ,והמתכנן. במטרה להבטיח התאמה לייעוד, התקנה נאותה לצנרת.

הלקוח הישיר /העקיף על פי בקשה יוכל לקבל תעודת אחריות בסיום ביצוע ההתקנה ובכפוף לפיקוח ואישורי שירות-שדה.עבודה בהתאם לדרישות תביא בוודאות- את קו הצנרת לתפקוד נאות, אמין ומתמשך!

קווים טמונים

תוואי עירוני – כאשר חומר התעלה הינו חולי , קרקע מעורבת באבנים ,קרקע סלעית.

תוואי חקלאי – כאשר תוואי התעלה מכיל קרקע חרסיתית, חמרה, קרקע המכילה

אבנים.

הערה כללית – קווי פלדה עלולים להיות חשופים להשפעות חשמליות מאחר והפלדה מוליכה חשמל.

- על המתכנן לקחת בחשבון את המצב הנתון ו/או עתידי ולשלב יועץ קורוזיה בהתאם לצורך, קיימים ⇒ פתרונות פשוטים כגון חיוץ קווים, חיוץ באופן כללי, הגנה פאסיבית /אקטיבית ,בהתאם למקרה.
- בכל מקרה בו מטמינים קו עטוף וללא ציפוי פנימי, לדוגמא :הסנקה לספרינקלרים)ללא ציפוי פנימי בבטון (
 עלול הקו להיות חשוף לקורוזיה יש לבחון את שילוב הציפויים בהתאם לדרישות כב"א /הל"ת /רגולטור
 באופז כללי.
 - . תוך הבטחת תנאי עבודה נאותים ומתאימים לקו המתוכנן 🖈

קווים עיליים ו/או קווים בתנאים מיוחדים

תוואי באזורים בהם שוררים תנאי אקלים רגילים, ממוצעים , או לחילופין תנאי קיצון בין יום ללילה.

תוואי בו קיימים מיתקנים נוספים בעלי השפעה הדדית ,כגון: זרמי חשמל נודדים, חומרים תוקפניים מרחפים . זורמים /

דוגמא לקו בנגב השלמת עטיפה







תכונה /דרישה	Ø "2-"6	-"12	Ø "8-'
עומק הנחת מומלץ	מ- 40 ס"מ	מ- 70 ס"מ	עד - 5 מ'
רוחב תעלה מומלץ	קוטר חוץ + 15 ס"מ לפחות מכל צד	קוטר חוץ + 30	: ס"מ לפחות ס"מ
עובי ריפוד מתחת לצינור	10ס"מ לפחות ולבצע הידוק		
חומר מותר לשימוש בצינורות XPC-3PE	חול, חול מחצבה גרוס, חפיר התעלה בתוואי בסילוק אבנים הגדולות מ 3 ס"מ ובתנאי שאינו קורוזובי		
זומר מותר לשימוש בצינורות XPC-4PE	חומר מקומי בסילוק אבנים גדולות מ 5 ס"מ ,קרקע מקומית בתנאי שאינה קורוזיביו	1	
גובה נדרש להידוק בהחלפת קרקע) TOP-LEVEL(T.L. עד 30 ס"מ מעל קדקוד הצינור		
עבודה במי תהום	העבודה תתבצע בכפוף להוראות יועץ הקרקע ותבטיח התקנה יבשה ותפקוד מנוקז		
אריזה ואספקת צינורות	הצינורות מסופקים כאשר הם קשורים בחבלים להבטחת פריקה כקבוצה . על המו ופריקת הצינורות באתר, ככל האפשר במרכז הצינורות למניעת תנועה. הצינורות מסופקים בדרך כלל כאשר הם עדיין עם ניילון איטום קצה מהיי להסיר את הניילון , הניילון מסייע במניעת חדירת בעלי חיים וזיהומים לק	יצור - לפני ההת	תקנה יש
אורך נקניק מותר ,מרחקי אחיזה בעת הורדת נקניק צינורות לתעלה	ההורדה תתבצע עם שני כלים לפחות מרחק האחיזה כל 15 מ' בחפיפה בין הכלינ לתוואי התעלה המיועד. אורך מקסימלי לריתוך והכנה להורדה תלוי ב קוטר הקו, ובמכשולים . מומלץ להכין קטעים באורך אחיד של כ בין 10-5 צינורות כל אחד .הנ שדה בתיאום עם הפיקוח	בתוואי ,בעומק ה	התעלה
רישות בעניין ריתוך הצינורות	הציוד הנדרש - רתכת תקינה - המספקת את עוצמת הזרם הדרושה. אלקטרודה E6010 קוטר 3.25 במקרים מיוחדים 4.0 ממ' רתך מוסמך ומנוסה - לביצוע ריתוך צנרת מבוטנת כלי עזר ,כגון : דיסק , מברשת חשמלית מסתובבת , פטיש רתכים רתכים . בתנאי קיצון כגון סערה /גשם מי תהום אין לבצע ריר לגבי הריתוך : מבצעים - ריתוך ההשקה BUTT-WELD((יתבצע באמצעות רתכת בקשת מוגנת , ר באלקטרודה 633.25 E60103, וריתוך מילוי 65010 3.25%, יש לבצע השלו הפאזה משני הכיוונים , יש לבצע הברשת , ניקוי , שלקה מהריתוך לפני ציולום ראשים == מקובל לצלם עד 10% מכלל החיבורים מומלץ לצלם ראי ציונו לאביזר. עקב הפרשי עובי הפלדה . במקרים בהם לא תתאפשר בדיקת רדיו גרפיה ניתן לשלוח דגם מייצג לבדיקו יצולם מדגם ראשים לבדיקת רדיוגרפיה לבדיקת חדירה ואיכות הריתוך, ח השורש ובהשקת הקצוות זה לזה . סטיות מותרות בין קצות הצינורות עפ"י ובהתאם לתקן ת"י 530 .	נוך מחשש להת יתוך שורש מלמ מת תפרים עד ביצוע תפר נ שרגיל ולא חיבו ה.	תחשמלות . מטה למעלה ד לכיסוי פני נוסף מעליו. נור בין קצה
בדיקת לחץ ,שטיפת הקו,חיטוי,מסירה	צינורות מבוטנים "שותים" מים בכמות משתנה לכן יש לבצע הכנה של הקו לבדיקת הלחץ השטיפה החיטוי באופן שבו השלבים יתבצעו ברצף ובמינימום צריכת מים. לו 150% מלחץ העבודה המתוכנן ,הלחץ יוחזק למשך 24 שעות , ירידה של עד 2% תחשב כתקינה . השארת קו חדש ללא חיבור לרשת אינה מומלצת ויש לשקול כיצד ומתי יונ כיווני הזנת לחץ וניקוז יהיו בשאיפה מהמקום הנמוך לגבוה בשטח . לצורך ו בהתאם לצרכים ולתכנוו המתכנו יבוצעו יציאות מהקו .המלצתנו היא לבצע יציאות ז	זץ הבדיקה הנדרע 2על הקו - קו עוג הבטחת ניקוז א	. ובד = קו בריא אוויר ככל הניתן .
	עטיפות בסרטים מתכווצים המשווקים על ידנו עטיפות בסרטים מתכווצים המשווקים על ידנו	בי ו בוובו ווו	ווושונ ם, ויבבע
	ראשים חרושתיים באורך מלא מומלץ לעטוף ביריעות מתכווצות ,החל מקוטר "3 וא מוקדם, התקנת עטיפה, חימום אזורים פנימיים ,חימום חיצוני עד הגעה להתכווצות ו לפחות שעה ,ובמקרים דחופים ניתן לצנן במים בכמות נדיבה.		
נטיפות זוויות והסתעפויות	מומלץ לעטוף בסרטים מתכווצים בחפיפה של 2 ס"מ ברוחב ו5 ס"מ בהיקף ,הנחי	ות הביצוע כמפור	רט ,לעיל.
	עטיפת הבטון הדחוס מבוססת על רשת פולימרית טבולה בבטון ומחוזקת באגרגאטים. גסים,באתר יש לבצע ליפוף של רשת שתסופק על ידי המפעל טבולה בתערובת צמננ מהיר ,בהתאם לאילוצי העבודה. השלמת העטיפה תבטיח קישור למשטח הקיים דהיינו יש לקלף את הניילון בקצוות וללפף עליו רשת מבוטנת ,מידת העובי הנדרשת היא כ 15 מ"מ ,אפשרות נוספת היא הכנת תבנית לאחר ליפוף ראשון ויציקה עד לגובה הציפוי הקיים ,אשפרה כשבוע רצוי להרטיב את היציקה לפ	ט , רגילה או מבוכ : :	ססת על מלט'
	כל חיתוך יבוצע באמצעי המבטיח כי ציפוי הבטון ישאר מישורי ,דהיינו יש להשתמ <i>י</i> שימוש במבער אצטילן כאשר אחריו תבוצע הכנה ותיקון ,ככלל באתר , הסרת ציפוי כלשהו מחייבת החזרת השכבה בתום הפעולה ,ציפויי פ	, ,,	ים מיוחדים יותר




בע"'מ (2004) צינורות איקס פי.סי. (2004) Ltd צינורות איקס פי.סי. (2004)

עטיפה בסרטים / יריעות מתכווצות

- עבסרטים יידרש פחות זמן לחמם את העטיפה השלבים, זהים. ✓
- שימוש במבער גז עם דיזה מתאימה ו-ווסת להגברת לחץ במידה ויידרש 🗸
 - הכנת פני הצינור בתום הריתוך, ניקוי שאריות ריתוך והארקה ✓
 - עניקוי מכאני במברשת פלדה רצוי מסתובבת ✓
- חימום מוקדם של השטח החשוף =מתכת וקצוות הציפוי עד לייבוש /סילוק הלחות החום הנדרש הינו ✓ חלוי
 - בתנאי העבודה)חורף /קיץ / ערבה/גליל /יום לילה ,וכן הלאה (מידת החום של המשטח המחומם ✓ תהיה חמה
 - . במגע ביד ניתן למדוד בעזרת מד טמפרטורה להבטחת אחידות או במגע ביד
 - . הכנת היריעה/הסרט לעטיפה חשיפת קצה הדבקה תוך משיכה ושחרור הניילון למניעת כניסת חול
 - סרט / סרט ביריעה /סרט סרט הפנימי ביריעה √
 - סגירת יריעה והוספת סגר אפשרי שימוש בסרט מתכווץ להצמדה. ✓
- חימום מהריתוך ימינה/שמאלה לניקוז אוויר והצמדה תוך עזרה ידנית בכפפה מבודדת, כנ"ל לצד השני. ✓
 - תנועת חימום מצד לצד עם כיוון ההתכווצות 🗸
 - א המתנה לקירור באוויר /קירור מידי במים ✓

עטיפת קשת ∘90 אשדוד סרט מתכווץ







קחילה קובי

מנהל שירות שדה והבטחת איכות

054-6777315 נייד

Kobi_xpc@013net.net

XPC PIPES 2004 LTD מקבוצת רן פלדות בע"מ