

## **Control Plan**

Prototype: Prelaunch: Production: X  Control Plan number:					Key contact/Phone: Juraj Gavenda						e <b>d:</b> 2021		Modified: 31. 3. 2022			
PP 216						<b>Core team:</b> Bieľak , Ján, Výroba/Pr					Custo n/a	mer engineeri	ng approval/da	ate (if required):		
38646						FMEA coordinator; Fas TÚ / Entwicklung; Obsl (Tool setter)					Custo n/a	mer quality ap	proval/date (if	required):		
VKC05	SS30C-53 PDRC vent	til	T			Supplier/Plant approv					Date/C	Other approva	l (if required):			
Vontiltochnik VOO						Hnojčík, Bielak, Števek,Paľov  Date/Other approval (if required):										
Part/	Process element/	Machine.	dovice	T	Characteri	n/a	Clas-					Mothods				
Pro-	Operation descrip-	jig, tools		No. Product characteri-			sifi-	Specification	Inspection equip-	Responsibl	Methods le Samples			Control method	Reaction plan	
cess num- ber	tion				stic	stic ti		,	ment	'		Size	Frequency		, in a second position	
ene- ral	Prítomnosť vstupu- júcich dielov			Gene- ral.1.a		Prítomnosť vstupu- júcich dielov		Kusovník	Vizuálna kontro- la	Zoraďovač (Tool setter		1	Na začiatku zmeny / pri zmene typu	DP 127SK	AA 08-03-01 S	
20.10	Montáž Pólového jadra (Polkern) do Gehause	AP-30		20. 10.1.c		Kontrola nastave- nia pneum. lisu		Podľa MDB 549SK	Manualne / Vi- zuálne	Zoraďovač (Tool setter		1	Začiatok zmeny/zme- na typu	MDB 549SK / DP 127SK	AA 08-03-01 S	
				20. 10.1.d		Kontrola paramet- rov lisovania		Podľa programu / MDB 549SK	Inoma	Obsluha (C tor)	pera-	100 %	100 %	Automaticky-data- báza	AA 08-03-01 S	
20. 10.1	Kontrola krivky F/s	AP-30		20. 10.1. 1.a		Kontrola nastave- nia ručného lisu		Podľa MDB 549SK	Automaticky lis (kontrola F/S krivky)	Obsluha (C tor)	)pera-	100 %	100 %	Automaticky - počí- tač	AA 08-03-01 S	
20.20	Montáž pružiny na piestik	AP-45		20. 20.2.b		Kontrola montáže		Správny typ pru- žiny	Vizuálna kontro- la	Obsluha (C tor)	pera-	100 %	100 %	AI 460SK	AA 08-03-01 S	
	Montáž tela Venti- lu kpl. do Polkernu	AP-45		40. 10.1.a		Kontrola nastave- nia ručného lisu		Podľa MDB 527SK	Manualne / Vi- zuálne	Zoraďovač (Tool setter		1	Začiatok zmeny/zme- na typu	MDB 527SK / DP 127SK	Informovať údržt nastavenie lisu	
				40. 10.2.c		Kontrola montáže		Správne zmonto- vané	Vizuálna kontro- la	Obsluha (C tor)	pera-	100 %	100 %	AI 460SK	AA 08-03-01 S	
	Temovanie Polker- nu s Telom ventilu	AP-50		50. 10.1.a		Kontrola lemova- nia polkernu		Správne ú komp- letné zalemova- nie	Vizuálna kontro- la	Zoraďovač (Tool setter		1	Začiatok zmeny/zme- na typu	DP 127SK	AA 08-03-01 S	
				50. 10.2.c		Kontrola temova- nia polkernu		Správne zatemo- vanie	Vizuálne	Obsluha (C tor)	pera-	100 %	100 %	eFSK	AA 08-03-01 S	
50. 10.1	Kontrola krivky F/s	AP-50		50. 10.1. 1.a		Kontrola paramet- rov temovania		Podľa MDB 550SK	Automaticky lis (kontrola F/S krivky)	Obsluha (C tor)	)pera-	100 %	100 %	Databáza	AA 08-03-01 S	
50.20	Montáž O-krúžku na polkern	AP-60		50. 20.1.d		Kontrola montáže O-krúžku		Správny typ O- ring bez poško- denia	Vizuálna kontro- la	Obsluha (C tor)	)pera-	100 %	100 %	eFSK	AA 08-03-01 S	
1.10.	Montáž Ankra (Kolben+Vodiaca tyčka)				1.10 1.b		Kontrola obvodové- ho hádzania kotvy		Výkres č. : 4511147 : 0,17 mm	Dig.odchýlkomer	Zoraďovač (Tool setter		5	Začiatok prá- ce na praco- visku	DP 127SK	AA-08-03-01S
					1.10 1.c		Nastavenie odchyl- komeru- vynulova- nie		Vynulovanie	PD 452	Zoraďovač (Tool setter		1	Na začiatku zmeny	DP 127SK / PD 452	AA-08-03-01S

	rocess element/	Machine, device,	Characteristics				Methods							
	Operation descrip- tion	jig, tools for Mfg.	No. Product characteristic	Process characteristic	sifi- ca- tion	Specification	Inspection equipment	Responsible	Sam Size	Frequency	Control method	Reaction plan		
	^ []	^ AP-60	1.10 2.a	Kontrola výšky nali- sovania		Výkres č. 4511147 (24,85 ± 0,45 ) mm	Dig.odchýlkomer	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	Výkres č.4511147 / eFS	AA 08-03-01 S		
1.20	Kontrola krivky F/s -	AP-60	1.20. 1.a	Kontrola paramet- rov lisovania		Podľa MDB 551SK	Automaticky lis (kontrola F/S krivky)	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	Automaticky - počí- tač	AA 08-03-01 S		
	Montáž O-krúžku na cievku	AP-90	70. 20.1.d	Kontrola montáže O-krúžku		Správny typ O- ring bez poško- denia	Vizuálna kontro- la	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	AI 460SK	AA 08-03-01 S		
	Vložiť cievku do puzdra (Gehause)	AP-90	90. 20.1.a	Kontrola nastave- nia lisu		Správna mon- táž (pozícia) a správne nástro- je MDB 527SK	Vizuálna kontro- la	Zoraďovač (Tool setter)	1	Začiatok zmeny/zme- na typu	MDB 527SK / DP 127SK	Nastavenie, Údrž- ba, Oprava + AA 08-03-01 S		
			90. 20.2.c	Kontrola montáže		Vložiť bez poško- denia cievky	Vizuálne	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	AI 460SK	AA 08-03-01 S		
	Montáž O-krúžkov na ventil	AP-90	90. 30.1.b	Kontrola O-krúžkov		Správna postup- nosť ,bez poško- dení,prítomnosť ,AI 460SK	Vizuálne	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	AI 460SK	AA 08-03-01 S		
	Rolovanie (Zatemovanie) cievky	BALTEC	100. 10.1.a	Výber programu Rolovania		Podľa MDB 552SK	Vizuálne	Zoraďovač (Tool setter)	1	Začiatok zmeny/zme-	MDB 552SK / DP 127SK	AA 08-03-01 S		
10		AP-100	10.1.α	i Wooyai iia		5020K		(1001 Sellet)		na typu	127010			
			100. 10.1.b	Kontrola zatemova- nia cievky		Správnosť zate- movania	BALTEC / Vi- zuálne	Zoraďovač (Tool setter)	1	Začiatok zmeny/zme- na typu	DP 127SK	Nastavenie,Údrž- ba, Oprava + AA 08-03-01 S		
			100. 10.2.b	Kontrola zatemova- nia cievky		Správnosť (kompletnosť) te- movania	BALTEC / Vi- zuálne	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	eFS	AA 08-03-01 S		
	Automatická kontro- la rolovania	AP-100	100. 10.1. 1.a	Kontrola paramet- rov lisu		Acc. MDB 552SK	Automaticky lis (kontrola F/S krivky)	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	Databáza	AA 08-03-01 S		
110. 10	Kontrola VN-test	AP-110	110. 10.1.a	Kontrola funkčno- sti testera		Testovacie vzorky	PD 386 OK, PD 387 NOK	Zoraďovač (Tool setter)	1	Začiatok zmeny/zme- na typu	Skúšobné vzorky PD 386,PD 387/ DP 127SK	Nastavenie /údržba		
110. 20	Kontrola kamerou	AP-110	110. 20.1.a	Kontrola funkčno- sti nastavenia ka- mery		Skúšobné vzorky	PD 386 OK, PD 387 NOK	Zoraďovač (Tool setter)	1	Začiatok zmeny/zme- na typu	Skúšobné vzorky PD 386,PD 387/ DP 127SK	Nastavenie,Údrž- ba, Oprava + AA 08-03-01 S		
			110. 20.2.a	Kontrola prítomno- sti komponentov		Prítomnosť tes- není	Kamerový test	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	Databáza	AA 08-03-01 S		
	EOL hydraulicky test	AP-120	120. 10.1.a	Kontrola funkčno- sti testera		Skúšobné vzorky	PD 383 OK, PD 384 NOK, PD 385 NOK,	Zoraďovač (Tool setter)	1	Začiatok zmeny/zme- na typu	Skúšobné vzorky PD 383 PD 384, PD 385 / DP 127SK	Nastavenie,Údrž- ba, Oprava + AA 08-03-01 S		
			120. 10.1.c	Výber správneho bloku		Podľa MDB 527SK	Vizuálne	Zoraďovač (Tool setter)	1	Začiatok zmeny/zme- na typu	MDB 527SK / DP 127SK	AA 08-03-01 S		
			120. 10.2.b	Kontrola na mož- nú prítomnosť ole- ja v konektore		Bez prítomnosti oleja v konekto- re!!!	Vizuálna kontro- la	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	bez prítomnosti ole- ja v konektore	AA 08-03-01 S		
			120. 10.3.a	Koncová kontrola charakteristík venti- lu		Podľa špecifiká- cie	Automatická skúška	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	eFSK	AA 08-03-01 S		

Pro-		Machine, device, jig, tools for Mfg.	Characteristics			Clas-	Methods							
			No.	Product characteri-	Process characteristic	sifi- ca- tion	Specification	Inspection equipment	Responsible	Samples		Control method	Reaction plan	
			s	stic						Size	Frequency			
130. 10	Značenie ventilu la- serom	AP-130	130. 10.1.a		Výber správneho prípravku na lasero- vanie		Podľa MDB 527SK / zákaz- ka	Vizuálne	Zoraďovač (Tool setter)	1	Začiatok zmeny/zme- na typu	MDB 527SK / DP 127SK	AA 08-03-01 S	
			130. 10.1.b		Kontrola čitateľnosti		Čitateľný,komp- letný, bez poškodenia	Vizuálne	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	eFS	AA 08-03-01 S	
			130. 10.2.b		Kontrola popisu La- serom		Čitateľný,komp- letný, podľa výkresu / zá- kazky	Vizuálna kontro- la	Zoraďovač (Tool setter)	1	Začiatok zmeny/zme- na typu	Príslušný výkres - podľa zákazky / DP 127SK	AA 08-03-01 S	
140. 10	Balenie dielu	AP-140	140. 10.1.b		Zabaliť ventil pod- ľa Baliaceho predpi- su		Podľa Al 461SK	Vizuálne	Obsluha (Operator)	100 %	100 %	AI 461SK	AA 08-03-01 S	