作業手順書				加工部署 得意先名		承認	確認作成		管理 No.		
				製造2課	クボタ 精機	增 理 增田 2024/2/13	高橋 2024/2/13	藤田 2024/2/13	F3B – 1261 V2		V2
件名	出来栄え確認	品番	6A810-39161	工程名	炉中ろ	う付(出!	口検査)	梱包箱	9B	入数	30 個
2) 出来栄え確認 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う							作業手順 確認項目  1) くっつき確認				-
				<b>S</b> A	<u></u>		2) 出来栄え ろう周り確 ろう垂れ確	<b>確認</b> 認	<b>図有</b> ろうがえるうける	スキマ無く周って 部から垂れてい	いることないこと
				7 ※ 完端					シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと 溝加工部に垂れていないこと シート面に傷がないこと		いないこと よいこと
2			4			3) <b>外観確認</b> 製品全体の外観を確認する		する 不要な	不要なろうだれ、傷がないことを 確認する		
		4	NG				4) 検査済み 箱に入れる			上にはみ出さな 箱に、現品票を	
		OK	V2 4)	検査済み製品	品の箱詰め	V2					
斜めカット部のろうがカット部に沿って浸透していること <b>斜めカットから広がったろう溜まりはNG</b>								マッド		をあおぐ	
								<b>女訂日</b> 24/2/13 荷姿差し替利	改訂内容	<b>改訂</b> :	

V1

2023/2/17

増田

河合

新規作成