作業手順書

加工部署 得意先名 クボタ 製造2課

承認 2023/12/19 2023/12/19

確認 2023/12/19

1) くっつき確認

2) 出来栄え確認

河合

作業手順

箱から製品を1個取り出す

作成

F3B - 1866 V1

件名

出来栄え確認

品番

V0531-62553

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

CA20

図有

入数

製品同士くっつきが無いこと

確認項目

管理 No.

10 個

2) 出来栄え確認 💇



は、ろう付確認、

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う





4) 検査済み製品の箱詰め





シート面やOリング溝に異物が無きこと

注意事項

	ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること	
	ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと	
		パイプの先端に垂れていないこと	
		シート面に垂れていないこと	
		ネジ溝に垂れていないこと	
	傷確認	シート面に傷がないこと	
		ネジ溝に傷がないこと	
3)	外観確認		
	製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを	
		確認する	
		堆跡りる	
4)	検査済み製品の箱詰め 図有	唯応する	
4)	検査済み製品の箱詰め 図有 向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと	
4)			
4)		箱から上にはみ出さないこと	
4)		箱から上にはみ出さないこと	

注意事項

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/12/19	新規作成(V0531-62552の設計変更)	河合	増田

