## 作業手順書

製造2課 新栄工業

得意先名

承認	
増田	
2023/11/6	2

確認 2023/11/6 2023/11/6

藤田

作成

F3B - 1794 V1

件名 出来栄え確認 番品

RP471-51321

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

管理 No.

100 個


2) 出来栄え確認 💇



は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



※取付面 (西面)



※1周確認

4) 検査済み製品の箱詰め





1		作業手順	確認項目			
	1)	くっつき確認				
ᅦ		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと			
	2)	出来栄え確認 図有				
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること			
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと			
			ネジ溝に垂れていないこと			
			パイプの先端に垂れていないこと			
		傷確認	ネジ溝に傷がないこと			
	3)	外観確認				
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを			
			確認する			
	4)	検査済み製品の箱詰め 図有				
		向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと			
			端数の箱に、現品票を付ける			



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具				
<b>区</b>				
改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/11/6	新規作成	藤田	増田

