## 加工部署 得意先名 確認 管理 No. 承認 作成 作業手順書 增 クボタ 河合 F3B - 1290 V1 製造2課 増田 宇都宮 2023/2/27 2023/2/27 2023/2/27 炉中ろう付(出口検査) 件名 品番 5H961-27371-B 工程名 10 個 出来栄え確認 梱包箱 9B 入数 確認項目 作業手順 2)出来栄え確認 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと 2) 出来栄え確認 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ※先端。 ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと **※シート**画 パイプの先端に垂れていないこと ※穴周囲 溝加工部に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 箱から上にはみ出さないこと 箱に入れる 端数の箱に、現品票を付ける 4)検査済みの製品の箱詰め 異常や判断できないものは、 工程責任者に報告し、判断をあおぐ



使用治具

改訂No.

۷1

改訂日

2023/2/27

承認

改訂者

河合

改訂内容

新規作成