## 作業手順書

製造2課 新栄工業

得意先名

承認 確認 増田 橋 高標 2023/11/8 2023/11/8

藤田 2023/11/8

作成

F3B - 1807 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

RD451-51321

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

**CA20** 

入数

確認項目

120 個


2) 出来栄え確認 💇




は、ろう付確認、



) は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う





※取付面(両面)

	1)	くっつき確認				
,		箱から製品を1個取り出す		製品同士くっつきが無いこと		
	2)	出来栄え確認	図有			
		ろう周り確認		ろうがスキマ無く周っていること		
		スト乗れ破認		ろう付部から垂れていかいこと		

3)	外観確認				
	傷確認	ネジ溝に傷がないこと			
		パイプの先端に垂れていないこと			
		ネジ溝に垂れていないこと			
	つつ生化性認	つつ打部かり無れていないこと			

## 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する

4)	検査済み製品の箱詰め	図有			
	向きを揃えて箱に入れる		箱から上にはみ出さないこと		
			端数の箱に、現品票を付ける		

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具 —

注意事項

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/11/8	新規作成	藤田	増田

## 4) 検査済み製品の箱詰め

