作業手順書 件名 品番 出来栄え確認

得意先名 クボタ 製造2課 筑波

増田 2023/4/10

承認

確認 2023/4/10 作成 河合

F3B - 1362 V1

管理 No.

1G776-33053

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱


2023/4/10

CA20

入数


確認項目

50 個



は、ろう付確認、

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



_,	くっつき確認	
	箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
_ `		

2)|出来栄え確認 図有 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること

作業手順

ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと

溝加工部に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと

3) 外観確認

製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する

4) 再炉品のみ

リングゲージ確認

パイプの端子に専用リング ゲージ治具(炉出口-001)を リングゲージが端子の根元まで スキマ無く嵌ること

嵌める

5) 検査済み製品の箱詰め

向きを揃えて箱に入れる

端数の箱は、最上段に載せる 端数の箱に、現品票を付ける











異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

No.炉出口-001 リングゲージ治具 使用治具

承認 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者 新規作成 河合 増田 **V1** 2023/4/10

