作業手順書

得意先名 クボタ 製造2課 堺

確認 承認 高橋 田人 増田 2023/3/22 2023/3/22

作成 2023/3/22

河合

F3B - 1343 V1

端数の箱に、現品票を付ける

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

V0621-43172

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

增

梱包箱

9B

入数

100 個


2) 出来栄え確認 🐠




は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う





確認項目 作業手順 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと 2) 出来栄え確認 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう付部から垂れていないこと ろう垂れ確認 パイプの先端に垂れていないこと ネジ溝に垂れていないこと 傷確認 ネジ溝に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 箱から 上にはみ出さないこと 箱に入れる

4) 検査済み製品の箱詰め



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂者 承認 改訂No. 改訂日 改訂内容 新規作成 河合 増田 **V1** 2023/3/22