## 管理 No. 加工部署 得意先名 承認 確認 作成 作業手順書 クボタ 河合 F3B - 1550 V1 製造2課 田ノ増田 2023/5/30 2023/5/30 2023/5/30 56B 件名 出来栄え確認 品番 V0521-68641 工程名 炉中ろう付(出口検査) 梱包箱 入数 20 個 作業手順 確認項目 2) 出来栄え確認 💇 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと ※內面テーパー ※内面テーパー、ネジ灣 2)出来栄え確認 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと ネジ溝に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと ネジ溝に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 図有 ※内面テーパー、ネジ淵 <u>箱から</u>上にはみ出さないこと 向きを揃えて箱に入れる 端数の箱に、現品票を付ける 周確認 ※一周確認 4) 検査済み製品の箱詰め 異常や判断できないものは、 工程責任者に報告し、判断をあおぐ 注意事項 使用治具 改訂日 改訂内容 改訂者 改訂No. 承認 河合 増田 2023/5/30 新規作成 V1