加工部署 得意先名 確認 管理 No. 承認 作成 作業手順書 增 クボタ 河合 F3B - 1201 V1 製造2課 増田 筑波 2023/1/23 2023/1/23 2023/1/23 炉中ろう付(出口検査) 件名 品番 1 J770-33051 工程名 **CA20** 50 個 出来栄え確認 梱包箱 入数 確認項目 作業手順 2) 出来栄え確認 🐠 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと (10) ※シート面 2) 出来栄え確認 (2分所) ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと 溝加工部に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと 3) 外観確認 ※シート面 ※穴周囲 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 再炉品のみ リングゲージ確認 パイプの端子に専用リング リングゲージが端子の根元まで ゲージ治具(炉出口-001)を スキマ無く嵌ること 嵌める 5) 検査済み製品の箱詰め 4) 再炉品のみ 5)検査済みの製品の箱詰め 端数の箱は、最上段に載せる 向きを揃えて箱に入れる 端数の箱に、現品票を付ける リングゲージ確認 異常や判断できないものは、 工程責任者に報告し、判断をあおぐ No.炉出口-001 リングゲージ治具 使用治具 承認 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者

۷1

2023/1/23

河合

新規作成