作業手順書			加工部署 得意先名 承認		確認作成		戓	管理 No.					
			製造2課	ヤンマー びわ	增出 增田 2024/3/18	高橋温2024/3/1	河1 橋 8 2024/		F3B -	- 2023	V 1		
件名	出来栄え確認	品番	119E11-39600	工程名	炉中ろ	う付(出口]検査)	梱包		CA20	入数	50 個	
2) 出来栄え確認 しょく は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う							1) くっつき	作業手順 確認	頁		確認項目		
7	(D)	10.	DOI 19 FEDUX			хш (11)	箱から製	製品を1個耳			上くっつきが無い	にと	
※シート面							2) 出来栄え確認 図有 ろう周り確認 ろう垂れ確認				ろうがスキマ無く周っていること ろう付部から垂れていないこと		
						ろう付部							
						シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと							
								傷確認			シート面に傷がないこと		
2						3) 外観確認				ア 亜ムストツ <i>。 </i> 左上がム・コーナ			
※Oリング港							製品全体の外観を確認する				不要なろうだれ、傷がないことを 確認する		
							4) 検査済み製品の箱詰め 図有			図有	i		
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※								箱に入れる			箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける		
4) 検査流	斉みの製品の箱詰め		6	<u>4</u> <u>%4</u>	外側 ランジとジ:	ヨイント)							
※取付面						注意事項				ものは、 」、判断をあおぐ			
					5※内側 (パイプとジョイント)					7L 27 de 24			
						_	改訂No.	改訂日	Ţ	改訂内容	改訂者	承認	
			1段毎に左右	ら向きを変え	て入れる(10)本×4段)	V1	2024/2/9		新規作成	河合	増田	