## 作業手順書

クボタ 製造2課 精機

得意先名

承認 增 田 増田 2023/4/4

確認 高橋 2023/4/4

藤田

2023/4/4

作成

F3B - 1366 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

RC441-73531

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

9B

入数

50 個

2) 出来栄え確認 💇


4) 検査済み製品の箱詰め



は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



黒いフィルター部分に凹みがないこと



凹みなし **※**୬ート面

作業手順 確認項目 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと 2) 出来栄え確認 図有 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと ネジ溝に垂れていないこと 内面テーパーに垂れていないこと 傷確認 フィルター部に凹み傷がないこと シート面に傷がないこと ネジ溝に傷がないこと 内面テーパーに傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め ナット部を下にして箱に並べて 黒いフィルター部が潰れてしまうため



入れる

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者 承認 2023/4/4 藤田 増田 新規作成 V1

重ねて入れないこと

端数の箱に、現品票を付ける

