作業手順書

製造2課 クボタ 宇都宮

得意先名

認 作成 藤田 /6/8 2023/6/8

F3B - 1564 V1

入数

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

5H801-12171

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

CA20

10 個

2) 出来栄え確認 🐠



は、ろう付確認、



した。 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



※<u>六周囲(4ケ所)</u>

4) 検査済み製品の箱詰め





١		作業手順	確認項目		
	1)	くっつき確認			
'		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと		
	2)	出来栄え確認 図有			
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること		
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと		
			パイプの先端に垂れていないこと		
			シート面に垂れていないこと		
			ネジ溝に垂れていないこと		
		傷確認	シート面に傷がないこと		
			ネジ溝に傷がないこと		
	3)	外観確認			
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを		
			確認する		
	4)	検査済み製品の箱詰め 図有			
		向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと		
			端数の箱に、現品票を付ける		



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具-

改訂No.	改訂日	改訂内容		改訂者	承認	
_			<u>, </u>			
V1	2023/6/8		新規作成		藤田	増田

