作業手順書

クボタ 製造2課 筑波

得意先名

承認 増田増田 2023/9/7

確認 2023/9/7

藤田

2023/9/7

作成

F3B - 1709 V1

件名 出来栄え確認 品番

3L500-82691

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

CA20

入数

管理 No.

15 個

2) 出来栄え確認




は、ろう付確認、




は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う

※先端





4) 検査済み製品の箱詰め





シート面やOリング溝に異物が無きこと

注意事項

١		作業手順	確認項目
	1)	くっつき確認	
1		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
	2)	出来栄え確認 図有	
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
			パイプの先端に垂れていないこと
			シート面に垂れていないこと
		傷確認	シート面に傷がないこと
	3)	外観確認	
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
			確認する
	4)	検査済み製品の箱詰め 図有	
		向きを揃えて箱に入れる	シート面を下にして入れること
			重ねて入れないこと
			端数の箱に、現品票を付ける
7			
L			

注意事項		

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者 承認 2023/9/7 新規作成 藤田 増田 V1

