作業手順書

加工部署 得意先名 クボタ 製造2課 筑波

承認 增 増田 2023/4/20

確認 2023/4/20 作成 藤田

2023/4/20

F3B - 1441

件名

出来栄え確認

品番

3D950-82691

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

CA20

入数

管理 No.

15 個

2)出来栄え確認



は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う

※1周確認 ※六周囲 (4分所)

※先端

4)検査済み製品の箱詰め





シート面やOリング溝に異物が無きこと

注意事項

作業手順			確認項目			
1)	くっつき確認					
	箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと				
2)	出来栄え確認	図有				
	ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること				
	ろう垂れ確認		ろう付き	部から垂れてい	ないこと	
			シート	面に垂れていな	いこと	
	傷確認		シートロ	面に傷がないこと	<u> </u>	
3)	外観確認					
	製品全体の外観を確認する	る	不要な	ろうだれ、傷が	ないことを	
			確認す	る		
4)	検査済み製品の箱詰め 図有					
	向きを揃えて箱に入れる	·	箱から	上にはみ出さな	いこと	
			端数の	箱に、現品票を	を付ける	

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容		改訂者	承認
V1	2023/4/20	新規作成		藤田	増田

