## 作業手順書

加工部署 得意先名 製造2課 クボタ 枚方 承認 増 田 2023/8/2

確認 高 2023/8/2

藤田

2023/8/2

作成

F3B - 1611 V2

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

R1441-42831

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

9B

入数

20 個


2) 出来栄え確認 💇




は、ろう付確認、



<sup>)</sup> は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う









3、4、7、8、10 ※ネジ灘



)		作業手順	確認項目	
	1)	くっつき確認		
ᅦ		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと	
	2)	出来栄え確認 図有		
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること	
	ろう垂れ確認		ろう付部から垂れていないこと	
			ネジ溝に垂れていないこと	
			パイプの先端に垂れていないこと	
			シート面に垂れていないこと	
		傷確認	ネジ溝に傷がないこと	
			シート面に傷がないこと	
	3)	外観確認		
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを	
			確認する	
	4)	検査済み製品の箱詰め 図有		
		向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと	
			端数の箱に、現品票を付ける	



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具					
<b>区</b> 用/0元					
改訂No.	改訂日		改訂内容	改訂者	承認
V2	2023/8/2	作業	<b>≨漏れ追加 ⑪穴周囲</b>	藤田	増田
V1	2023/7/25		新規作成	藤田	増田

