作業手順書 件名 出来栄え確認 品番 V1311-69291-6 工程名 2) 出来栄え確認 は、ろう付確認、

管理 No. 加工部署 得意先名 承認 確認 作成 クボタ 藤田 F3B - 1636 V1 製造2課 田 増田 2023/7/17 2023/7/17 2023/7/17

1) くっつき確認

ろう周り確認

ろう垂れ確認

傷確認

作業手順

箱から製品を1個取り出す

製品全体の外観を確認する

向きを揃えて箱に入れる

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱 **CA20**

図有

図有

入数

製品同士くっつきが無いこと

ろうがスキマ無く周っていること

ろう付部から垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと シート面に垂れていないこと

不要なろうだれ、傷がないことを

箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける

シート面に傷がないこと

確認する

確認項目

10 個

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



注意事項

4) 検査済み製品の箱詰め



※パイプの表面

シート面やOリング溝に異物が無きこと

注意事項

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具 改訂内容 改訂者 改訂No. 改訂日 承認 藤田 増田 新規作成 V1 2023/7/17