## 加工部署 得意先名 確認 管理 No. 承認 作成 作業手順書 クボタ 河合 F3B - 1203 V1 製造2課 増田 筑波 2023/1/23 2023/1/23 2023/1/23 炉中ろう付(出口検査) 件名 品番 1J415-33051 工程名 **CA20** 50 個 出来栄え確認 梱包箱 入数 確認項目 作業手順 2) 出来栄え確認 🐠 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと <mark>(10) ※シート面</mark> 2) 出来栄え確認 (2分所) ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと 溝加工部に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと ※シート面 3) 外観確認 ※六周囲 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 再炉品のみ リングゲージ確認 パイプの端子に専用リング リングゲージが端子の根元まで ゲージ治具(炉出口-001)を スキマ無く嵌ること 嵌める 5) 検査済み製品の箱詰め 4) 再炉品のみ 5)検査済みの製品の箱詰め 端数の箱は、最上段に載せる 向きを揃えて箱に入れる 端数の箱に、現品票を付ける リングゲージ確認 異常や判断できないものは、 工程責任者に報告し、判断をあおぐ No.炉出口-001 リングゲージ治具 使用治具 承認 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者

**V1** 

2023/1/23

河合

新規作成