作業手順書

加工部署 得意先名 クボタ 製造2課 堺

承認 田 2023/4/6

確認 2023/4/6

作成

藤田 2023/4/6

F3B - 1372 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

6A370-39122-8

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順


9B

入数

確認項目

15 個

2) リングゲージ確認



3) 出来栄え確認




は、ろう付確認、

は、ろうだれ・傷確認を

下記の順番で行う







使用治具

1)	くっつき確認	
	箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
2)	リングゲージ確認 図有	
	パイプの端子に専用リング	リングゲージが端子の根元まで
	ゲージ治具(炉出口-003)を	スキマ無く嵌ること
	協める	

3)	出来栄え確認	図有	
	ろう周り確認		ろうがスキマ無く周っていること
	ろう垂れ確認		ろう付部から垂れていないこと
			シート面に垂れていないこと
			パイプの先端に垂れていないこと
			溝加工部に垂れていないこと
	傷確認		シート面に傷がないこと
4)	外観確認		

	製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
		確認する
5)	検査済の製品の箱詰め 図有	

2)	検査済の製品の箱詰め	図有	
	向きを揃えて箱に入れる		箱から上にはみ出さないこと
			端数の箱に、現品票を付ける

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

炉出口-003 リングゲージ 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者 承認 2023/4/6 新規作成 藤田 増田 V1



