作業手順書

加工部署 得意先名 製造2課 クボタ 堺 承認 確認 増田 場田 高橋 2023/11/3 2023/11/3

藤田高橋 2023/11/3

F3B - 1792 V1

管理 No.

件名 出来栄え確認

品番

V0611-68364

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱


作成

CA20


入数

15 個

2) 出来栄え確認 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



4) 検査済み製品の箱詰め



7		作業手順	確認項目
	1)	くっつき確認	
J		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
	2)	出来栄え確認 図有	
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
			ネジ溝に垂れていないこと
		傷確認	ネジ溝に傷がないこと
	3)	外観確認	
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
			確認する
	4)	検査済み製品の箱詰め 図有	
	4)	検査済み製品の箱詰め 図有 向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと
	4)		箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける
	4)		14/0 = 1-10 1/ = 0 0 1 0 0
	4)		14/0 = 1-10 1/ = 0 0 1 0 0
	4)		14/0 = 1-10 1/ = 0 0 1 0 0
	4)		14/0 = 1-10 1/ = 0 0 1 0 0
	4)		14/0 = 1-10 1/ = 0 0 1 0 0
	4)		14/0 = 1-10 1/ = 0 0 1 0 0
	4)		14/0 = 1-10 1/ = 0 0 1 0 0

注意事項

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

 使用治具
 改訂No.
 改訂日
 改訂内容
 改訂者
 承認

 V1
 2023/11/3
 新規作成
 藤田
 増田