作業手順書

加工部署 得意先名 製造2課 クボタ 堺 承認 増 単 2023/1/31 確認 高橋 2023/1/31

河合

作成

^{r合} F3B -

F3B - 1219 V1

件名

出来栄え確認

品番

6F202-39111-A

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

2023/1/31

9B

入数

管理 No.

30 個

2) リングゲージ確認

5)検査済みの製品の箱詰め



3) 出来栄え確認



は、ろう付確認、

は、ろうだれ・傷確認を

下記の順番で行う





	作業手順			確認項目			
	1)	くっつき確認					
		箱から製品を1個取り出す		製品同士くっつきが無いこと			
	2)	リングゲージ確認	図有				
1		パイプの端子に専用リング		リングク	「ージが端子のホ	艮元まで	
		ゲージ治具(炉出口-003)を	スキマギ	無く嵌ること		
		嵌める					
	3)	出来栄え確認	図有				
		ろう周り確認		ろうがス	くキマ無く周って	いること	
П		ろう垂れ確認		ろう付き	部から垂れている	ないこと	
				シート	面に垂れていな	いこと	
П				パイプの	の先端に垂れて	いないこと	
П				溝加工	部に垂れていた	ないこと	
П		傷確認		シート	面に傷がないこと	_	
	4)	外観確認					
		製品全体の外観を確認す	る	不要な	さろうだれ、傷が	ないことを	
				確認す	る		
	5)	検査済の製品の箱詰め	図有				
		向きを揃えて箱に入れる		箱から	上にはみ出さな	いこと	
				端数の)箱に、現品票を	を付ける	



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

 使用治具
 炉出口-003
 リングゲージ

 改訂No.
 改訂日
 改訂内容
 改訂者
 承認

 V1
 2023/1/31
 新規作成
 河合
 増田

