## 作業手順書

加工部署 得意先名 製造2課 クボタ 堺

1) くっつき確認

注意事項 使用治具

改訂No.

V1

改訂日

2023/5/25

**藤田** F3B − 1533 V1

件名 上

出来栄え確認

品番 V1311-65032-S

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱 CA20

作成

作業手順

箱から製品を1個取り出す

入数

製品同士くっつきが無いこと

確認項目

管理 No.


20 個

2) 出来栄え確認 💇



は、ろう付確認、

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



※完端、ネジ灘(

## 4) 検査済み製品の箱詰め



2)	出来栄え確認 図有	
	ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
	ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
		ネジ溝に垂れていないこと
		パイプの先端に垂れていないこと
	傷確認	ネジ溝に傷がないこと
3)	外観確認	
	製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
		確認する
4)	検査済み製品の箱詰め 図有	
4)	検査済み製品の箱詰め 図有 向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと
4)		箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける
4)		
4)		
4)		
4)		
4)		
4)		

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

改訂内容

新規作成



承認

改訂者

藤田