作業手順書				加工部署	工部署 得意先名 承認			作成 管理 No.				
				製造2課	クボタ 宇都宮 <sup>増田</sup> 2023/3/14		高橋 2023/3/14	河合 2023/3/14	F3B – 1311 V1		<b>V</b> 1	
件名	出来栄え確認	品番	5H746-15154	工程名	炉中ろ	う付(出口		梱包箱	CA20	入数	20 個	
2) 出来栄え確認 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う							1) くっつき確	作業手順		確認項目		
一 は、つりがには、 は、つ				フルルで物性心で下心の順番(1)フ			箱から製品	品を1個取り出す		]士くっつきが無い	ハこと	
								<b>確認</b>	図有 ろうがて	' セフ無く国ってに	ハスアと	
<b>∞/</b>		<u>√5</u> <u>※≫−►</u> <u>™</u>			ろう周り確認 ろう垂れ確認			ろうがスキマ無く周っていること ろう付部から垂れていないこと				
<u> </u>								シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと				
3 <u>※</u> ≫ — ► <u>□</u>					4					ハ1プの元輪に垂れていないこと ネジ溝に垂れていないこと		
										シート面に傷がないこと		
							3) <b>外観確認</b> 製品全体	の外観を確認す		 不要なろうだれ、傷がないことを		
							確認す	確認する				
					4) 検査済み製品の箱詰め 図有   箱に入れる			箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける				
4) 検査済みの製品の箱詰め												
		7										