## 作業手順書

加工部署 得意先名 クボタ 製造2課 筑波

承認 増田 2023/7/20

確認 2023/7/20 2023/7/20

F3B - 1652 V1

入数

箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける

確認項目

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

32821-56373

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

作成

藤田

9B

30 個


2) 出来栄え確認 💇



は、ろう付確認、




は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う





		11111			
	1)	くっつき確認			
)		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと		
	2)	出来栄え確認 図有			
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること		
1		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと		
			シート面に垂れていないこと		
			パイプの先端に垂れていないこと		
			溝加工部に垂れていないこと		
		傷確認	シート面に傷がないこと		
	3)	外観確認			
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを		
			確認する		
	4)	検査済み製品の箱詰め 図有			

## 4)検査済みの製品の箱詰め



注意事項

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

箱に入れる

改訂No.	改訂日	改訂内容		改訂者	承認	
V1	2023/7/20		新規作成		藤田	増田

