## 作業手順書

加工部署 得意先名 クボタ 製造2課 筑波

承認 確認 田 増田 2023/6/6 2023/6/6

藤田 2023/6/6

高橋

作成

F3B - 1560 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

31351-38314

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

**CA20** 

入数


50 個

2) 出来栄え確認




は、ろう付確認、

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



4) 検査済み製品の箱詰め





シート面やOリング溝に異物が無きこと

注意事項

۱		作業手順	確認項目
	1)	くっつき確認	
ᅦ		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
	2)	出来栄え確認 図有	
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
П		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
П			パイプの先端に垂れていないこと
П			シート面に垂れていないこと
П		傷確認	シート面に傷がないこと
П	3)	外観確認	
П		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
П			確認する
Ш	4)	検査済み製品の箱詰め 図有	
П		向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと
Н			端数の箱に、現品票を付ける
Ш			
П			
П			

注意事項	

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者 承認 2023/6/6 新規作成 藤田 増田 V1

