作業手順書

加工部署 得意先名 クボタ 製造2課 枚方

承認 增 田 増田 2023/4/19 2023/4/19

確認

1) くっつき確認

2) 出来栄え確認

ろう周り確認

ろう垂れ確認

傷確認

3) 外観確認

河合

2023/4/19

作成

F3B - 1432 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

RP471-63171

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

箱から製品を1個取り出す

製品全体の外観を確認する

4) 検査済み製品の箱詰め

向きを揃えて箱に入れる

CA20

図有

図有

入数

製品同士くっつきが無いこと

ろうがスキマ無く周っていること

ろう付部から垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと シート面に垂れていないこと

不要なろうだれ、傷がないことを

箱から上にはみ出さないこと

端数の箱に、現品票を付ける

シート面に傷がないこと

確認する

確認項目

30 個


2) 出来栄え確認




は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う







シート面やOリング溝に異物が無きこと

注意事項



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/4/19	新規作成	河合	増田





2段目は逆さまにして、

シート面が接触しないようにすること