## 作業手順書

加工部署 得意先名 製造2課 クボタ 臨海 承認 確認 增 増田 増田 高橋 2023/7/17 2023/7/17

作成

F3B - 1641 V1

管理 No.

15 個

件名 出来栄え確認

品番

EG506-11942

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

CA20

入数 1

確認項目


2)出来栄え確認



は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



11			
Ш	1)	くっつき確認	
灲		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
	2)	出来栄え確認 図有	
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
			パイプの先端に垂れていないこと
		傷確認	傷がないこと
	3)	外観確認	
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
			確認する
	4)	検査済み製品の箱詰め 図有	
		向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと
			端数の箱に、現品票を付ける

## 4) 検査済みの製品の箱詰め



注意事項

V1

2023/7/17

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

 使用治具
 改訂No.
 改訂日
 改訂內容
 改訂者

新規作成

藤田

承認