## 作業手順書

加工部署 | 得意先名 製造2課 | クボタ 堺 承認 増田 2023/7/17

確認 高橋 2023/7/17

作成 藤田

2023/7/17

F3B - 1637 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

V0511-65221

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

**CA20** 

入数

20 個


2) 出来栄え確認 💇



は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う





作業手順 確認項目 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと 2) 出来栄え確認 図有 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと シート面に垂れていないこと ネジ溝に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと ネジ溝に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 向きを揃えて箱に入れる 箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける

## 4) 検査済みの製品の箱詰め







異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

