## 作業手順書

得意先名 クボタ 製造2課 筑波

承認 増田 2023/9/21

確認 2023/9/21

箱に入れる

藤田

2023/9/21

作成

F3B - 1561

件名

出来栄え確認

品番

T0180-12071

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

9B

入数

箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける

管理 No.

500 個


1) 出来栄え確認 🐠




は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う







左端の手前から右端まで1列ずつろうが回っているか確認した後、 同じように左端の手前から右端まで先端にろうだれしていないか確認する

3)検査済み製品の箱詰め



	作業手順	確認項目
1)	出来栄え確認 図有	
	ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
	ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
		パイプ部全体に垂れていないこと
	傷確認	傷がないこと
2)	外観確認	
	製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
		確認する
3)	検査済み製品の箱詰め 図有	

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No. 改訂日 承認 改訂内容 改訂者 新規作成 藤田 増田 ۷1 2023/9/21