BAA 合规审查报告

文件名：一层平面图_sample.dxf

建筑类型：民用建筑

生成时间：2026-10-19 11:58

Blueprint AI Agent

6
违规总数

4821
检查图元

37
检查项次

5
涉及条款

违规总数: 6

检查图元: 4821

检查项次: 37

涉及条款: 5

本报告由 BAA 自动生成，仅供审查参考，不替代人工审核。

审查评分

58

合规度评分

等级：一般 (58.0/100)

84%

通过率

通过率：84%

实体类型分布

实体类型	数量
text	2100
wall	1240
line	1095
door	218
window	156
stair	12

违规分类分布

evacuation ████████████████████████████████ 3 (50.0%)

facility ██████████ 1 (16.7%)

compartment ██████████ 1 (16.7%)

access ██████████ 1 (16.7%)

审查摘要

文件名	一层平面图_sample.dxf
建筑类型	民用建筑
图元总数	4821
检查项次	37
违规总数	6
涉及条款	5
处理时间	3420ms

违规条款分布

条款ID	条款名称	违规数量
6.1.2	疏散门应向疏散方向开启	2
5.5.18	疏散楼梯净宽不应小于1.1m	1
8.3.1	一类高层公共建筑应设自动灭火系统	1
6.2.5	防火墙上不应开设门窗洞口	1
7.1.3	消防车道净宽不应小于4m	1

实体类型分布

实体类型	数量
text	2100
wall	1240
line	1095
door	218
window	156
stair	12

整改优先级概览

3
P0 紧急

2
P1 重要

1
P2 一般

TOP-5 违规

排名	优先级	条款ID	条款名称	严重度	置信度
1	P0	6.1.2	疏散门应向疏散方向开启	critical	92%
2	P0	8.3.1	一类高层公共建筑应设自动灭火系统	critical	81%
3	P1	5.5.18	疏散楼梯净宽不应小于1.1m	major	83%

合规路径指引

优先级	数量	说明	合规路径
P0 紧急	3	强制性条款违规，须整改	修正开启方向; 补喷淋设计
P1 重要	2	较大类违规，限期整改	加宽楼梯间; 封堵洞口

6.1.2 — 疏散门应向疏散方向开启

#1 [door] door-017 [严重] 置信度高 警告

说明: 疏散门开启方向不满足（向内开启）
位置: (15432, 8210)
建议: 将门 M-1 改为向疏散方向开启（平开门改为推杠外开门），并核对门洞宽度。

#2 [door] door-042 [严重] 置信度高 警告

说明: 二层疏散门 M-3 向内开启
位置: (9840, 4472)
建议: 将门 M-1 改为向疏散方向开启（平开门改为推杠外开门），并核对门洞宽度。

5.5.18 — 疏散楼梯净宽不应小于1.1m

#1 [stair] stair-003 [较大] 置信度中 警告

说明: 楼梯间净宽 0.95m < 1.1m
位置: (12011, 6620)
建议: 疏散楼梯间墙体 positioning 调整，净宽由 0.95m 加大至 ≥1.10m。

8.3.1 — 一类高层公共建筑应设自动灭火系统

#1 [missing] [严重] 置信度中 警告

说明: 未检出自动喷水灭火系统布置
建议: 补充自动喷水灭火系统设计（按中危险级 I 级），提供喷淋平面图。

6.2.5 — 防火墙上不应开设门窗洞口

#1 [wall] wall-128 [较大] 置信度中 警告

说明: 防火墙上检出 3 处未设防火阀门窗洞口
位置: (17550, 9903)

7.1.3 — 消防车道净宽不应小于4m

#1 [line] lane-002 [一般] 置信度中 警告

说明: 消防车道局部净宽 3.6m
位置: (3201, 1120)

修正建议

共 3 条建议

#1 6.1.2 | door-017

将门 M-1 改为向疏散方向开启（平开门改为推杠外开门），并核对门洞宽度。

#2 5.5.18 | stair-003

疏散楼梯间墙体 positioning 调整，净宽由 0.95m 加大至 ≥1.10m。

#3 8.3.1 |

补充自动喷水灭火系统设计（按中危险级 I 级），提供喷淋平面图。

条款索引

按条款编号汇总本报告涉及的全部审查条款；详情页码见违规详情章节。

条款编号	条款标题	规范	最高严重度	出现次数
5.5.18	疏散楼梯净宽不应小于1.1m	GB50016-2014	major	1
6.1.2	疏散门应向疏散方向开启	GB50016-2014	critical	2
6.2.5	防火墙上不应开设门窗洞口	GB50016-2014	major	1
7.1.3	消防车道净宽不应小于4m	GB50016-2014	minor	1
8.3.1	一类高层公共建筑应设自动灭火系统	GB50016-2014	critical	1

审查结论

经审查，发现 6 项违规（其中强制性 3 项），本图当前状态不符合审查通过条件，须完成整改并复核后重新提交。

严重度	critical（强制）	major（较大）	minor（一般）	合计
数量	3	2	1	6

整改路径：① 按「整改优先级」章节处理 critical/high 违规 → ② 修正图纸后重新上传复核 → ③ 复核通过后于本页签字归档。

签署与归档

项目文件	一层平面图_sample.dxf
建筑类型	civil
审查时间	-
审查引擎	Blueprint AI Agent

编制（审查引擎）	签名：	日期：
审核	签名：	日期：
批准	签名：	日期：

免责声明：本报告由 AI 审查引擎自动生成，供设计校核参考，不替代法定施工图审查机构出具的审查意见。