# Application Guide



### **CONSEJOS DE APLICACION**

Temperatura de Applicacion: 50° - 85° F

Cobertura: De 125-150 pies quadrados por gallon. Depende en la textura y porosidad, tamaño de el "patente" y metodo de aplicacion.

Tiempo de secar: 2-4 Horas Depende en la humidad y temperaturo. Totalmente curado en 7 a 10 dias.

Las condiciones de luz tendran un effecto en la aparencia final. Usa buena luz durante la applicacion.

#### ZONE DE MUESTRA

Zolatone recomienda que aplique en una zona de muestra para que sea aprobado por los encargados.





#### A. PREPARACION DE SUPERFICIE

#### **Nivel Final**

White blanco

#### No Use Tinte

Zolatone Primer debe ser blanco

Las manchas solubles al agua debe preparar el area con Zolatone Primer SP235 antes de la preparación general.

#### **B. MEZCLA DE PINTURA**







**NO USE AGITADOR** MECÁNICO


## Mezcle a mano con movimiento rodante.

#### C. ALDELGAZAR




If you think it is neccisary to thin your Zolatone product, stop and call customer service. You will be helped by Technical Service. 1-800-765-6699

#### **Equipo**






Cierre la va valvula de control de pintura de 3 a 4 vueltas de la posicion abierta.




Rociar demasiado rapido puede causar un aspecto no uniformal.

I. Primera Mano



Adjuste la presión de aire. Presionando la pistola con el gatillo media abierto.



1° PASO - Horiz 2° PASO - Vert. 50% overlap.

1 CAPO = 2 PASOS







## 2. El Paso Acabado


#### **APLICATIÓN DE 2 PASOS**

- Poco más rapido - 18" a 20" de pared
- -Valvula de control de pintura arbierta




1° PASO - Horiz.

2° PASO - Vert.




Rociar demasiado rapido puede causar un aspecto no uniformal





## PRESIONES INFERIORES



## Visite www.zolatone.com para más información.

All settings represent working pressures (i.e., when the gun is triggered). The true measure of proper equipment settings is in the final result on the wall. Pressures shown above are guidelines. Your actual settings may vary due to equipment differences, temperature of the material, environment and the work height.

For complete product data sheets, guide specs, LEED compliance and MSDS visit www.zolatone.com or call 1-800-765-6699



Si no esta seguro de cualquier parte de las 1-800-765-6699 instructiones, ¡PARE Y LLAME!

## Localización de Fallas y Guia de Aplicacion de "Ayuda":

- Superficie no consiste con el estandar muestra: Sin una superficie de primer blanco, paso de cubrimiento, y paso de diseno, la superficie no consistira con el estandar muestra, y la integridad y reparabilidad de el producto Zolatone sera comprometida. Siempre use el sistema de 3 pasos.
- Marcas de Lineas: El paso inicial de cumbrimiento no ha sido atomizaso y el primer se ve a travez de la capa de multicolor. Revise el ajuste de control de fluido v los controles de presion de aire a pintura. Asegurese de la uniformidad del primer paso de cubrimiento cuando este "seco para tocar", antes de aplicar el paso de secundario de diseno.
- 3 Tamano de Particulas demasiado pequeno: Compruebe de nuevo el ajuste de restroccion de control de fluido y baje la presion de aire de "atomizacion" para proporcianar una particular mas grande.
- 4 Tamano de Particulas demasiado grande: Ajuste la presion atmosferica de "atomizacion" mas alto para proporcionar una particula mas pequena.

© 2008 Master Coating Technologies Master Coating Technologies is a member of the USGBC & CaGBC MCT Corporate offices: 2777 Eagandale Boulevard . Eagan, MN 55121

