

MARUWA 板谷

差出人: "MARUWA 板谷" <yukihiro.itaya@maruwa-g.com>
 日時: 2017年9月22日 10:14
 宛先: "アンソニーCEO" <anthony@maruwa.com.my>; "小川M" <yasuhiro.ogawa@maruwa-g.com>; "宇土M" <hidetoshi.udo@maruwa-g.com>; "出雲M" <hidetsugu.izumo@maruwa-g.com>; "松本 直裕" <naohiro.matsumoto@maruwa-g.com>; "sivakumar" <sivakumar@maruwa.com.my>; "稲垣SV" <kazuhiko.inagaki@maruwa-g.com>
 件名: 2017920 パナソニックジャパン 訪問議事

アンソニーCEOさま

お疲れ様です。

パナソニック訪問議事です。

パナソニック 新宅氏、菱川氏、酒井さん、吉田氏、境氏、濱田さん、奥田氏
 MARUWA SIVA 松本 板谷

案件:ALT8GKB 板厚不良 他 8Dレポートの説明

板厚不良案件は、8月の板厚不良発生は6月発生時の不良混入したとして報告概ね理解して頂きましたが、報告資料に対し不足分、および、追加資料の要求です。

次週の監査時には、今回問題となった原料工程ダム側の確認を要求されています。直接見せられない場合はビデオ等での対応が必要になります。

板厚不良問題発生は、以下2点が問題

- 1、6月発生時の問題点
- 2、当たりに追加したプロセス(マスターカートン)のnewプロセスに対する管理

報告はこの2点に分けて再報告が必要

FTA分析についてもっと深堀が必要

- ・ キャスティングマシン スピード安定性の監視
- ・ 塗工機 多くのローラーを使っているが動かK無くなった場合
- ・ キャンバスとフィルムの動き
- ・ 停電時
- ・ 板厚が厚くなる、薄くなる コメント追加することなど

再現試験

フィルムアジャスト ... ブレーキoff から on時までのデータを確認すること
 フィルム汚れ、バックロール汚れ 該当ポイントの周りには板厚場が無いことをコメント追加する

他

- ・ 保管してあるフィルムジョイント部のリーダー確認結果 確認結果として記録を残すこと
- ・ スピードコントロール機械式からインバーター式へ 構造がどう変わったのか略図が必要
- ・ フィルムの使用回数について フィルム表面をsem観察し技術データに基づいた交換基準の明確化
- ・ フィルムからの剥離強度を測定 上記と合わせて技術データとしてフィルム使用回数を決める事
- ・ フィルムの異物除去で使用している "モップ" モップでは目的がはっきりしないので名称変更の要求
- ・ 44ランクに不良が集中しているがこの根拠 分類実績が必要
- ・ 6月時の不良混入 パッキングインスペクションでの検査実績の開示

新宅氏より 5点の要求

- 1、板厚センサー取り付けるまで、パナ製品は、原料フィルム1回のみ使用(日本・天津)
- 2、端数、在庫管理 5S・3定の徹底
- 3、バックロールの清掃頻度の明確化と記録
- 4、報告書面の承認サイン
- 5、補償コスト承認

出荷ロット表示

- 1、端数のロット混成されているが、ロット末尾に -KK表示が無い
今の運用がどうなっているのか 確認し報告
- 2、現在、バンドラネル、ボックスラベル表示している"S"は廃止はOK、書面が必要
- 3、0.53ゲージ検査廃止は板厚センサー取り付けし、書面提出後に切り替えが可能となる

その他、8Dレポートの説明

指摘された箇所を説明 ... 了解頂く
 エビデンスの追加と記載内容の修正要求に対応しパナソニックwed登録で完了となる

以上