# マイコン講習 一第4回一

K.Miyauchi

#### 目次

- ステッピングモータの基礎
- -ステッピングモータの速度制御(1相励磁)
- -ステッピングモータの速度制御(2相励磁)

## 本講習で使用するもの


パソコン: Windows, Mac

開発環境: Arduino IDE

マイコン: Arduino Leonardo

その他, 回路周りの物品

#### 回路図




ステッピングモータとは, 各相にパルスを送ることによって 回転させることのできるモータ.


ステッピングモータには構造の違いから、

- バイポーラ型
- ユニポーラ型

がある.


今回はバイポーラ型について説明する.







ロータ (中心のギザギザしたもの)



外観

内部

ステータ (まわりのコイル)

ステッピングモータには, いくつかのコイル(ステータコイル)が入っている.

出力軸(ロータ)には、永久磁石が取り付けられている.

なかに入っているステータコイルに順序よく電流を流して、順番に電磁石にする.

そのときに ステータコイルにロータの永久磁石がひきつけられ、 ロータが順序よく回転する.

ステッピングモータの回転速度は,


ステップ時間(パルスの送信間隔)とステータコイルにどの順番にパルスを送るかで決まる.

ステッピングモータの制御方法は,


- •1相励磁方式
- 2相励磁方式
- -1-2相励磁方式
- ・バーニア駆動(今回は省略)

がある.


1相励磁の方式のイメージ



2相励磁の方式のイメージ



1-2相励磁の方式のイメージ




1相励磁方式、2相励磁方式については、ステッピングモータがもつ1ステップ角度そのまま使用できる

1-2相励磁方式については、ステッピングモータがもつ1ステップ角度が半分になる

	1相励磁	2相励磁	1-2相励磁
消費電力	0	Δ	Δ
トルク	Δ	0	Δ

#### ステッピングモータの速度制御(1相励磁)

以下の回路を実装して、1相励磁させてみましょう.



#### ステッピングモータの速度制御(1相励磁)

以下のプログラムを書いて1相励磁をさせてみましょう.

```
1 #define STPM_Y 11 // ステッパーのA相ピン
2 #define STPM R 10 // ステッパーの~A相ビン
3 #define STPM B 9 // ステッパーのB相ビン
 4 #define STPM 0 8 // ステッパーの~B相ビン
6 void setup() {
7 pinMode(STPM Y, OUTPUT);
8 pinMode(STPM_R, OUTPUT);
9 pinMode(STPM B, OUTPUT);
10 pinMode(STPM O, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop() {
14 int wait = 10; // 待機時間
  // A相励磁
16 digitalWrite(STPM_Y, HIGH);
17 digitalWrite(STPM_R, LOW);
18 digitalWrite(STPM_B, HIGH);
    digitalWrite(STPM O, HIGH);
20 delay(wait);
```

```
// B相励磁
    digitalWrite(STPM Y, HIGH);
   digitalWrite(STPM R, HIGH);
   digitalWrite(STPM B, HIGH);
   digitalWrite(STPM O, LOW);
   delay(wait);
   // ~A相励磁
   digitalWrite(STPM_Y, LOW);
29 digitalWrite(STPM R, HIGH);
   digitalWrite(STPM B, HIGH);
   digitalWrite(STPM_O, HIGH);
   delay(wait);
33 // ~B相励磁
34 digitalWrite(STPM Y, HIGH);
35 digitalWrite(STPM R, HIGH);
36 digitalWrite(STPM_B, LOW);
37 digitalWrite(STPM_O, HIGH);
   delay(wait);
39 }
40
```

#### ステッピングモータの速度制御(2相励磁)

以下のプログラムを書いて2相励磁をさせてみましょう. また, 1相励磁の時と回転の様子を比較してみましょう.

```
1 #define STPM Y 11 // ステッパーのA相ピン
 2 #define STPM R 10 // ステッパーの~A相ピン
 3 #define STPM B 9 // ステッパーのB相ピン
 4 #define STPM 0 8 // ステッパーの~B相ピン
6 void setup() {
7 pinMode(STPM Y, OUTPUT);
8 pinMode(STPM R, OUTPUT);
9 pinMode(STPM B, OUTPUT);
    pinMode (STPM O, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop() {
   int wait = 10;
                    // 待機時間
  // A/B相励磁
16 digitalWrite(STPM Y, HIGH);
    digitalWrite(STPM_R, LOW);
    digitalWrite(STPM B, HIGH);
    digitalWrite(STPM_O, LOW);
20 delay(wait);
```

```
// ~A/B相励磁
    digitalWrite(STPM_Y, LOW);
    digitalWrite(STPM_R, HIGH);
   digitalWrite(STPM B, HIGH);
    digitalWrite(STPM O, LOW);
   delay(wait);
   // ~A/B~相励磁
   digitalWrite(STPM_Y, LOW);
   digitalWrite(STPM_R, HIGH);
   digitalWrite(STPM B, LOW);
   digitalWrite(STPM O, HIGH);
   delay(wait);
   // A/~B相励磁
   digitalWrite(STPM Y, HIGH);
   digitalWrite(STPM R, LOW);
   digitalWrite(STPM B, LOW);
    digitalWrite(STPM O, HIGH);
    delay(wait);
39 1
40
```

# 演習

- ・ステッピングモータを1-2相励磁で駆動させよ.
- •ボタンを1回押すごと(ON-OFF)に90度ずつ正転させよ. また, 回転中の入力は受け付けるものとする.
- •PCからステッピングモータの制御を行いたい.制御コードを各ステップ時間[ms]とステップ数をスペース区切りで送信するとした.なお,ステップ数が正のときは正転,負のときは,反転するもとする.さらに回転終了時には,"complete"という文字を送信せよ.
- 例) 10 120 ⇒ステップ時間10ms 120ステップ正転 ⇒ complete 20 -720⇒ステップ時間20ms 720ステップ反転 ⇒ complete