

공동주택 세대내 전기설비 점검기록표

101동 203호

김입주 귀하

2026년 9월 22일

귀하의 전기설비 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

- 아 래 -

부적합 설비	위험요 인	확인 사항	점검 결과	비고
절연(누 전)	감전·화 재·전력 손실	주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만	×	실측 0.08MΩ (기준 0.110MΩ 미만 시 부적 합)
		전기기계기구의 절연저항 기준치 미만	×	실측 0.08MΩ (기준 0.110MΩ 미만 시 부적 합)
배선(규 격미달 불량전 선)	감전·합 선·화재	세대용 계량기 인입선 접촉불량 및 탄화·손상	○	
		전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우	×	거실 분전함 하부 배선 피복 손상 확인
		전선보호용 개폐기, 차단기 용량 과다	○	
배선기구 (기구파 손 불량 기구)	감전·합 선·화재 ·전력손 실	누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상	×	실측 3.5mA (기준 2mA 초과 시 부적합)
		욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치	○	
		소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설	○	
		개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상	○	
접지(미 접지 기 준치미 달)	감전	금속제 분전반 접지저항 기준치 초과	○	
		전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설	×	에어컨 실외기 접지선 미 시설
		옥내 전로에 접지선 미설치	○	
기 타 사 항		부하전류: 15.2 A IGR·누설전류: 3.5 mA 절연저항: 0.08 MΩ 거실 에어컨 과부하로 인한 차단기 트립 이력 있음(입주민 진술).		

※ 부적합 전기설비는 감전, 화재 등의 위험과 전력손실로 인한 전기 요금의 추가부담 등의 원인이 되오니 조속한 시일내에 수리하시기 바랍니다.

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기 · 세대미방문 시 미점검 항목은 해당없음으로 표기

세대 확인

담당(전기선임자)

김입주

홍길동 (인)

(서명 없음)

시연전용아파트 관리사무소

AI 안전진단 결과 (상세)

절연저항 0.08MΩ

회로 2개 기준 임계값(0.11MΩ)보다 낮게 측정되었습니다.

누설전류 3.5mA

회로 2개 기준 임계값(2mA)을 초과했습니다. 재확인이 필요합니다.

부하전류 15.2A

참고용 실측값이며, 분기회로 정격용량과 비교해야 합니다.

절연저항·개폐기·접지 등 나머지 항목은 모두 기준을 충족했습니다.

부적합 주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만

절연저항이 기준보다 낮게 측정되었습니다(실측 0.08MΩ (기준 0.110MΩ 미만 시 부적합)). 전문 전기공사·관리사무소와 상의해 재점검을 받아보세요.

부적합 전기기계기구의 절연저항 기준치 미만

절연저항이 기준보다 낮게 측정되었습니다(실측 0.08MΩ (기준 0.110MΩ 미만 시 부적합)). 전문 전기공사·관리사무소와 상의해 재점검을 받아보세요.

부적합 전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우

거실 분전함 하부 배선 피복 손상 확인. 전문 전기공사·관리사무소와 상의해 주세요.

부적합 누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상

실측 3.5mA (기준 2mA 초과 시 부적합). 전문 전기공사·관리사무소와 상의해 주세요.

부적합 전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설

에어컨 실외기 접지선 미시설. 전문 전기공사·관리사무소와 상의해 주세요.

실측값 vs 판정기준

절연저항	실측 0.08MΩ	기준 0.110MΩ 미만이면 부적합
누설전류(IGR)	실측 3.5mA	기준 2mA 초과면 부적합
부하전류	실측 15.2A	기준 기준 없음 — 분기회로 정격용량과 비교 필요
접지저항	실측 미측정	기준 관련 고시 기준 있음 — 별도 측정 필요

종합 총평

별표3 부적합 5건이 확인되었습니다.

권고사항

- 거실 분전함 배선 — 피복 손상이 확인되었습니다. 전문업체 점검을 권장합니다.
- 에어컨 실외기 접지선 — 미시설이 확인되었습니다. 전문업체 점검·상담을 권장합니다.
- 콘센트 교체 권장 — 설치 후 약 13년 경과(권장 교체주기 10년 초과) — 화재예방을 위한 우리집 전기주치의 권장 기준입니다.